

17
11210895

210895 -

JOSEF BUREŠ

34

HODINOVÉ STROJE

pro III. ročník OU a UŠ

Učební obor 0463 – HODINÁR, HODINÁRKA

STÁTNÍ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ
PRAHA

JOSEF BUREŠ

HODINOVÉ STROJE

pro ITH, ročník OU a US

2) Učební obor 0463 - HODINÁŘ, HODINÁRKA

3 roč., 1965, 237.

1965

STÁTNÍ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ
PRAHA

I. PŘESNÁ REGULACE HODINOVÝCH STROJŮ

V prvním ročníku jsme se seznámili s běžnou regulací kyvadlových hodin a budíků. Regulace kapesních a náramkových strojů je tím náročnější, čím vyšší přesnosti chceme dosáhnout. I když základní regulaci provádime zase zkracováním nebo prodlužováním činné délky vlásku, musíme uvažovat o řadě dalších činitelů, s nimiž se nyní budeme v jednotlivých bodech zabývat. Bude to především důsledek izochronismu a vliv jednotlivých hodinových ústrojí. Seznámíme se dále se zjištováním průměrné denní variace, se způsoby rychlé regulace a zjištováním závad vibrografem. Učivo plynule navazuje na poznatky z prvního a druhého ročníku, takže jednotlivé pojmy nebudou musit být znova vysvětlovány.

1. Izochronismus kyvadla


V prvním ročníku jsme si definovali matematické kyvadlo jako hmotný bod, zavěšený na beztíhovém vlákně. Při jeho vychýlení z rovnovážné polohy mu dodáváme energii polohy, která se po uvolnění přeměnuje v energii pohybovou a zase zpět v energii polohy. Kyvadlo je tedy jednoduché zařízení na přeměnu energie, a kdyby nebylo ztrát, kytalo by stále. V hodinových strojích nepoužíváme kyvadlo matematické, ale kyvadlo fyzické složené, které (uvážíme-li rozložení hmoty v kyvadle) je souhrnem velkého počtu jednoduchých kyvadel různé délky, spojených v jediný pevný celek pevností použitého materiálu. Poněvadž kyvadla kratší se snaží kytat rychleji než kyvadla delší, bude doba kyvu stejně dlouhého kyvadla matematického a fyzického rozdílná. Matematické kyvadlo bude kytat pomaleji než kyvadlo fyzické; bude také záležet na poměru tíhy kyvadlové tyče a čočky.

Moderní fyzika se zabývá velmi obsáhlé teorií vlnění hmoty. Do tohoto studia patří i tzv. harmonický pohyb. Je to takový pohyb, jehož průběh můžeme v časovém rozvinutí znázornit graficky sinusoidou. Za typicky harmonický pohyb můžeme povzítat pohyb kyvadla o malém rozkyvu, i když se od ideálního harmonického pohybu poněkud liší.

Podmínka izochronismu kyvadla, tj. uskutečnění různých výchylek kyvadla ve stejném čase, je v souladu s podmínkou harmonického pohybu, kde síla je přímo úměrná výchylce. Poněvadž hmotný bod B matematického kyvadla se musí pohybovat po kruhové dráze, je jeho pohyb ovlivněn tangenciální tečnou složkou, zatímco druhá složka P₁ je zachycena pevností vlákna upevněného v bodě A (obr.1).

P musí být úměrné BE. Proběhnutá dráha však není dráhou E, nýbrž obloukem D.

Již v roce 1673 poukázal Christian Huygens (čti kristyán hajchens) ve svém díle Horologium oscillatorium, že by vyhovovala dráha jednoduché cykloidy. Je to křivka uplatňující se také v ozubení a naznačená na obr. 2 mezi body BB. Je vytvořena bodem kruhu, který se odvaluje po rovné základně. Pohybuje




Obr. 1 Podmínka izochronismu kyvadla
A-závěs; B-hmotný bod; BD-dráha
 hmotného bodu; BE-průmět bodu B do
 osy kyvu (rovnovážné polohy); P-tan-
 genciální složka síly (tj. ve směru
 tečny); P₁-silová složka napínají-
 cí vlákno


$= 0,01745$. Astronomické kyvadla mají rozkyv co nejmenší. Kyvy nepřesahující rozkyv 5° jsou pokládány za prakticky izochronní. Zanedbáme-li nepatrné rozdíly mezi sinem a arcem do 5° , můžeme považovat kyvy kyvadla za harmonické.

U vysoko přesných kyvadel s rozkyvem $60'$ až 80 je nutné co nejpečlivěji zhodnotit i závěsnou pružinu. Nejlepší výsledky se zde dosahují s pružinou tvrdší. Je třeba si uvědomit, že ohybem pružiny, na které je kyvadlo zavěšeno, se mění kyv, neboť závěs vyvíjí určitý direkční moment. Tento moment vnáší do chodu další rušivé vlivy, avšak vhodnou volbou pružiny lze dosáhnout lepší rovnodobost kyvů. Na nepřesnosti chodu se tedy podílí vliv kroku a vliv kyvadlového péryka. Výhoda spočívá v tom, že se tyto vlivy

li se kyvadlo po této křivce, vykoná malé i velké kyvy za stejnou dobu. Prakticky ovlivnil Huygens kyvadlo u svého stroje tím, že je opřel závěsem o zvláštní lístky (obr. 3) a dosáhl tak cykloidní pohyb kyvadla. Rozdíl mezi kyvem cykloidním a kruhovým vidíme na obr. 2, kde je mezi body DD naznačen pohyb kyvadla bez použití lístků. Z náčrtu je patrné, že při velkých kyvech bude rozdíl značný, kdežto malé kyvy, probíhající v rozmezí styku obou křivek, budou shodné. Proto se u přesných kyvadel klade hlavní důraz na malý rozkyv, aby se spolehlivě dosahovalo izochronismu. Víme, že pro malé úhly je úhel sinu velmi blízký arcu. Například $\sin 5^\circ = 0,087156$ a $\text{arc } 5^\circ = 0,087266$. Sinus je tedy jen o $0,00011$ menší. $\sin 1^\circ = 0,01745$ a $\text{arc } 1^\circ =$



Obr. 2 Porovnání dráhy hmotného bodu; DD je dráha kruhová, BB je dráha tvaru cykloidy



Obr. 3 Ovlivnění dráhy kyvadla Huygensem

ve svých účincích nesčítají, a proto je možné vliv kroku vyrovnat vlivem kyvadlové pružiny. U lepších strojů se tloušťka kyvadlové pružiny pohybuje od 0,05 do 0,1 mm. Kyvadlová pružina je však střídavě namáhána v ohýbu, a to vede u kyvadla s větší amplitudou po několika letech k únavovému lomu pružiny. Během času se mění také velikost vlivu kroků a pružiny, čímž se mění i izochronismus kyvadla. Ze všeho je zřejmé, že nelze hovořit o trvalém izochronismu, proto byl zaveden název "pseudoizochronismus".

Na přesnost chodu má vliv pružinový závěs také z hlediska rotace Země.

Fyzik Leon Foucault (čti fuko) zřídil v roce 1852 v pařížském Pantheonu kyvadlo o velkých rozměrech, aby jím dokázal, že se Země otáčí. Použil drát o

délce 67 m a zavěsil na něj těleso vážící 28 kg. Předvídaný výsledek se dostavil hned při prvém pokusu. Kyvadlo si při kívání zachovalo původní směr roviny kyvů, kdežto zeměkoule se všim, co na ní stojí, se otáčela dále od západu k východu. Důkaz Foucaultova pokusu platí stále. Kyvadlo má snahu kýtat nezávisle na otáčení zeměkoule, pružinový závěs je však nutí k stálému odchylování a ovlivnuje tak rovinu kyvů.

Z praxe víme, že následující kyvy se sobě přesně nerovnají, nedodáme-li kyvadlu ztracenou energii. Kyvy se budou postupně zmenšovat, čemuž odborně říkáme útlum. Kyvadlo koná tedy kmity tlumené, které jsou dost složité. Aby se kyvadlo nezastavilo, dodáváme mu novou energii hodinovým strojem. Takto získané netlumené kmity jsou zase proti ideálním kyvům zkresleny, neboť dodávání energie v určitém úseku po hybu mění původní průběh. Proto je přesnější krok chronometrový (kde je setrvačka méně ovlivnována) než švýcarský a Hippův, kontakt dodávající ztracenou energii jen při klesnutí amplitudy, neboť neruší průběh kmitání kyvadla při každém kyvu.

2. Izochronismus setrvačky s vláskem

Kývající systém "setrvačka - vlásek" podloha ještě většímu množství rušivých vlivů než kyvadlo, a proto je dosažení izochronismu nepoměrně složitější otázkou. Největší vliv na rovnodobost, popřípadě i nerovnodobost kyvů má vlásek. Nemůžeme však hovořit izolovaně o vlásku bez setrvačky, proto se budeme zabývat oběma současně.

Při stanovení doby kyvu setrvačky vycházíme ze stejných vztahů, jako při výpočtu kyvadla. (HODINOVÉ STROJE pro I.roč. str.103). Dobu trvání kyvu setrvačky s vláskem vyjadřuje vzorec:

$$T = \pi \sqrt{\frac{J}{D}}$$

V této rovnici značí J moment setrvačnosti setrvačky a D direkční moment vlásku. Moment setrvačnosti je veličina, kterou si je možno nejlépe představit ze vztahu:

$$J = m \cdot \rho^2,$$

kde m je hmota setrvačky a ρ poloměr setrvačnosti setrvačky. Poněvadž


$$m = \frac{G}{g}$$

vidíme, že hmota m se rovná tíze (G) lomené zrychlením gravitačním g . Dosadíme-li tento vztah do vzorce pro moment setrvačnosti, dostaneme:

$$J = \frac{G}{g} \cdot \rho^2$$

Zrychlení gravitační g je v našich krajích konstantní ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Je tedy zřejmé, že moment setrvačnosti je závislý na tíze setrvačky G a na čtverci poloměru setrvačnosti ρ .

Zbývá ještě vysvětlit poloměr setrvačnosti ρ . Je to poloměr, hmotného prstence, do něhož si představíme soustředěnou veškerou hmotu setrvačky a který má stejný moment setrvačnosti jako celá setrvačka (obr. 4)



Obr. 4 Monometalická setrvačka: ρ - poloměr setrvačnosti.

Z teorie doplňující moment setrvačnosti vyplývá pro hodináře důležité poučení: budeme-li mít dvě setrvačky stejného průměru a stejné tíhy, nemusí mít přesto stejný moment setrvačnosti, tj. nebudou dávat potřebný počet kyvu s jedním a týmž vláskem. Tato skutečnost zvláště vynikne u setrvačky, která bude mít tlustá raménka a tenkou obroučku (menší poloměr setrvačnosti) v porovnání se setrvačkou, jež má naopak tenká raménka a tlustou obroučku (tedy větší poloměr

Nyní si probereme hodnoty vlásku, které ovlivňují dobu kyvu T . Je to direkční moment vlásku:

$$D = \frac{E}{12} \cdot \frac{s^3 \cdot h}{\ell},$$

kde E je modul pružnosti vlásku, s tloušťka vlásku, h výška (šířka) vlásku a ℓ délka vlásku. Z tohoto vztahu vidíme, že dobu kyvu ovlivňují 4 hodnoty vlásku, tj. modul pružnosti, tloušťka, výška, šířka a délka vlásku. Při výběru vlásku k určité setrvačce hraje hlavní roli jeho tloušťka s , jež je ve vztahu obsažena ve třetí mocnině. Je-li vlásek již zvolen, je pro nás nejdůležitější jeho délka, kterou je možno měnit, a tak provádět hrubou regulaci.

Nyní budeme sledovat vliv setrvačky a vlásku jako celku se zřetelem na izochronismus jdoucího hodinového stroje. Je jasné, že všechny uvedené hodnoty, jako těla setrvačky G , poloměr setrvačnosti ρ a dále tloušťka s , výška h , délka " ℓ " vlásku a stejně i jeho modul pružnosti E jsou stálé hodnoty, které by tedy neměly izochronismus stroje narušovat. To ovšem platí pro chod hodin za konstantní teploty. Jakmile se změní teplota, dojde jednak ke změně rozměrů vlivem tepelné roztažnosti kovů (setrvačky a vlásku), jednak ke změně modulu pružnosti (E) vlásku. Vlivem zmíněné roztažnosti kovů se změní velikost poloměru setrvačnosti setrvačky a také tloušťka s , výška h a délka " ℓ " vlásku. Ze všech uvedených faktorů, které narušují izochronismus kvůli setrvačce s vláskem při změně teploty, má nejvýraznější účinek změna modulu pružnosti E vlásku. Jestliže se např. vlivem změny teploty hodinky o později za 24 h o 10 sekund, pak má na tomto zpoždění podíl změna modulu pružnosti plných 8,5 sekundy (tj. 85%) a zbývajících 1,5 sekundy připadá na roztažnost obroučky i vlásku.

RUŠIVÉ VLIVY JEDNOTLIVÝCH ÚSTROJÍ HODIN

Otzáka přesné regulace je velmi složitá, neboť nelze hovořit jen o vlásku nebo setrvačce a nechat stroj, který má být vyregulován, bez povšimnutí. Běžně se hovoří o hodinovém stroji jako o zařízení, kterým měříme čas. Pojem času je však vázán na pohyb a dráhu a bude přesnější, budeme-li hodinový stroj považovat za přístroj, který vytváří pohyb. Ručička se pohybuje po kruhové dráze nad číselníkem, který je rozdělen na menší úseky: hodiny, minuty, sekundy.

Rychlosť pohybu můžeme považovat za jednodušeji řešitelný problém než dokonalou rovnoměrnost pohybu. Zde spocívá hlavní nesnáz regulace a také posouzení kvality hodinového stroje. Stručně řečeno, pohyb ručiček nad číselníkem je víceméně kolísavý podle kvality stroje, takže dráhy proběhnuté za stejnou časovou jednotku jsou kratší nebo delší a poněvadž jednotlivé úseky na číselníku jsou stejně dlouhé, uplyne časová jednotka rychleji nebo pomaleji. Nastává nerovnoměrnost chodu nejen v úseku 24 hodin, ale i v průběhu hodinových úseků. K posouzení kvality stroje nestačí však zkontolovat jeho jednodenní chod, neboť i v delších časových úsecích se projevují nerovnoměrnosti; proto se stroj zkouší nejčastěji 14 dní. Nerovnoměrnosti v chodu nejsou však způsobeny určitou rychlostí pohybu, ale různými vlivy, které pohyb bud zrychlují, nebo zpomalují. Proto nemůžeme létat jen na izochronismu, ale musíme brát zretekl k celku. Pak poznáme, že někdy můžeme vyrovnat chybou v izochronismu chybu jinou a tak docílit lepší rovnoměrnosti chodu i se závadou, kterou bychom bez tohoto poznatku hleděli vždy odstranit. Tato složitost klade vysoké nároky na hodináře, na jeho znalosti i zručnost, a to nejen na znalost kroku nebo regulátoru, ale i celého stroje.

Přesný chod je výsledkem přesných funkcí jednotlivých součástí stroje a jejich vzájemného seřízení. Hovoříme-li tedy o přesné regulaci, musíme nejprve probrat přesné zhotovení a seřízení jednotlivých dílců, mezi nimiž setrvačka a vlásek jsou nejdůležitější.

1. Ústrojí tažné

U závažových strojů působí konstantní síla závaží dokonale rovnoměrně, vyloučíme-li vhodným zařízením vliv na přesnost této síly, např. periodické kolísání tření mezi zuby soukolí. Bylo vyřešeno elektrickým natahovacím ústrojím.

U přesných strojů kapesních a náramkových hodinek, kde získáváme tažnou sílu ohýbovým momentem pružiny, působí ne-rovnoměrnost tažné síly proměnlivé účinky pružiny a tření. Snažíme se proto využít jen účinku střední části pera, kde síla působí nejrovnoměrněji. Důležité jsou i následující podmínky:

1. Záleží na rozměrech pera, tj. jeho délce, šířce a tloušťce, která je nejdůležitější z hlediska tzv. "tvrdosti" pera. Tyto rozměry musí být dodrženy v určitých poměrech, aby výkon pera odpovídal požadavku kvality stroje. Jsme-li na pohybách, překontrolujeme pero podle tabulky (viz Hodinové stroje, II.ročník).
2. Úprava závěsu pera má rovněž značný vliv na rovnoměrnost tažné síly a na výkon pera. Excentrické odvíjení pera je obvykle zaviněno špatným závěsem. Pero nesmí rovněž pnout na dno perovníku nebo na víčko. V choulostivých případech použijeme navíječe per.
3. Velmi důležité je i olejování pera. Není správné olejovat již stočené pero v perovníku, má se naopak naolejovat po celé délce ještě před vložením do perovníku. Nejlépe vyhovuje speciální tuk nebo perovníkový olej, který nesmí být řídký, aby nebyl tlakem jednotlivých závitů pera na sebe vytlačen.
4. Překontrolujeme hladkosť povrchu dna perovníku i víčka, aby nedošlo k zadrhávání pera při odvíjení. Dále si ověříme správnost vůle perovníkového hřídele i zcentrování perovníku na hřídeli. Pero musí být dobře očištěno od zbytků starého oleje, ne však přitom deformováno.

Pero je zdrojem síly. Je důležitým orgánem hodinového stroje. Jen rovnoměrné působení tažné síly umožní přesné vyregulování. Nenechte se mylit skutečností, že je pero od setrvačky poměrně daleko.

2. Ústrojí převodové

I toto ústrojí nemá zdánlivě se setrvačkou a vláskem nic společného. Přenáší však sílu, kterou dodává pero kroku a ten zase setrvačce. Je zdrojem kolísání přenášené síly, i když je v dobrém stavu, neboť nelze vyloučit nepravidelnosti v ozubení, vzniklé již při výrobě, i proměnlivé tření čepů v ložiskách. Musíme proto soustředit pozornost na celé převodové ústrojí, aby se tyto poměrně malé závady nedostatečnou opravou nezvětšily. Překontrolujeme proto:

1. Záb
jíc
ji
otá
mus

2. Čep
í p
Vel
zvě
cí
vzn
Zeš
ti
roč
set

3. Lož
ste
ním
čep
lož
aby
mér
opr
moe
čt.
víč
kde
hle
pro
ka

šil
sel
met
po
vs

4. Vy
Lo
ja
ně
ky
tí
ro
mi

5. Ol
a
pr
ol
na

Přev
s min
úprav

1. Záběr všech kol; budeme pozorovat kolísání odporu při jejich otáčení. Všechna kola se musí otáčet rovině a nesmějí být naražena na hřídeli excentricky, aby se v průběhu otáčky neměnila hloubka záběru. Po celou otáčku kola se musí roztečné kružnice odvalovat teoreticky po sobě.
2. Čepy hřídelů musí být přesně válcové bezvadně hladké. Délky i průměry čepů musí odpovídat rozměrům ložiska a naopak. Velká vůle čepu v ložisku působí vedny záběr, malá vůle zvětšuje tření a zatěžuje tak neúnosně chod stroje. Dosedací ploška hřídele musí být hladká stejně jako čep, aby nevznikaly velké rozdíly tření při různých polohách stroje. Zešikmení válcové části musí odpovídat zákonům o soudržnosti oleje. Čepy setrvačky jsou z těchto hledisek mnohem náročnější. Budeme se jimi zabývat přímo v souvislosti se setrvačkou. Ohnutý čep je již příliš hrubá závada.
3. Ložiska a uložení čepů. Opravu ložisek musíme pokládat za stejně důležitou jako opravu čepů a záběrů, neboť vychozením ložiska se mění záběrová vzdálenost, zvětšuje se vůle čepů a vzniká ztráta i kolísání tažné síly. U obyčejných ložisek provedeme opravu stažením nebo zácelem a dbáme, aby ložisko po vystružení bylo hladké, mělo správné rozměry a aby se čep otáčel v původním místě, čili abychom opravili současně i záběrovou vzdálenost. Přezkoušíme kolmost stěn ložiska (vývrtu) i vůli čepů vykláněním kola ve čtyřech polohách. Překontrolujeme vyhloubení pro olej, odpovídá-li zákonům vzlínavosti, a také druhou stranu ložiska, kde dosedá hřídel kola. Zde nesmí být žádná drsnost ani vyhloubení. Při větším vychození opravíme ložisko zácelem a provedeme novou kontrolu, stejně jako právě popsanou. Po každé opravě překontrolujeme správnost záběru.

U kamenových ložisek se přesvědčíme, nejsou-li upevněna šikmo a odpovídají-li rozměry otvorů rozměrům čepů. Každou sebemenší závadu opravíme, eventuálně vyměníme kámen. Kameny musí být v naprostém pořádku, proto musíme dávat dobrý pozor na kameny prasklé nebo vyštípnuté. Při výměně kamenů vsazujeme stejný tvar vývrtu.

4. Vyčistění kol, pastorků, čepů i ložisek musí být bezvadné. Ložiska musíme zbavit zbytků mastnoty a ostatních nečistot jak v otvoru, tak i v jamce pro olej a na protilehlé straně. Nestačí jen vymytí v benzínu nebo čisticí lázni. Zbytky starého oleje odstraníme breslenem. Z téhož důvodu leštíme někdy čepy, i když nejsou drsné. Pastorky vyčistíme rovněž breslenem a zuby kol dobře okartáčujeme, aby mezi nimi nezůstaly zbytky nečistoty.
5. Olejování čepů i ložisek provádíme vždy předepsaným olejem a vhodnou dávkou. Pamatujeme na to, že nepoužíváme týž olej pro styk oceli s mosazí jako oceli s kamenem. Musíme druh oleje také podřídit hledisku různě velkých tlaků v různě namáhaných ložiskách.

Převodové ústrojí má přenášet tažnou sílu pera pokud možno s minimálními ztrátami a bez proměnlivého kolísání. Všechny úpravy směřují k dodržení těchto dvou podmínek.

3. Ústrojí kroku

Ústrojí kroku má svou speciální funkci v chodu celého stroje. Přeměnuje rotační pohyb krokového kola na kývavý pohyb kotvičky s vidličkou a předává sílu tažného pera regulátoru. Z jednotlivých funkcí víme, jak složité proměny probíhají v krocích, proto si nejprve ujasníme druhy kroků:

- a) Kroky vratné nelze vůbec pojmost do přesné regulace, neboť jsou trvale ve spojení s regulátorem a ovlivňují silně rovnobodost kyvů. Zde se musíme spokojit s menšími nároky na přesnost, poněvadž je tento nedostatek zaviněn hlavně krokem, a proto nedosáhneme vyšší přesnost ani nejpečlivější úpravou ostatních dílů.
- b) Kroky klidné umožňují přesnější regulaci, a to tím více, čím dokonalejší regulátor je použit. Ve spojení s kyvadlem je možno dosáhnout vysokou, ve spojení se setrvačkou jen průměrnou přesnost. Proto lze u Grahamova kroku hovořit o přesné regulaci, jakou nelze dosáhnout u kroku válečkového. Současně je nutno si uvědomit zbytečnost mnoha diskusí, týkajících se například korekční ručky a zámečku (kmitání vlásku) u levných strojů. U přesných strojů působí kmitání vlásku mezi kolíčky v přípustných mezích celkem nepatrnou chybu, která se však musí brát v úvahu, neboť součet všech odchylek a nepřesnosti stlačujeme na zlomky vteřiny. U levných strojů překrývají ostatní odchylky hodnotu zpožďování malých kyvů, kterou působí kmitání vlásku mezi kolíčky, a vyrovnaní této chyby by bylo zbytečné. Zanedbá-li však hodinář dovolenou hodnotu kmitání a nechá-li mezeru mezi kolíčky několikanásobně větší než tloušťku vlásku, projeví se značnější účinek nebo i nemožnost běžné regulace korekční ručičky.
- c) Kroky neodvislé odpovídají nejlépe požadavkům přesné regulace. U přenosných strojů se setrvačkou se nejlépe osvědčil krok chronometrový, avšak v běžné praxi je nejpoužívanější hlavně krok švýcarský a kolíčkový. Švýcarský krok můžeme považovat za velmi dobře využívající. Konstrukčně i funkčně obsahuje prvky ostatních kotvových kroků. V dalším se proto budeme zabývat jako hlavním krokem švýcarským a k ostatním odbocíme jen v tom případě, bude-li odlišnost značná.

4. Úprava švýcarského kroku

Seřízení kroku tak, aby všechny funkce probíhaly podle pravidel uvedených v učebnici pro II. ročník, je základní podmínkou přesné regulace. Při seřízení nebo kontrole kroku postupujeme od záběru vidličky s vodítkem, pak seřídíme ohraňující kolíčky a upravíme palety do správného záběru s krokovým kolem. Současně také překontrolujeme krokové kolo (jeho seřidění, poškozené zuby) i jeho axiální vůli a nastavení zubů proti ploše zdvihu palety kotvy. U kroku kontrolujeme následující:

1. Vidlička s vodítkem. Výškové nastavení vodítka vzhledem k vidličce, záběr vodicího kamene do výřezu vidličky, vůle kamene ve vidličce, hladkosť kamene a plocha výřezu vidličky, úhel záběru vodicího kamene s vidličkou, proběhnutí vodicího kamene mezi růžky vidličky. Zkusíme i zatmelení vodicího kamene v kotoučku a překontrolujeme kolmost jeho nastavení. Prohlédneme záběr pojistného kolíčku s malým kotoučkem a zkonztrolujeme, nemá-li po obvodu drsná místa a je-li na setrvačce naražen přesně centricky. Tvar pojistného kolíčku i jeho nastavení proti vodítku jsou také důležité.
2. Vychýlení vidličky. Překontrolujeme vůli pojistného kolíčku na obou stranách vodítka a vyzkoušíme funkci vtažného úhlu. Značná vůle působí velkou hloubku klidu a ztěžuje vypuštění. Vzniká tak značné ovlivnění kyvů setrvačky, neboť v okamžiku vypuštění odčerpává setrvačku svou pohybovou energii z pružné deformace vlásku. Příliš malá vůle pojistného kolíčku zmenšuje úhel hloubky klidu, ulehčuje vypuštění, ale při rychlejších pohybech může u náramkových strojů dojít i ke kmitání vidličky a občasnému dosedání pojistného kolíčku na malé vodítko. Takto vyvolaný brzdicí účinek ovlivňuje kyv. Je zásadně nesprávné vodítko olejovat.
3. Palety a zuby krokového kola jsou v trvalém záběru, až na krátké okamžiky pádu. Zde v první řadě kontrolujeme teoretický úhel klidu, tj. místo, kam dopadá zub krokového kola na plochu klidu, i úhel klidu po dosednutí vidličky na ohraňující kolíček. Kontrolujeme také funkci vtažného úhlu (sklon palety) podle síly, jakou je vidlička vtažena i držena na ohraňujícím kolíčku. Kontrolu klidu i v tahu provedeme na obou paletách. Současně provádime kontrolu vnějšího i vnitřního pádu a polohy zubů v okamžiku odpadu. Zjistíme, jsou-li obě palety pevně zasazeny a nejsou-li poškozeny. Po odstranění všech závad provedeme celkovou kontrolu správnosti kroku, jak jsme se s ní seznámili v druhém ročníku.

Tatáž pravidla platí i pro krok anglický nebo Rosskopf. Místo palet kamenů kontrolujeme u kolíčkového kroku kolíčky, eventuálně opravíme zuby krokového kola.

5. Úprava válečkového kroku

Válečkový krok se pro přesnou regulaci vcelku nehodí, neboť kyv setrvačky je neustále pod vlivem tlaku zubů krokového kola na stěny válečku. I u tohoto kroku však přece lze docílit dobré výsledky, dbáme-li při úpravě zásad konstrukce kroku. Podstatným při správném seřizování bude:

1. Krovové kolo a jeho sestředění, správný tvar zubů a jejich vyhlazení, odstranění i nepatrných projevů magnetismu.
2. Váleček správných rozměrů z hlediska průchodu krokového kola, výškových rozměrů a jeho vnějšího průměru, tloušťky stěny válečku a velikosti jeho tzv. "otevření".

- Seřízení teoreticky správného klidu považujeme za nejdůležitější úkon, dále odpad a nastavení válečku k příčné ose krokového kola, aby se zamezilo tak řečenému zaskakování.
- Kvalitní úprava ložisek, dostatečně slabé čepy a ovšem naprostě volný průběh oblouků setrvačky s přiměřenou osovou vůlí. Přitom dávejte dobrý pozor na vyběhané ocelové krycí destičky.

Vliv kroku na přesný chod stroje je značný a nelze jeho funkci podceňovat. I nejpečlivěji upravený vlásek a ideální setrvačka nemohou chodu dodat požadovanou přesnost, nebude-li krok v dokonalém pořádku nebo jsou-li tyto dvě součásti regulačního spojeny s nevhodným krokem.

RUŠIVÉ VЛИVY VLÁSKU

Kývající systém setrvačka-vlásek podléhá většimu množství vlivů, které byly vyjmenovány již dříve. Největší vliv na rovnobělost, popřípadě nerovnobělost kývů vykonává vlásek. Tyto vlivy jsou:

- Proměnlivost momentu setrvačnosti
- Předpětí vlásku v místech jeho upevnění
- Pohyb těžiště vlásku
- Upevnění vlásku v rolničce
- Proměnlivost čepového tření u setrvačky

1. Proměnlivost momentu setrvačnosti

Při kývání setrvačky se vlásek pravidelně rozvinuje a svínuje. Při svinutí se moment setrvačnosti zmenší, při rozvinutí zvětší. Kdyby mělo popsané "dýchání" vlásku při rozvíjení i svíjení stejnou hodnotu, obě odchylky by se navzájem rušily. Víme však, že při rozvíjení vlásku účinek momentu vzniká o větší hodnotu než při svíjení. Následkem toho by při velkých kylech docházelo ke zpoždování stroje a při malém rozkyvu k jeho zrychlování. Tato chyba není však velká a nemusíme jí dbát. V odborné literatuře se uvádí hodnota 2 až 3 s/d při zmenšení úhlu rozkyvu z 270 na 150°. Ve větším rozsahu se projevuje popsaná úchylka jen u vlásků šroubovacích (válečkových). Aby byla chyba snížena na minimum, musíme volit vlásek podle těchto pravidel:

- musí mít co nejmenší vnější průměr, ale současně co nejvíce otáček,
- jeho výška má být co nejmenší, ale vlásek raději tlustší.

2. Předpětí vlásku v místech jeho upevnění

Poněvadž je vlásek ve svém nosníku pevně zasazený, vzniká při otáčení setrvačky jeho nesoustředěné rozvinování. Jako ná-


sledek se projevuje posunování těžiště, zvětšení tlaku na čepy a nesouměrnost v ohybu jednotlivých závitů vlásku, jejichž výsledkem jsou excenterické pohyby spirálových závitů. Zde dochází k největší chybě izochronismu, která se odstraňuje úpravou koncových křivek a vlásku s uspořádáním určité polohy vnitřní křivky k vnější.

O přesné regulaci platí: Je vědou i uměním současně.

3. Pohyb těžiště vlásku

Pokud je setrvačka v klidu, nalézá se těžiště vlásku u válečkových vlásků chronometrových kroků v ose setrvačky. U plochého vlásku je posunuto z osy směrem k první čtvrtině vnější otáčky. Při pohybu setrvačky se pohybuje současně i těžiště, a to o značně větší hodnotu, jež závisí na úhlu pootočení. Čím větší úhel, tím větší je posunutí těžiště. Bude tedy záležet i na poloze vnitřního upevnění vlásku vzhledem k vnějšímu zakoličkování. Je-li zakoličkování v rolničce provedeno v přímce špalíček-osa hřídele - zakoličkování v rolničce, vznikne jiná odchylka než v případě, že bude vnitřní upevnění vlásku posunuto třeba o 90° vpravo či vlevo nebo o 180° od uvedené polohy. První dvě polohy působí opoždování, druhé dvě zrychlování. Je třeba si uvědomit, že zrychlení i zpoždění je výsledkem rozdílu dvou pohybů těžiště od osy. První pohyb při svinování vlásku posune těžiště méně než při rozvinování. Vezmeme-li v úvahu možnou polohu hodinek (kapeení hodinky visí buď korunkou nahoru, nebo dolů - vpravo či vlevo), bude se při těchto polohových změnách měnit i poloha těžiště tak, že se jednou bude nacházet nad osou, jindy pod osou setrvačky. Na obr. 5 je naznačeno těžiště S. Podle toho, kde se bude nacházet, způsobí změnu chodu; můžeme shrnout:

A - těžiště nepatrнě pod středem; B a C - těžiště posunuté značně stranou vlivem excentricity vlásku




Klesá-li při kyvu setrvačky těžiště vlásku, působí to zvětšení kyvů, hodinky se zpoždují. Zvedá-li se naopak při kyvu těžiště, zmenšují se výkyvy setrvačky, dochází k zrychlování kyvů a hodinky se předcházejí.

Obr. 5. Pohyb těžiště vlásku:

S - těžiště; A - těžiště nepatrнě pod středem; B a C - těžiště posunuté značně stranou vlivem excentricity vlásku

Vznikají-li nerovnosti chodu v různých polohách stroje, nastává-li např. ve svislé poloze zpoždování, můžeme tuto chybu vyrovnat vnitřním upevněním vlásku, kterému dáme takovou polohu, jež vyvolá potřebné zrychlení. Taková poloha je znázorněna na obr. 6a, kde se první polovina vnitřního závitu vlásku nachází nad středem setrvačky, jestliže hodinky visí a setrvačka je v klidu. Na obr. 6b je nakreslena rolnička pro levé vinutí vlásku.


Uprava se provádí změnou koncových křivek vlásku. Móda kapesních hodinek stále značněji pomíjí a protože náramkové hodinky, upevněné na ruce, mění trvale svou polohu, nemůžeme předpokládat, že co je vhodné pro stroje kapesní, bude platit obdobně pro stroje hodinek náramkových. Ty ovšem mají dnes mnohem větší význam, protože zejména zatlačují hodinky kapesní.



Obr. 6. Vliv upevnění vlásku na nepravidelnost chodu stroje:

- a - poloha působící zrychlení ve svislé poloze;
- b - druhá poloha ovlivňující levé vinutí vlásku

uvést jen výsledky, z nichž je zřejmé, že nejvhodnější úprava vlásku náramkových hodinek se dosáhne v tom případě, když vnitřní upevnění vlásku na rolničce je provedeno podle obr. 7. Mezi zámečkem korekční ručky a upevněním vlásku na rolničce má být úhel asi 30° . U náramkových hodinek není izochronismus žádoucí, neboť je třeba nějakým způsobem vyrovnávat posunování těžiště vlásku, k čemuž se právě nejlépe hodí chyba izochronismu.



Obr. 7. Úhel upevnění vlásku na rolničce vzhledem k zámečku korekční ručky

Nejnovější výzkumy potvrzují, že pro drobné stroje náramkových hodinek je výhodnější vlásek plochý než vlásek s nadhnutou křivkou. Koncové křivky nemají dostatečnou účinnost vyrovnávat odchylky zpoždování ve svislé poloze. Plochý vlásek se rozvíjí mnohem více k jedné straně, čehož můžeme využít a dosáhnout větší zrychlení při malých kyvech. Tato úprava však vyžaduje poněkud odlišný pracovní postup při výměně vlásku, než jaký se běžně provádí. Je možné pokládat za ojedinělý případ, kdy by délka vlásku, nutná pro správný počet kyvů, souhlasila s polohou vnitřního zakolíkování vlásku. Toto přesné vyrovnání je nutné provádět měněním tíhy setrvačky, což je u tak malých

strojů poměrně náročná práce. Je samozřejmé, že by bylo zbytečné zabývat se touto úpravou u strojů, kde ostatní neodstranitelné vlivy působí větší odchylku chodu, než posunování těžiště vlásku.

Tento stručný popis zdaleka nevyčerpává problém pohybu těžiště vlásku, má jen za úkol upozornit, že u vysoko kvalitních strojů se tyto úpravy provádějí a že práce opraváře není nikterak snadná. Současně by měla být už definitivně odstraněna každá ledabylost v práci při opravě běžných strojů.

4. Upevnění vlásku v rolničce


Úpravou vnější křivky vlásku jsme se zabývali již v druhém ročníku. Poměrně značnou důležitost má i úprava vnitřního upevnění vlásku na rolničce. Je zbytečné zabývat se přesnou regulací stroje, pokud nejsou opraveny všechny závady vnitřního

upevnění vlásku a rolničky. Vhodně provedená rolnička je na obr.8. Otvor pro zakolíčkování vlásku l je vytáhnut těsně u proříznutí, takže rolnička může dobře pružit na hřídeli v místech od e ku g. Část rolničky, v níž je vytáhnut otvor, má tendenci se ohýbat, není proto správné umístit průřez kolmo na vývrt. Vzhled rolničky má odpovídat tvaru zobrazěnému na obr.9. Spodní sešikmení f slouží k usnadnění snímání vlásku

Obr.8. Provedení otvoru rolničky:


l - otvor pro kolíček,
e - proříznutí

příliš velká a vlásek nesmí být daleko vylomen. Správné provedení je na obr.10. Jsou zde dodrženy dvě důležité podmínky. Vzdálenost vlásku od rolničky a je stejná jako vzdálenosti jednotlivých závitů vlásku b mezi sebou. Ohyb k je proveden plynule bez ostrého zahnutí. Ostré zahnutí namáhá nadměrně materiál na ohyb a zavinuje změny pnutí v místě ohybu.



Obr.9. Tvar rolničky vlásku:


f - sešikmení usnadňující snímání vlásku;
k - sešikmení usnadňující rovnání vlásku



Obr.10. Správné upevnění vlásku na rolničce: a, b jsou vzájemně vzdálenosti závitů vlásku; k - ohyb vlásku


Obr.11. Správný tvar vnitřního ohybu vlásku: e - délka zakolíčkování

Správné ohnutí vnitřního konce vlásku je znázorněno na obr.11. Chyb může být proveden speciálními kleštěmi z mosazi nebo bronzu. Délka musí být dostatečně velká, aby upevnění vlásku bylo spolehlivé. Při vyhýbání dbáme na plochost vlásku. Je-li vlásek připraven, nasadíme rolničku na výstružník tak, aby jeden jeho břit zasahoval do průřezu v rolničce, která je tím zajištěna proti stáčení. Nyní si zhotovíme kolíček z tvrdé mosazi nebo bronzu ve tvaru mírně sbíhavého kuželetu. Kolíček má být delší a má mít stejnou kuželovitost jako vystružený otvor.



Obr.12. Správné zakolíčkování vlásku:
a - místo zápicu;
h - ploška kolíku

Nový vlásek je zpravidla delší, než je nutné. Uломíme asi polovinu vnitřní otáčky a uskutečníme křivku. Vlásek nasouváme našikmený a při dotlačení kolíčku jej uvedeme do správné polohy. Teprve když překontrolujeme polohu vlásku a přesvědčíme se, že je správně upevněn, dotlačíme kolíček (který máme stále upnutý ve svérce) do rolničky a odložíme. Bezvadné utužení vlásku je velmi důležité. Aby bylo zasunutí kolíčku provedeno spolehlivě, používají hodináři k tomu účelu zvláště upravených kleští. Upevnění vlásku a jeho úpravu provádíme pokud je ještě rolnička nasazena na výstružníku.



Obr.13. Ukázka řešení vnitřního zakřivení vlásku

U nejkvalitnějších strojů se provádí zakřivení vlásku do rolničky podle křivek, jež mají týž účel jako křivky vnější. Jejich tvar se volí podle předloh. Ukázka řešení této křivky je na obr.13.

5. Proměnlivost čepového tření u setrvačky

Úprava ložiska a velikost tření, jež má být v poloze vertikální i horizontální stejně, byla již popsána. Působí zde rozdíly olejování a vytváření kapilárních sil. Proměnlivost tření zavinuje i vlásek svým jednostranným tlakem na čepy; zvětšuje tím - zjednodušeně řečeno - tíhu setrvačky. Ta-

to síla však je v poměru k celkové hmotě setrvačky tak nepatrná, že může být i u velmi přesných strojů zanedbána. V běžné opravářské praxi je mnohem důležitější úprava ložiska a čepů než vliv vlásku na zvětšení čepového tření při svislé poloze stroje.

Regulátor chodu - ať je to kyvadlo nebo setrvačka s vlás-kem - podléhá účinkům nepravidelného impulsu předeného hodinovým strojem, dále konstrukčním nedostatkům (fyzické kyvadlo i

setrvačk teploty, je mít z nutí mat tyto úči
a)
b)

Tyto prá skutečně Známená

1. Co ne tření je.
2. Co ne tuálně těžíš
3. Bezva přesn
4. Úprav kou t Uprav výle,

Při tem:

1. U pro kompe dle p při v ru od
2. Kontr úprav vačky se zp kyvy cháze ní up nění

Těchto n īadují t soký stu káme jen letech, budeme k abychom proč? Be svůj růst

setrvačka se liší od ideálního kyvadla matematického), změnám teploty, tlaku a řadě dalších druhotních vlivů. Takový vliv může mít změna pružnosti vlásku u strojů se setrvačkou, nebo stárnutí materiálu závesného pérka u strojů kyvadlových. I když tyto účinky nelze zcela odstranit, snažíme se

- a) omezit jejich účinek,
- b) využít jejich působení k vyrovnávání jiného nežádoucího účinku.

Tyto práce jsou nejnáročnější a vyplatí se proto jen u strojů skutečně kvalitních. Vážné závady se musíme snažit odstranit. Znamená to:

1. Co nejlépe upravovat čepy setrvačky a obě ložiska, jak kvůli tření, tak i se zřetelem na kapilární síly a soudržnost oleje.
2. Co nejpřesněji vyvážit setrvačku, aby bylo možno při even-tuální přesné regulaci použít s úspěchem k docílení změny těžiště vyrovnávací šrouby.
3. Bezvadné srovnání vlásku v závitech i naplocho a i dosažení přesné rovinného svinování.
4. Upravu vnější křivky u plochého vlásku i s nadehnutou křivkou tak, aby otáčení korekční rуčky nepůsobilo deformaci. Upravu zámečku korekční rуčky tak, aby vlásek neměl mnoho výle, ale aby se také netisknil. Mezera musí být co nejmenší.

Při náročnější regulaci přihlídneme ještě k těmto možnostem:

1. U profíznuté bimetalické setrvačky se pokusíme o vyrovnání kompenzačním přemístováním šroubků na obvodu setrvačky podle pravidla: Je-li setrvačka překompenzována (hodinky se při vyšší teplotě předcházejí, přemístujeme šrouby ve směru od volného konce k pevnému).
2. Kontrolujeme chybu izochronismu a pokusíme se o vyrovnávání úpravou koncových křivek vlásku. Klesá-li při kyvu setrvačky těžiště vlásku, způsobuje to zvětšení kyvů a hodinky se zpoždují. Zvedá-li se při kyvu těžiště, zmenšují se výkyvy setrvačky, dochází k zrychlení kyvů a hodinky se předcházejí. Při změnách chodu v různých polohách upravíme vnitřní upevnění vlásku do jiné polohy vzhledem k vnějšímu upevnění vlásku.

Těchto několik pokynů se dá velmi obtížně uplatnit v praxi. Vyžadují totiž podrobné znalosti (tedy hlubší prostudování), vysoký stupeň zručnosti a zkušenosti. Tak cenné vlastnosti získáme jen trpělivým studiem a každodenní prací až po několika letech, dříve či později, podle píle a vytrvalosti, s jakou budeme k opravám hodinových strojů přistupovat. Důležité bude, abychom neustále o své práci přemýšleli, uvažovali a tázali se: proč? Bez tohoto "proč" se nenaucíme technicky myslit a omezíme svůj růst.

ÚSTROJÍ RUČIČKOVÉ

Poslední ústrojí, ukazující "uplynulý" čas nemá sice přímý vliv na přesnou regulaci, má však vztah k přesnému určování času. Překontrolujeme utužení ručiček, nasazení hodinové ručky na kole (vůli kola), nasazení minutové i vteřinové ručky a převědčíme se, nedochází-li někde k neúnosnému tření. Pozornost věnujeme i číselníku, není-li snad nasazen křivě. Při sledování malých časových odchylek záleží velmi mnoho na přesném rozdělení i na správném nasazení číselníku. Přesto chod hodin kontrolujeme vždy na stejném místě, aby byly tyto chyby vyloučeny.

Nařízení vteřinové ručky na nulu

Některé typy hodinek mají zařízení, které při vysunutí korunky zastaví stroj, takže pak můžeme vteřinovou ručku snadno nařídit. U ostatních typů se doporučuje použít k témuž účelu bezchlupého papíru, kterým zadržíme setrvačku. Papír se používá proto, že nezpůsobí poškození setrvačky při otáčení hodinek číselníkem nahoru, k čemuž by mohlo lehce dojít, kdybychom zadrželi setrvačku např. brslenem. Nedoporučuje se řídit vteřinovou ručku násilným posunováním na čepu nebo zastavovat stroj zpětným řízením ruček. Nařízení ručky i odčítání zlomků sekund vyžaduje určitý cvik. Při této práci používáme zvětšovacího skla, abychom odhadli přesněji polohu ručky k dílci jedné sekundy. Srovnání provádíme vždy na stejném místě. Při zkouškách strojů se vždy v zápisu uvádí, v jakém rozsahu (např. na 20 s) bylo porovnání provedeno.

ČASOVÉ SIGNÁLY

U levných druhů hodin se spokojíme s menšími nároky na přesnost chodu a regulaci tam provádíme jen změnou činné délky regulátoru. U kvalitních a přesných strojů, u nichž uplatňujeme vysoké nároky na přesnost chodu, bereme v úvahu před samotnou regulací i v jejím průběhu všechny dříve popsané vlivy a hovoříme pak o přesné regulaci. K porovnávání rozdílů (diferencí) používáme buď přesný regulátor nebo vysílané časové signály. Nejčastěji zjišťujeme napřed diferenci regulátoru a potom podle něho seřizujeme ostatní stroje. I Československý rozhlas vysílá pravidelně časové signály a oznamuje poslední sekundy čtvrtodin. Je to šest krátkých zvuků ve vteřinových intervalech, což je základní prvek časových znamení moskevských, londýnské BBC, mezinárodního časového signálu CNOCO i bývalého časového znamení Státní hvězdárny po první světové válce.

Posluchač vpadne snadno do rytmu značek a bez obtíží odhadne i desetiny vteřiny, zejména použije-li spojnu čočku. Tečky značí přesně 55, 56, 57, 58, 59, 60 sekund a jsou vysílány podle potřeby rozhlasu tak, že poslední, šestá tečka, označuje přesně čtvrt, půl, tři čtvrti a ebe celou hodinu.

V roce 1947 nepřekročila chyba proti nejpřesnějším vědeckým koincidenčním, tj. časově souhlasícím signálům 0,1 s. Ten-

to časový signál produkovalo zařízení řízené kyvadlovými hodinami Astronomického ústavu ČSAV. Signál byl předáván rozhlasu každou čtvrt hodiny po celých 24 hodin. Základem byl časový signál britské stanice Rugby GBR. V roce 1956 byl tento signál dále zpřesněn použitím křemenných hodin. V této roce však došlo k nové změně. Naše časová stanice se přizpůsobila usnesení Mezinárodní astronomické unie, podle něhož stanice vysílající časové signály mají řídit okamžiky svého vysílání souhlasně s rovnoramenným tropickým rokem, určeným na podkladě vlastních astronomických pozorování. Proto byl běžný časový signál vysílaný z přesných křemenných hodin podle toho upraven.

Pro vědeckou potřebu bylo v lednu 1956 zahájeno vysílání stálého časového signálu zcela moderního typu stanicí OLB5 na kmitočtu 3 170 kHz. V září 1956 bylo vysílání převedeno na etalonový prototypový kmitočet 3 500 kHz a od 3.12. 1956 přešlo na definitivní etalonový kmitočet 2 500 kHz, kde pod značkou OMA pracuje dodnes.

Vysílání OMA 2 500 sdružuje sdělování přesného času a kmitočtu ve formě doporučení mezinárodním poradním sborem CCIR a dodržuje také doporučené charakteristiky nepřetržitých vysílání časových signálů a etalonových kmitočtů na vyhrazeném kmitočtu 2 500 kHz. V současné době mají vysílané časové signály odchylky nejvýše $\pm 0,02$ s a kmitočty s odchylkami méně než $\pm 1 \cdot 10^{-9}$ ve srovnání s prozatímním rovnoramenným tropickým rokem TU2.

Protože nosný kmitočet 2 500 kHz uvedeného vysílání není vhodný k dálkovému přenosu informací o přesně určeném čase a kmitočtu, bylo od května 1957 zřízeno další permanentní vysílání v oblasti dlouhých vln. Nejprve se vysílaly časové signály na kmitočtu 48,6 kHz (ve třídě A1) pod značkou OLP, od dubna 1958 pak jako OMA 50 na etalonovém nosném kmitočtu 50 kHz, takže i v tomto případě se jedná o současné sdělování přesného času a kmitočtu.

Pro úplnost doplňujeme, že od počátku MGR je v provozu ještě dvoucí další vysílání se speciálním posláním, a to OLB5, 3 170 kHz pro potřeby geodetické (vysílá jen v nočních hodinách) a OLB2, 18 985 kHz k měření doby letu časových signálů na trase Praha-Tokio (vysílá jen ve středu a v pátek od 13 h 30 min do 14 h 00 min SEČ). Hlavním účelem obou vysílání je sdělování času, takže nosné kmitočty nejsou etalonové. Příslušné opravy prováděné denně dosahují nejvýše asi 0,0001 s.

Korekce československých časových signálů, řízených Astronomickým ústavem Československé akademie věd v Praze pro signály OMA 2 500 kHz a 50 kHz a 50 kHz vysílané ve 20 hodin SEČ a pro Prahu I 638 kHz, který je vysílán ve 12 hodin SEČ, jsou uváděny v tabulkách, které otiskuje měsíčník Říše hvězd. Přehled vědeckých signálů a zprávy o pokrocích ve sdělování přesného času jsou každoročně publikovány ve Hvězdářské ročence (vydává ČSAV Praha). Tím jsme však již přešli k přesným časovým signálům mezinárodním. První takový signál byl vysílán

vysílačem Hamburk v roce 1932 pro dopravu na moři i na pevnině a pro pošty pod značkou ONOGO. Název dostal proto, že časové značky odpovídají témto písmenům Morseovy abecedy:

O / - - - / N / - . / O / - - - / G / - - . / O / - - - /

Tyto signály byly dvojího druhu, obyčejné a vědecké. I nás permanentní signál CMA vysílá každou čtvrt hodiny sekundový signál se stávající ze šesti zvukových bodů. Vědecké vysílání signálů je zase dvojího druhu. Jednodušší, trvající 2 minuty, a rytmické, jež slouží k nejpřesnějším pracím astronomickým, trvající 5 minut. Vysílání čs. stanice CMA 2 500 kHz je nepřetržité po celých 24 hodin. Časové tiky složené z pěti vlnek tónu 1 000 Hz (trvající 0,005 s) definují svým začátkem předpovídáný prozatímní rovnoramenný tropický rok, jehož odchylky od definitivního času leží pravděpodobně v mezích - 0,02 s, obvyklých pro světové časové služby. Pro lepší přehlednost je kromě označení začátku minuty prodloužením tiku na 0,1 s označena i ukončená pátá minuta prodloužením na 0,5 s a ukončená patnáctá minuta šesti body. Pro upozornění se od 45 s do 50 s před těmito body vysílá tón. Kromě toho se před ukončením každé třetí hodiny, tj. 02,55 - 03,00, 05,55 - 06,00, 08,55 - 09,00, 11,55 - 12,00, 14,55 - 15,00, 17,55 - 18,00, 20,55 - 21,00, 23,55 - 24,00 h světového času vysílá 300 bodů v trvání 0,1 s, minuta označená prodloužením na 0,5 s. První minutu je vysílána značka CMA a každou hodinu od 20 do 25 a od 40 do 45 min je vysílání přerušeno. Signál CMA 50 kHz je tvořen značkami trvání 0,1 s, minuta označená prodloužením na 0,5 s. Značky se vysílají 23 hodin denně, od 10,00 do 11,00 h světového času se vysílá pouze etalonový kmitočet 50 kHz.

1. Srovnávání hodin a hodinek s časovými signály

U kapesních hodinek, jejichž vteřinová ručička poskakuje po $\pm 1/10$ sekundy, nečiní srovnání potíží, použijeme-li lupy. Musíme se vyvarovat vlivu nepřesného dělení číselníku a excentricky ručky. Proto srovnáváme pokud možno vždy na stejném místě číselníku nebo si určíme chyty číselníku kalibrováním podle rázu vteřinového kyvadla. U hodinových strojků, kde se vteřinová ručka pohybuje po půlsekundách, musíme desetiny sekundy jen odhadovat, což vyžaduje trochu cviku. Podobně postupujeme i u vteřinových hodin kyvadlových.

2. Postup při rychlé regulaci stroje

K rychlé regulaci používají hodináři přesně vyregulované hodinky a uskutečňují ji odposloucháváním tiků obou strojů na jednou. Tato metoda je vypracována H. Jendritzskim obdobně jako koincidenční metoda vědeckých časových signálů, kde určujeme ochylku pomocí tabulk. Jendritzki uvádí hodnotu 288 nutnou pro výpočet. Dělíme-li tuto číslo počtem sekund, které uplynou do dalšího splynutí tiků, získáme diferenci v minutách pro 24 hodin chodu. Nastane-li koincidence po 120 sekundách, má denní differenci hodnotu:

$$288 : 120 \text{ s} = 2,4 \text{ min, neboli } 2 \text{ min } 24 \text{ s}$$


Zjistíme-li, že splynutí obou tiků nastalo teprve po 4 minutách, bude denní odchylka:

$$288 : 240 \text{ s} = 1,44 \text{ min}, \text{ čili } 1 \text{ min } 12 \text{ s}$$

Uvedený počet platí pro stroje, u kterých setrvačka činí 18 000 kryvů za hodinu.

3. Koincidenční metoda

Koincidenční metody se používají při srovnávání s vědeckými rytmickými signály; podle nich lze hodinky seřísovovat až na desetinu sekundy přesně. Samo srovnání je jednoduché. Zjistíme, po které nejbližší sekundě našich hodinek následuje první čárka signálu. Kdybychom ji přeslechlí nebo byli na pochybách, zjistíme ji podle některé z dalších minutových značek signálu, počítáno od minutové značky jako nuly, když splývá s tiky našich hodinek. Nato si z tabulky zjistíme čas, který odpovídá onomu



Obr.14. Časový nonius

koincidenčnímu rázu signálu, a zjistíme chybu stroje. Srovnání hodin podle rytmických signálů je obdobné měření délek noniem. Grafické znázornění obdoby délkového časového nonia je na obr.14. Volíme-li tento způsob, pořídíme si tabulkou násobků 1/61 sekundy.

4. Denní chod a kvalita stroje

Porovnáme-li opravený stroj po 24 hodinách chodu s regulátorem, zjistíme obvykle větší nebo menší odchylku. Stav opraveného stroje nesouhlasí, hodinky jsou např. o 3 minuty napřed - ručky ukazují o 3 minuty uplynulého času více než rozdíl od skutečnosti.

Podle toho určujeme způsob vzniku odchylky - šly rychle, tedy je to chodem stroje. Dále určíme i odchylku, která vznikla mezi dvěma časovými úseky při porovnávání stroje s regulátorem. Uvedené pojmy mají svou důležitost a je třeba jim dobré rozumět.

Stav je odchylka, kterou odčítáme na číselníku nebo zjistíme odposloucháním v okamžiku, kdy provádíme porovnávání s časovým normálem.

Chod je differenč (rozdíl) mezi dvojím porovnáním, proto musíme při výpočtu differenč denního chodu od druhého stavu první stav odečíst.

U stroje jsme např. zjistili při prvním porovnávání odchylku 6 s a za 24 hodiny odchylku 14 s zrychlení. Denní chod stroje je:

$$/ -14 / - / -6 / = -8 \text{ (s)}$$

Je samozřejmé, že si tyto odchylky nemůžeme stále pamatovat, proto je zapisujeme do jednotlivých kolon na papír. V uvedeném příkladu se hovoří o zrychlování 6 s a 14 s a přece jsou tato čísla při výpočtu označena zněníménem minus (-). Hodinář je zvyklý uvažovat při pozorování stroje, který se např. předchází o 2 min, že ukazuje čas proti normálu plus 2 min. Jeho zápis by vypadal takto:

Datum	Skutečný čas	Čas hodin
15. II.	8 h 0 min	8 h 0 min
16. II.	8 h 0 min	8 h 2 min
Tedy:		
15. II.		8 h 0 min ± 0 min
16. II.		8 h 0 min + 2 min

Tím však dochází ke komplikaci, neboť při regulaci musí korekční ručku posunout na minus (-). To je odstraněno hlediskem, které vychází z této skutečnosti: ukazuje-li stroj o 2 minuty více, musíme tyto 2 minuty odečíst, abychom dostali správný čas, a proto musí přidat zněníménko minus (-). Tento způsob značení odchylek je zaveden v astronomii při vědeckém zjištování času, proto mu dáme přednost.

Tedy:

Zněníménko + (plus) znamená, že uvedená hodnota se musí k údaji hodinek přičíst, při zněníménku - (minus) odečíst, abychom určili správný čas. Zněníménko (+) znamená, že se hodinky opozdily, zněníménko (-), že se proti předešlému dni předběhly. V uvedeném případě bychom tedy psali:

$$16. \text{ II.} \quad 8 \text{ h } 0 \text{ min} - 2 \text{ min}$$

Záznam provádíme každý den a současným regulačním změnujeme odchylku. Při jejím snížení na uvažované minimum (řídící se požadavkem přesnosti chodu stroje) můžeme obdobným způsobem určit kvalitu stroje výpočtem průměrné denní variace. Denní chod hodin nemůže být měřítkem jejich kvality, neboť - zvláště u náramkových hodinek - mohou probíhat každý den jiné vlivy, vyvolané jednak změnami teploty, jednak nerovnodobostí kryv. Proto je nutné pozorovat chod stroje 12 až 14 dní a zjišťovat pravidelnost chodu vyregulovaného stroje. Záznam a výpočet provádíme na zvláštním listu s vhodnými kolonkami. Za vzor si vezmeme příklad variace chodu, provedený profesorem dr.R.Schneidrem

Hodinky b
lem; jed
čítán př
riace se
ží pouze
jako zápo
me průmě
bez znám
variace
dinky kv

5. Výpočet

Datum
měsíc

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Průměrn

Průměrn
Kv
Longinn
1 až 2
možnost
variace
ní vari
ménim r
Proto v
zá její

Hodinky byly pravidelně nošeny a srovnávány s časovým signálem; jedná se o stroj pravotřídní kvality. Každý den byl vypočítán průměrný denní chod a zjištěny odchylky. Jednotlivé variace sečteme bez ohledu na znaménko, poněvadž u variace záleží pouze na její velikosti, takže může být stejně dobře kladná jako záporná. Dělíme-li součet variací jejich počtem, dostaneme průměrnou denní změnu chodu - variaci. Variaci pišeme buď bez znamének, nebo se znaménkem \pm (plus - minus). Průměrná variace je měřítkem jakosti stroje. Čím je menší, tím jsou hodinky kvalitnější.

5. Výpočet chodu a variace některých hodinek

Datum měsíc	Stav (korekce) v s	Denní chod v s	Průměrný denní chod méně denní chod (variace) v s
12.	+ 4,1	- 1,0	+ 0,5
13.	+ 3,1	- 1,2	+ 0,7
14.	+ 1,9	- 0,2	- 0,3
15.	+ 1,7	- 0,6	+ 0,1
16.	+ 1,1	+ 0,1	- 0,6
17.	+ 1,2	+ 0,3	- 0,8
18.	+ 1,5	- 0,6	+ 0,1
19.	+ 0,9	- 0,8	+ 0,3
20.	+ 0,1	- 1,1	+ 0,6
21.	- 1,0	+ 0,3	- 0,8
22.	- 0,7	- 1,0	+ 0,5
23.	- 1,7	- 0,4	- 0,1
24.	- 2,1		
		- 6,2	5,4

$$\text{Průměrný denní chod} = \frac{-6,2}{12} = -0,5 \text{ s} \quad \begin{matrix} \text{Sčítáme bez} \\ \text{ohledu na} \\ \text{znaménko} \end{matrix}$$

$$\text{Průměrná denní variace} = \frac{5,4}{12} = \pm 0,45 \text{ s}$$

Kvalitnější kapesní hodinky, tzv. značkové (Schaffhausen, Longines, Omega, Eterna aj.) mívají střední variaci chodu 1 až 2 sekundy. Zmenšování variace časoměřiců má své omezené možnosti, takže hodiny s chodem naprostě rovnoměrným (tedy bez variace) neexistují. Za určitou hranici musí být každé zmenšení variace vykoupeno jednak zdokonalením výroby, jednak zpřesněním regulace, která vyžaduje mnoho času a drahé odborné síly. Proto vzrušená cena velmi přesných časoměřiců rychleji, než kleší jejich variace.

Většina lidí posuzuje hodiny podle toho, oč se pozdí nebo předcházejí ze dne na den, tedy podle současného stavu. Má proto ty hodinky, které se pozdí denně např. o čtvrt minuty za lepší než ty, které se pozdí denně o půl minuty. Toto posuzování však není správné. Nezáleží totik na velikosti odchylky samé, jako na tom, jak je toto zpoždování nebo zrychlování pravidelné. Je-li chod zcela pravidelný, můžeme s odchylkou počítat a chybu přesně vypočítat (extrapolovat) pro příští dny. Je-li naproti tomu zpoždování a zrychlování neprvidelné, je extrapolace stavu nejistá.

V uvedeném výpočtu je průměrná denní variace $\pm 0,45$ sekundy. Pro námořní chronometry připouštějí zkušební předpisy střední variaci $0,25$ sekundy, což je jistě již značný požadavek na přesnost. Profesor dr. R. Schneider uvádí zajímavé přirovnání, které velmi výstižně charakterizuje výspělost moder-ního měření času:


Představme si, že jeden den má $86\ 400$ sekund, což by odpovídalo vzdálenosti mezi Prahou a Plzní. V tomto měřítku se rovná 1 sekunda délce přibližně 1 metru. Astronomickým měřením času dovedeme tuto vzdálenost změřit na 2 cm přesně, kdežto nejpřesnější hodiny nám ji změří na 1 až 2 mm. Kdybychom přirovnání jednoho dne ke vzdálenosti Praha - Plzeň vyjádřili variaci dobrých náramkových hodinek, odpovídala by délce 2 m 10 cm, variace kapsních hodinek 45 cm, variace přesných kyvadlových hodin 3 cm a variace křemenných hodin méně než 0,1 mm. Průměrná denní variace pro náramkové hodinky $\pm 2,1$ s; kapsní $\pm 0,45$ s; sekundový regulátor $\pm 0,03$ s a křemenné hodinky méně než 0,000 1 s.

Vysílání časových signálů a etalonových kmitočtů OMA 2 500 a OMA 50 jsou přijímána a kontrolována řadou zahraničních stanic, zejména v Greenwichi (čti: grýnyči), Paříži, Neuchâtelu (nojčátlu), Hamburku, Potsdamu aj. Z výsledku měření těchto stanic je zřejmé, že přesnost a stalost vysílání OMA má dobrou úroveň. Další podstatné zlepšení se dosáhne použitím kvantového etalonu kmitočtu, jehož vývoj byl právě dokončen v Ústavu radio-techniky a elektroniky ČSAV. Jedná se o amoniakový molekulární generátor (MASER), z jehož kmitočtu se po vhodné transformaci porovnává kmitočet hodin, řídících vysílání časových signálů.

6. Rychlá regulace vibrografem

Vibrograf (obchodní název přístroje švýcarské firmy Reno S.A. Tento název se však všeobecně vžil pro obecné pojmenování popisovaného zařízení) je přístroj registrující chod hodinek řadou krátkých čárek na pásku registračního papíru.

Výstupní funkcí křemenného oscilátoru je synchronizován elektromotorek, jenž otáčí válečkem, na jehož povrchu jsou šroubové rýhy. Údery kroku se snímají mikrofonem a jsou elektroindukčně zesíleny v proudové nárazu přecházející do elektromagnetu, který působí tlak tiskátka na otácející se válec. Mezi tiskátkem a válcem probíhá konstantní rychlosť pásek papíru a barvíci pásek jako u psacího stroje (obr.15).



Obr.15.


chodu j

Běž
asi v 15
v 10 min
loze zko
s chybou
než 1 s
hání po
45 krát
vrchu z
152 mm/t
Hodinky
ry budí
látorem
mřížku p
trického
přes ele
vá pásk
tu dobu
li hodin
po deví
odečíst



Obr.16.
krokové

A - styk
menem k



Obr.15. Blokové schéma vibrografu

chodu jsou značky na papíru rozřázené.

Jdou-li hodinky správně, je při každém přitisknutí tiskátka na váleček šroubová drážka válečku vždy v téže poloze a na pásek papíru se tiskne řada bodů, které jsou od okraje papíru stejně vzdáleny a jejichž vzájemné vzdálenosti jsou rovněž stejné. Jestliže se hodiny předcházejí nebo zpoždjují, pootočí se váleček více nebo méně a tiskátko se při úderu na váleček setká s jinou částí šroubovice. Tím se řada značek odchýlí doleva nebo doprava. Při nepřavidelném

Běžně používaný druh pracuje přibližně s tímto výkonem: asi v 15 sekundách určí denní chybou hodin v mezích 2 s a v 10 minutách s přesností 1 s za den, přičemž nezáleží na poloze zkoušených hodinek. Křemenný výbrus kmitá frekvencí 81 kHz s chybou menší než 0,005 % (tj. jeden díl ze 100 000 - méně než 1 s denně). Kmitočet se řadou děliců sníží na 90 Hz a po hání po zesílení čtyřpolový synchronní motorek. Ten otáčí 45 krát za sekundu válečkem o šířce asi 5 cm, který má na povrchu zminěné šroubové drážky. Motorek posunuje rychlostí 152 mm/min záznamní papír, který si odbírá ze zásobního svítku. Hodinky se pokládají na podložku s krystalovým mikrofonem, který budí třistupňový zesilovač s pentodou, dvojitou triodou a regulátorem tlaku (zesílení) před posledním stupněm. Výstup jde na mřížku plynu plněné triody (thyatron) a pozitivní složka elektrického průběhu zesílení způsobí zapálení a vybití kondenzátoru přes elektromagnet razítka. Tisk na papír zprostředkovává karbonová páska. Nejběžnější hodinky tikají pětkrát za vteřinu a za tu dobu se váleček na šroubovici otočí (45 : 5 =) 9krát. Jdou-li hodinky správně, následují tiky, a tedy i značky vždy přesně po devíti celých otáčkách. Stupnice na okraji kotouče se může odečíst sklon řady, a tím i diferenčky. Ze záznamu lze soudit i na kulhání hodinek, které působí dvojitou řadu záznamu, popřípadě i jiné závady, jako např. těsné záběry apod. Pro jiné kmitočty hodinek je nutné použít tabulek s přepočítacím faktorem pro údaje chyb. Novější přístroje mají však již možnost přizpůsobit rychlosť otáček válečku.



Obr.16. Záběrkrokové kolo - kotva - vodítko:
A - styk kamene s výrezem ve vidličce; B - styk zuba kola s kamem kotvy

25


volává sama setrvačka. Vidlička je vodicím kaménkem posunuta, přičemž umožní uvolnění zuba kola na kameni kotvy (B). V okamžiku uvolňování zuba krokového kola se vrací kolotoč nepatrně zpět a pak teprve zub kola sklouzavá na plochu zdvihu. Tento okamžik zachycuje obr. 17 (C). Tyto dva tony jsou slabé. Nyní

nastává impuls, který rovněž slyšíme o něco slaběji než (A) a proto není obvykle vibrogramem registrován. Při ukončení impulsu opouští zub krokového kola náhle paletu a krokové kolo je na okamžik mimo záběr. Zub, který opustil vcházející paletu, dopadá na plochu klidu vcházející palety (obr. 18).

Obr. 17. Záběr - krokové kolo - kotva - vidlička:

C - styk zuba kola s plochou klidu vcházející palety

Skoro současně je i vidlička přitažena k ohraňujícímu količku. Tím vznikají zvuky, jež vzájemně splývají (D a E). Úder při dopadu zuba na paletu je nejsilnější ze všech. Údery kroků je možno promítat na obrazovku osciloskopu a dostaneme obr. 19. Údery dříve popsaného kroku jsou zde naznačeny stejnými písmeny.



Obr. 19. Údery zobrazené oscilosografem:

Obr. 18. Záběr - krokové kolo - kotva - vidlička:

D - styk kotvičky s ohraňujícím količkem; E - styk zuba kola s plochou klidu vcházející palety

Je důležité si uvědomit, že přístroj neregistrouje pohyb setrvačky, ale údery vznikající při průběhu funkcí kroku. Ty jsou mikrofonem přenášeny jako elektronické kmity, zesíleny v zesilovači a přiváděny na thyratron, který má tu vlastnost, že při určité síle zvuku zapojí elektrický okruh. Thyratron je elektronka obsahující žhavenou katodu, anodu a jednu nebo ně-

kolik mřížek. Na rozdíl od vakuových elektronek je po dokonalem vyčerpání vzduchu naplněna vzácným plynem (xenon, argon) nebo rtuťovými párami. Zapínáním okruhu se vybíjí kondenzátor přes magnet, který registruje bod na papírový proužek.

V obr. 19 je naznačena vzdálenost a od osy záznamu. Tato vzdálenost nám ukazuje, jak velké musí být napětí (zvuk - úder), aby byla uvedena v činnost zmíněná elektronka. Napětí k tomuto účelu potřebné můžeme regulovat knoflíkem. Pozorujeme-li záznam na levém obr. 19, vidíme, že slyšitelným bude jen úder (D), který je dosti silný, aby uvedl elektronku v činnost. V pravém obr. 19 bude slyšitelný již úder (A), který zazní dříve než (D). V prvním případě se zaregistrouje na papíře až zvuk (D), v druhém již zvuk (A). Je samozřejmé, že záleží na tom, který ze zvuků bude registrován, nebot by se lehce mohlo stát, že by se jednou registroval zvuk ten, podruhé onen. Když se zvuky časově na diagramu. Kondenzátorový obvod je upraven tak, že může registrat jen jeden úder. Tedy bud /A/, nebo /D/, popřípadě /B/. Úder /A/ je nejpřesnější. Nejlépe je otočit regulačním knoflíkem tak, aby bylo dosaženo největší síly a aby mohl být s jismí sítí se ve vibrografu budou registrovat vnější zvuky, přístroj bude provádět občasný záznam, i když nebudou hodinky položené na mikrofonu. V tomto případě musíme knoflíkem pootočit trochu zpět, až rušivé registrovaní ustane. Volíme-li zesílení jen malé, můžeme být jisti, že budou registrovány údery (D) a (E). Tuto druhou možnost však volíme jen tehdy, chceme-li přijít na chybu krokového kola. Není-li kolo přesně vykroužené, dopadají me, který se bude po každé otáčce kola pravidelně opakovat.

Na dalších obrázcích jsou některé záznamy vad, které se vyskytují nejčastěji. Záznam na obr. 20a představuje zrychlení 5 sekund za 24 hodiny, chod je pravidelný. Oba údery (tedy oba polokyvy) setrvačky probíhají za stejnou dobu. Setrvačka je opatřena Brequetovým vláskem, takže těžistě zůstává nezměněná. U plochého vlásku bychom rovnodobost nedocílili a nemusíme prodatatek.

Na obr. 20b se hodinkový stroj pozdi o 15 sekund za 24 hodiny. Porovnáním s předchozím záznamem poznáme, že tyto hodinky mají setrvačku, jejíž polokyvy nejsou rovnoměrné, nebot rozestup obou řad je značný. Je nutné brát zřetel i na to, že rozestup linií je tím větší, čím menší je rozkyv setrvačky. Chod stroje je pravidelný.

Hodinový stroj na obr. 20c se zrychluje o 25 sekund za 24 hodiny. Má závědu v kroku. Vodicí kámen setrvačky nevchází do výrezu vidličky při kyvu vždy ve stejném okamžiku (na témže místě). Vtažný úhel je malý na vcházející nebo vycházející paletě. Možné je i to, že hrana kamínku (palety) je poškozená.

Na obr. 20d vidíme další stroj, který se předchází o 9 sekund za 24 hodiny. Krokové kolo hází. Síla je na setrvačku pře-

pravidelní. Ani zanechat

Obr. již n setrvačk skláni s lejšími podle n hodinkov měrný ch lohy, uč případy. ku, kter jevuje j eventuáln napřed p zřejmé, změní, t

Dru tým směr má však vila i c platnost a potom

Obr závada p změnění jen s ti zjištová bime chy záznam mí poloz


7. Kont

Hod me chví registr pro každ poloze:

voda kora kora kora kora voda

Souhrnné

1. Spojci poloh



Obr.20. Záznamy na regulačním pásku: a - zrychlování chodu stroje; b - zpožďování chodu stroje, nerovnoměrnost polokryv; c - zrychlování chodu stroje, špatný záběr vodičího kamene s vidličkou, malý vtažný úhel; d - předcházení stroje, krokové kolo hází, krok vykazuje nepravidelnosti; e - zpožďování stroje, zub krokového kola je poškozen; f - předcházení stroje, rozkyp setrvačky se mění, kryv je izochronní; g - závada u tohoto záznamu je i sluchem zachytitelná, krok zřetelně naráží; h, i - způsob zkoušky izochronismu; j - proměnlivý chod stroje; k - provedení kontroly v požadovaných polohách stroje

nášena nepravidelně. Připočítáme-li i působení chyby izochronismu, vykazuje krok určité nepravidelnosti. Skoro vždy se v takovém případě jedná o vadné přenášení síly (pravidelnost vlnovky) některého kola nebo pastorku, někdy i neobvyklého profilu. Když máme posuv záznamového papíru v milimetrech za minutu a vzdálenost mezi dvěma následujícími průhyby křivky, dá se velmi snadno z otáček kol zjistit, o které kolo jde.

Hodinky v diagramu na obr.20e se pozdi za 24 hodiny o 29 sekund. Jeden zub krokového kola je lehce poškozen. Kdyby bylo poškození značnější, nesl by stejný znak i záznam druhé řady.

Hodinky na obr. 20f se předcházejí za 24 hodiny o 10 sekund. Rozkyp setrvačky se mění, tato změna však nepůsobí ne-

pravidelnost chodu, z čehož můžeme soudit, že je kyv izochronní. Ani ideálně izochronní setrvačka by při této závadě nemohla zanechat lepší záznam.

Obr. 20g ukazuje hodinky, jejichž krok naráží. Takovou vadu již normálně slyšíme, diagram se otáčí doprava. Ztrácí-li setrvačka rozkyv (at již je to zaviněno jakoukoli závadou), sklání se záznam jednou doprava, pak zase doleva, ale s rychlejšími obměnami. Obr. 20h a 20i představuje jednoduchou metodu, podle níž můžeme zjistit izochronismus kyvu. Nejdříve zkoušíme hodinkový stroj ve vodorovné poloze; podle vyobrazení se průměrný chod považná nula. Potom skloníme stroj do vertikální polohy, učiníme to však volným pohybem. Dostaneme tak dva krajní případy. V prvním případě vykazuje záznam rozchod linií v oblouku, který je v přímém poměru k rozkyvu, což se za obloukem projevuje ještě patrněji. Izochronismus zde není. Tuto chybu lze eventuálně kompenzovat. Při uskutečněné kompenzaci se diagram napřed pokřiví a potom opět zaujmé vodorovný směr. Je samozřejmé, že různé vlivy, jako chlad, olej apod. kompenzaci pozmění, takže pak nebude souhlasit s rozkyvem.

Druhý diagram nevykazuje žádný oblouk, sklání se ale určitým směrem. Podle toho vidíme, že není setrvačka vyvážena, nemá však izochronní chybu. Při větší nevyváženosti by se projevila i chyba izochronismu. Vidíme, že dříve než s konečnou platností rozhodneme o vadě stroje, bude třeba přesně vyvážit a potom znova přezkoušet setrvačku.

Obr. 20j ukazuje proměnlivý chod stroje. Příčinou zde je závada při přenášení tažné síly u vloženého kola, které působí změšení úhlu rozkyvu setrvačky. Je to týž případ jako v obr. 20d, jen s tím rozdílem, že vlnění probíhá ve větších obloucích. Při zjišťování přenosu síly některého kola se může stát, že způsobíme chybu izochronismu, budeme-li tento záznam považovat za záznam nevyvážené setrvačky. Pozorování provádime ve vertikální poloze.

7. Kontrola hodinového stroje vibrografem

Hodinové pero asi ze dvou třetin natáhneme a stroj necháme chvíli jít, než ho začneme kontrolovat. Chod stroje pak registrujeme v několika různých polohách a zapíšeme odchylku pro každou polohu zvlášť. V našem případě vykazuje diagram při poloze:

A	vodorovně	+ 8
B	korunka vlevo (vertikální)	- 30
C	korunka vzhůru	- 87
D	korunka vpravo	- 30
E	korunka dolů	+ 87
F	vodorovná (jako při A)	+ 8

(obr. 20k)

Souhrnně můžeme ze zápisu vyčíst následující faktu.

1. Spočítáme nejprve odchylky chodu při různých vertikálních polohách:

$$\frac{-30 - 87 - 30 + 87}{4} = -15$$

Když výpočet -15 vteřin vertikální odchylky přičteme k odchylce horizontální $-15 + 8 = \pm 23$, vidíme, že průměrná odchylka mezi polohami svislými a vodorovnými činí 23 sekund.

2. Chod hodin je nevyvážený. Ve dvou protilehlých polohách C a E čini odchylka chodu -87 a $+87$. Nemusí to být nevyvážení běžného rázu, které bychom mohli upravit obvyklým vyvážením setrvačky.
3. Hodiny mají chybu izochronismu, což můžeme pozorovat na oblouku mezi polohou A a B. Tuto chybu nemůžeme odstranit, neboť je zaviněna materiálem vlásku.
4. V poloze D je jedna linie pravidelná, druhá rozrušená. Z toho vyvodíme, že vidlička není v této poloze dost přitažena. Uhel tahu na paletě je malý. Opět chyba, která může být odstraněna jen při výrobě, je to tedy výrobní závada. I když jsme zjistili více nedostatků, stroj přece může jít poměrně dobře.

8. Praktické provádění regulace hodinek pomocí vibrografu

Základní poloha pro kapesní hodinky je s korunkou nahoru. Další polohy jsou korunka vlevo a korunka vpravo. Pro náramkové hodinky volíme zpravidla polohu korunka vlevo. Nezmíme však zapomínat, že náramkové hodinky mohou při používání zaujmout všechny polohy. Přesnou regulaci můžeme provádět jen tehdy, máme-li při ruce náhradní díly (vlásek, setrvačku, ložiskové kameny, vláskové rolničky a zámečky) opravdu jen dobré kvality. Hodinář musí zvláště pozorně kontrolovat:

1. Vláskovou rolničku. Vlásek musí být na rolničce připevněn tak, aby byl bezpečně utužen.
2. Vystředění vlásku. Vlásek, který není centrický, zavínuje nerovnodobost kyvů. Ruší izochronismus při poloze s korunkou nahoru.
3. Vypuštění, které musí probíhat hladce jak u vcházející, tak u vycházející palety. Neznamená to však, že se řady bodů na záznamu musí bezpodmínečně překrývat.
4. Plochou rovnost vlásku. Ta sice není rozhodujícím činitelem, vlásek se však nesmí nikdy dotýkat paprsků obroučky nebo jiných součástí.
5. Poslední závit vlásku, který musí být v poměru k střednímu bodu setrvačky již kruhový.
6. Funkci zámečku. Vlásek nemá mít zásadně v zámečku vůli a nemá také být stisknut. Je velkým omylem, chce-li někdo provádět regulaci zvětšováním nebo zmenšováním vůle vlásku v zámečku.

Teprve po znamu.

Postup:

1. Vyregulovat v které rozkryv
2. Zjistit v které rozkryv
3. Přesněji rovná rovnat
4. Izochronismu znamenat zámečku mezi etnismu zpří malého Ocelový se o věc
5. Kontrola izochronismu prosto ných čerstvě
6. Málo poslední sek níže každou kruh z hodinek nedocílit

7. Rozkyv

Poloviční úhel kyvu musí být 270° při poloze s korunkou nahore. Je to $1/2$ otáčky při plně dotaženém peru.

Teprve po této kontrole stroje dáme hodinky na vibrograf k záznamu.

Postup:

1. Vyregulovat stroj na malou odchylku nejvýš 1 minutu.
2. Zjistit chod stroje ve čtyřech svislých polohách a určit, v které se nejvíce zrychlují. Víme, že když je poloviční rozkyv setrvačky menší než 220° , nachází se těžiště pod osou.
3. Přesněji vyvážit setrvačku. Odlehčení setrvačky o $1/100$ vyrovná rozdíl chodu ve dvou polohách asi o 30 sekund. Pero natáhnout jen docela málo.
4. Izochronismus kontrolujeme při stroji položeném na plochu. Kontrolu provedeme při různém rozkyvu, postupně natahujeme pero. V případě, že při malých kyvech setrvačky vykazuje záznam zrychlování, můžeme odstranit chybu nepatrým využitím zámečku. Všeobecně se připouští tolerance 10 až 15 sekund mezi středním a plným natažením pera. Velikost chyby izochronismu závisí na kvalitě vlásku. Vlásek nivaroxový vykazuje při malých kyvech zrychlování, elinvarový zase zpožďování. Ccelový kalený vlásek nevykazuje žádnou odchylku. Jedná-li se o větší chybu izochronismu, je lépe vlásek vyměnit.
5. Kontrola vodorovné a svislé polohy. Nebyla-li zjištěna chyba izochronismu a hodinky přesto v obou polohách nevykazují naprostě stejný chod, je nutné hledat chybu ve špatně vyleštěných čepech, dotyku vlásku apod.
6. Malo pozornosti bývá věnováno teplotě. I když se jedná o vlásek niklocelový nebo samokompenzační, musíme počítat s tím, že každý vlásek střední kvality způsobí odchylku o cca 30 sekund za 24 hodiny, změníme-li teplotu o 10° . Od podobných hodinek je zbytečné požadovat lepší výkon, neboť jej nikdy nedocílíme.

II. ZVLÁŠTNÍ DRUHY HODIN A HODINEK

Pod tímto názvem si představujeme takové druhy hodin a hodinek, u nichž mimo pět základních ústrojí nacházíme ještě další ukazatele, např. rychlosti, nebo takovou změnu v některém zařízení, že se tím podstatně liší od standardního provedení hodinového stroje (to je třeba odčítání hodin na hodinách ponocenských). Do této zvláštní skupiny zahrnujeme i stroje, u nichž konstrukční provedení některých dílů bylo provedeno za zvláštním účelem. Jsou to např. stroje nárazovzdorné, kde se trvačka bývá v uložení zvláště k tomu účelu upraveném.

Některé úpravy jsou speciální, že tyto stroje rozlišujeme i při prodeji názvem charakterizujícím jejich odlišnost. Podle toho známe hodinky vodotěsné s centrální vteřinovou ručkou, s monatohovací i jiné. V dalším textu se budeme zabývat právě jen odlišnostmi těchto strojů ve stručné charakteristice a nebude se vracet k pěti základním ústrojím mechanických hodin.

1. Stroje vodotěsné

Normální hodinový stroj je uložen ve vodotěsném pouzdro tak, aby k němu neměl přístup ani škodlivý prach, ani voda při mytí nebo pracích v oborech, při nichž by normálně upravený stroj ohrožovala vlhkost. Výhoda vodotěsných hodinek spočívá především v ochraně stroje proti náhodnému vniknutí vody. Mají však také své nedostatky. Vzduch obsahuje vždy určité procento vlhkosti, která se změnami teploty sraží i v neprodryňovaném pouzdře v drobounké kapíčky vody, jež se usazují na součástkách hodinového stroje.

Ocelové součástky rezavějí, neboť sražená voda se vlivem utěsnění pouzdra nemůže vypařit. Sražení vlhkosti vzduchu uzavřeného uvnitř stroje náhlým ochlazením můžeme pozorovat i na skle stroje, které se na vnitřní straně orosí. Tuto skutečnost je třeba objasnit spotřebiteli, aby se nedomníval, že těsnění pouzdra není dostatečné.) K výrobě pouzder vodotěsných hodinek se jako materiál používá nerezavějících ocelí. Samo pouzdro se zkouší obyčejně jen tlakem dvou atmosfér. Používají se skla zvaná nerobitná a nehořlavá, převážně z plexiskla. Vodotěsná pouzdra můžeme rozdělit do dvou skupin podle tvaru na pouzdra kulatá a tvarová.

Kulatá vodotěsná pouzdra se vyrábějí zpravidla s jedním víčkem (spodním), které je upevněno závitem, bajonetovým spojením nebo jen obvyklým přitlačným víčkem. Mezi víčko a pouzdro je vsazena pryžová vložka nebo vložka z umělé hmoty tak, že dotažením víčka (speciálním nebo univerzálním klíčkem) se stlačí asi o polovinu a utěsní tak vnitřní prostor pouzdra. Obrubnější je utěsnění korunky, neboť ji každodenně otáčíme, vysouvame a zasouváme. Častým pohybováním korunkou se za čas poškodi i velmi dobré utěsnění a hodinky přestávají být vodotěsné. Utěsnění je provedeno zase pryžovou vložkou, která se nachází v korunce a dosedá na krček pouzdra.

U tv
soby. Pou
šroubován
vyjmout.
když jej
snadno z
vždy děle

| Str
upravené

Obr.21.

U této

Obr.
Obr.

Nejbez
je kor
dra do
šroubo
zase p
stroj
runku



U tvarových strojů je těsnění pouzdra řešeno několika způsoby. Pouzdro je zhotovené ze dvou částí, jež jsou spolu sešroubovány nebo zachyceny kolíky, které musíme při demontáži vyjmout. U jiných strojů je jen stuha nasazen ráfek se sklem; když jej sejmeme a vyjmeme i korunku, je stroj volný a dá se snadno z pouzdra vyjmout. Pouzdra obdélníkových tvarů bývají vždy dělená.

Stroj je uložen v pouzdře a těsnění je vloženo mezi zvlášť upravené sklo a stroj. Vrchní část se k pouzdu připevní buď

šroubkami umístěnými na spodní části pouzdra nebo bočními spojkami (podle obr.21), jež jsou zajištěny šroubkem a kolíčky. Korunka je utěsněna zase pryžovou vložkou, natahovací hřídel je dělený podle obr.22a nebo obr.22b.) V prvním případě vyjmáme korunku z horní části před vyjmutím stroje z pouzdra prostým tahem, jako když chceme povytáhnout hřídel k řízení ruček. Spodní část pruží dostatečně silně, aby se korunka při řízení ruček nevysunula. V druhém případě zůstává korunka s polovinou hřídele v pouzdru a stroj z něho vyjmeme zvláštním, šikmo vedeným pohybem, přičemž vysuneme unásecí kolík (nos) spodní části hřídele z vývrstu horní části.

Obr.21. Boční spojky vodotěsného stroje

U této úpravy utěsnění korunky se taklik nemění.



Obr.22a. Spojení děleného hřídele vodotěsných hodinek
Obr.22b. Dělený natahovačí hřídel pro korunku v pouzdře

Nejbezpečnější způsob utěsnění korunky je u těch pouzder, kde je korunka vyjma natahování a řízení ruček pevně ke krčku pouzdra došroubována. U těchto strojů musíme nejprve korunku vyšroubovat a uvolnit pro natahování nebo řízení stroje. Potom ji zase přišroubujeme a krček dosedne na těsnění v korunce. Tím je stroj dokonale chráněn proti vniknutí vody do pouzdra podél korunky nebo natahovacího hřídele.

2. Hodinky se samočinným nátahem


V poslední době se vyrábějí také hodinkové stroje, u kterých odpadá ruční natahování pero korunkou. Říkává se jim samo-natahovací čili automaty. U starších strojů (prvních typů toho-to druhu) byly využity pohyby svalů ruky (jedná se vždy o ná-rankové hodinky), tedy objemové zvětšování a zmenšování zá-pěsti při pohybech prstů. Spodní plášt pouzdra byl přitom stlačo-ván a tento pohyb přenášen na stroj a využit k posunování nata-hovacího soukoli. Podobně řešené bylo i provedení pohyblivého zá-věsu řemínku, který se při pohybech ruky vychyloval. Tento pohyb byl převeden páčkou od závěsu na základkové kolo pero. Nyní se u všech moderních strojů používá systém rotujícího zá-važíčka, které nereaguje jen na objemové změny, způsobené svaly, ale na pohyby celé ruky. Tento systém je výhodný též proto, že

může být použit ve vo-dotěsných pouzdrech běžné úpravy. Na obr. 23 je provedení takového stroje se samočinným nátahem. K natahovacímu kolu Z_4 je přisaze-no kolo Z_3 s pastorkem a segmentem Z_2 , který je v záběru se segmen-tem Z_1 . Kolo Z_3 je zajistováno západkami C_1 a C_2 . S ozubeným segmentem Z_1 je spo-jen masivní prstenec v , zhotovený ze spe-ciální slitiny o vysoké hustotě, aby byl svou tíhou a prostřednictvím převodu schopen nataho-vat pero. Proto je ulo-žen otočně na hřídeli, takže se při pohybech ruky může otáčet okolo čepu. Pohyb segmentu je omezen pružným dorazem z obou stran pružinami b_1 , b_2 . Systém natahuje pero přes kluznou vlož-ku, takže během dne, pokud je stroj na ruce v pohybu, je pero stále dotažené. Není zde nebezpečí, že se stroj přes noc zasta-ví. Dostatečnou rezervu zpravidla vytváří plně dotažené pero. U některých švýcarských automatů je na číselníku ještě zvláštní ručka se stupnicí, podle které se pozná, na kolik hodin chodu jsou právě hodinky nataženy. Hízení ruček se provádí hřídelem a korunkou jako u běžných strojů. Činí se pokusy o nové konstrukce, v nichž by řízení ruček korunkou odpadlo, protože by je nahradilo pootáčení ráfku. Nejmodernější švýcarské automatické hodinky se vyrábějí s rotem tzv. volně otočným, který natahuje pero v obou směrech otáčení. Průžné dorazy odpadly. Některé z těchto novodobých vysoko výkonných systémů automatického na-tahování jsou velmi důmyslně vyřešeny a vyznačují se nejen dou-rou provozní spolehlivosti, nýbrž i vysokou přesností chodu. Pe-ro je prakticky stále plně dotaženo - rozkyv setrvačky se proto

podstatně světové k-dou mocí

3. Antim

Prac jako tře-mu nebo dinkové kolo a v-vaji spo-zpoždují-ké stroj-slitiny-sobí na-magneticki-milimetr-nějšího-je na ma-něrně bl-címu se-denně. K-zastav-zhotoví-na zmag-U antim-sazi, no-z nivaro-bením malé re-usměrní-nak pro-kterak-hodinky-nou sou-tickým-dinek p-tický.



Obr.23. Samonatahovací stroj:

Z_1 , Z_2 - ozubené segmenty; Z_3 - při-sazené kolo; Z_4 - natahovací kolo; C_1 , C_2 - západky; b_1 , b_2 - pružiny; v - prstenec

ku, takže během dne, pokud je stroj na ruce v pohybu, je pero stále dotažené. Není zde nebezpečí, že se stroj přes noc zasta-ví. Dostatečnou rezervu zpravidla vytváří plně dotažené pero. U některých švýcarských automatů je na číselníku ještě zvláštní ručka se stupnicí, podle které se pozná, na kolik hodin chodu jsou právě hodinky nataženy. Hízení ruček se provádí hřídelem a korunkou jako u běžných strojů. Činí se pokusy o nové konstrukce, v nichž by řízení ruček korunkou odpadlo, protože by je nahradilo pootáčení ráfku. Nejmodernější švýcarské automatické hodinky se vyrábějí s rotem tzv. volně otočným, který natahuje pero v obou směrech otáčení. Průžné dorazy odpadly. Některé z těchto novodobých vysoko výkonných systémů automatického na-tahování jsou velmi důmyslně vyřešeny a vyznačují se nejen dou-rou provozní spolehlivosti, nýbrž i vysokou přesností chodu. Pe-ro je prakticky stále plně dotaženo - rozkyv setrvačky se proto

4. Ná

rozbít-n-už asi-nejchou-velká a-pech o-třebas-Pokusy-náraz-pokusu-tyler.-blok),-provede-

podstatně nemění. Tyto hodinky jsou špičkovými výrobky dnešní světové hodinářské techniky a jejich stoupající popularitu budou moci v budoucnu ohrozit jen náramkové hodinky elektrické.

3. Antimagnetické hodinky


Pracovník přicházející stále do styku s magnetickým polem, jako třeba elektrotechnik, vystavuje stroj svých hodinek trvalému nebo občasnemu vlivu magnetického pole, které magnetizuje hodinkové součásti, jako vlásek nebo u válečkových strojů krokové kolo a váleček. Jakmile jsou tyto části zmagnetizovány, přestávají spolehlivě vykonávat svou funkci a hodinky se předcházejí, zpoždují nebo i zastaví. Proto byly vyrobeny tzv. antimagnetické stroje, u kterých je hlavně vlásek zhotoven z nemagnetické slitiny a obvykle zde působí i pouzdro stroje. Magnetismus působí na chod hodinek velice rozdílně: podle směru a velikosti magnetického pole. U slabého pole - asi do 10 mA/mm (miliampér-milimetr) - podle platných jednotek nastává zpoždování, u silnějšího - nad 10 mA/mm - zase zrychlování chodu. Nejvíce reaguje na magnetismus vlásek, který zmagnetizováním přitahuje poměrně blízko sebe ležící závity, čímž dochází k úkazu podobajícímu se slepení. Hodinky se pak zrychlují i o několik hodin denně. Při silnějším zmagnetizování válečkových systémů dochází k zastavení stroje. Tyto nepříjemné vlivy magnetismu se ruší, zhotoví-li se součástky z nemagnetických kovů. Nejcitlivější na zmagnetování jsou setrvačky z ocelomosazi s ocelovým vláskem. U antimagnetických hodinek se zhotovuje setrvačka ze slitin mosazi, nového stříbra, niklu nebo glucyduru. Vlásek se vyrábí z nivaroxu. Rovněž pouzdro může účinně chránit stroj před působením magnetického pole, použije-li se na jeho zhotovení kov malé remanence jako je měkká neoxydující ocel. Tlustší pouzdro usměrní do jisté míry magnetické pole do uzavřeného okruhu. Jinak provedení stroje a jeho konstrukce není tímto zásahem nijak dotčena. Změna se týká jen použití materiálu. Jsou-li hodinky zmagnetovány, odstraníme magnetismus tak, že magnetovanou součástku protáhneme cívku se silnějším střídavým magnetickým polem. Vyměníme-li však při opravě antimagnetických hodinek původní vlásek za ocelový, přestává být stroj antimagnetický.

4. Nárazovzdorné hodinky

S tímto druhem hodinek přicházíme do styku pod názvem nárazovzdorné hodinky. Prvé druhy vyráběla továrna Wyler (vajler) už asi před třiceti roky. Zvláštnost uvedených strojů se týká nejchoulostivější části hodinek, tj. uložení setrvačky. Poměrně velká a tlustá setrvačníková obroučka je nesena na slabých čepech o průměru necelé desetiny milimetru. Spadnou-li hodinky třeba i z malé výšky, ulomí se čep setrvačníkového hřídele. Pokusy směřovaly k tomu, jak nějakým způsobem odpérovat tvrdý náraz při dopadu a chránit tak čepy před ulomením. Z celé řady pokusů a konstrukcí se celkem dobře osvědčilo uložení hodinek Wyler. Nyní se setkáme nejčastěji s uložením incabloc (inckabloc), které je o to výhodnější, že při něm odpadá choulostivé provedení setrvačníkové obroučky.

A. Systém Wyler

Obroučka setrvačky tvaru podle obr.24 je rozříznutá a upevněna na pružných raménkách ve tvaru S, takže se může pružně vychylovat, aniž je čep neúnosně namáhan. Tvar S dovoluje i značné roztažení setrvačníkové obroučky do stran, takže při náhodném pádu hodinek je tvrdý náraz na čep odpérovaný vychýlením tlusté obroučky směrem, kterým směruje výslednice nárazu. Aby vychýlení setrvačníkové obroučky nepřekročilo přípustné zatížení na čep, otáčí se setrvačka v mosazném pouzdro, jež výchylky zachycuje. Nevýhodou je poměrně značný nárok na přesnost seřízení výše mezi obroučkou a pouzdrem setrvačky. Musí totiž být velmi malá. Setrvačka musí být naprostě přesně sestředěna jak axiálně, tak radiaálně, což působí opraváři značné potíže. Odpočívejte-li si tím, že odetraní ochranné pouzdro, přestávají být hodinky, nárazovzdornými. Na přesnost chodu má vliv též blízkost ochranného pouzdra u obroučky. Vyvolává to nepravidelné výření vzduchu a odpory, což působí nepříznivě na pravidelnost kyvů.



Obr.24. Setrvačka hodinového stroje zn. Wyler

B. Systém incablok

Tento patent chrání uložení čepů, přesně řečeno tlumí náraz zase pružným pérkem, které dovoluje vychýlení celého ložiskového dílu setrvačky. Koncentrický ložiskový díl (tj. ze dvou částí vzájemně se objímajících) je vysoustružen tak, aby mohla být kamenová obruba volně a bez výše uložena. K tomu účelu má vysoustružený díl v desce stroje kuželové plochy, které přesně dosedají. Díl je tlačen pérkem do uložení, takže všechno tvoří zdánlivě jediný kompaktní celek. Pokusy bylo zjištěno, že silné nárazy zatíží čepy tlakem, který je asi 100krát větší než tlak setrvačky. Při normálním uložení by se nárazem čep uložil. Při uložení incablok (čti inkablok) klouze uložení ložiska v kuželovitém sedle (pérko, které tlačí obrubu do sedla, trochu povolí), čímž je tvrdý náraz utlumen. Volí se pérko tak silné, že čepy přemohou jeho tlak bez poškození. Po utlumení nárazu vrátí pérko vlastní pružností ložiskový díl do původní polohy.

Tlumení nárazu je třeba zajistit jak pro polohu vertikální, tak i pro polohu horizontální. Oběma těmito podmínkám systém plně vyhovuje. Odperování axiálního nárazu je zachyceno pružným pérkem 2. Má-li však síla nárazu větší účinek, dosedne osazení hřídele 4 na pouzdro uložení a náraz se utlumí (obr.25). Při nárazu, při němž síla působí kolmo na osu hřídele, umožní kuželovité sedlo kuželovité obrubě 3, aby se vy-


Obr.25.
jištění
incablok
men; 2
kuželov

ným ulo
pohybli
pálkruhu
dru, do
zu samo
padě ji

Obr.

5. Inc

Ji
ručky h
robek š
Fonds (v
vlásku
jejichž
chod st
ho seří
dinkové
nění ku
umožňuj
ručka,
lečko a




Obr.25. Nárazovzdorné zajištění hodinového zdroje incablokem: 1 - krycí kámen; 2 - pružinka; 3 - kuželová obruba; 4 - hřídel setkáme s novinkami. Svýcarský kalibr HSP/56 je vybaven nárazovzdorným uložením pod názvem Capillary-Shock (kapiláry-šok). Krycí půlkruhovou prohlubnou pro olej. Vrtný kámen není uložen v pouzdu, do sedá jen zaoblenou plochou, která jej po vyrovnání nárazu samočinně sestředí. Krycí kámen je jako v předchozím případě jištěn pružnými pérkami.

sunula z osy, a hřídel dosedne na stěnu vývrtu pouzdra. Vidíme, že záleží i na rozměrech setrvačníkového hřídele. Krycí kámen 1 je stále pod tlakem pružiny 2.

Systém shock-resisten (šok-resisten) má odpérování řešeno poněkud odlišným způsobem. Vrtný kámen je uložen v pružném závěsu a (obr.26), kdežto krycí kámen je odpérován podložkou tvaru b.

I u nárazovzdorných uložení se setkáme s novinkami. Svýcarský kalibr HSP/56 je vybaven nárazovzdorným uložením pod názvem Capillary-Shock (kapiláry-šok). Krycí půlkruhovou prohlubnou pro olej. Vrtný kámen není uložen v pouzdu, do sedá jen zaoblenou plochou, která jej po vyrovnání nárazu samočinně sestředí. Krycí kámen je jako v předchozím případě jištěn pružnými pérkami.



Obr.26. Nárazovzdorné zajištění systému shock-resisten:
a - pružný závěs; b - pružná podložka

5. Incastar

Již dříve jsme několikrát hovořili o nedostatečích korekční ručky hodinek. Tyto nevýhody odstranuje zařízení incastar, výrobek švýcarské firmy Porte-Echappement Universel, La Chaux de Fonds (portešapman ynyverzel, la šod fón). Místo aby byl konec vlásku zakolíčkován v zámečku, je zakliněn mezi dva válečky, jejichž otáčením můžeme měnit činnou délku vlásku, a tedy i chod stroje. Vlásek se mezi válečky nedeformuje a odpadá i jeho seřizování v zámečku korekční ručky. Incastar umožnuje hodinkovému stroji rychlou regulaci a současně usnadňuje i odstranění kulhání. Na obr.27 je pohled na incastar shora. Provedení umožňuje použít jej pro stroje, u nichž dosud byla korekční ručka, neboť je utužen vlastní pružností na krycí destičce. Kočekko s označením + je spojeno s válečkem, který posunuje vlá-

Vte
vým číse
kám, kla
nepřesné
by odbor
sekundan
Nyní již
a ukazuj
ností. I
vedeno n
snadnost
zvláštní
cit než
ně o jed
z hledi

Typ A

Hři
zené ko
sazeno
Čep vte
cena je
k brzdě
projevo
neni po
zizubní
správně
finové
cí pruž
odpory

Typ B


Vt
čtvrtov
Pohon
rovniku
ré však
pera vt

Typ C


No
nové ko

—
—
—

Obr. 28.



Obr. 27a



Obr. 27b

Obr. 27. Regulace incastarem:
a - dílec nahrazující korekční
ručku;
b - zachycení vlásku mezi vá-
lečky

sek a umožňuje jeho velmi jem-
né zkracování nebo prodloužová-
ní. Způsob, jakým je vlásek za-
chycen, vidíme z obr. 27a a
27b.

Ze zkušeností víme, že zkrá-
cení nebo prodloužení vlásku za-
kolíčkováním způsobí kulhání
chodu. Musíme proto znova vy-
jmout můstek se setrvačkou a
vlásek seřídit. Zde však i tato práce odpadá, neboť incastarem
je krycí destičkou zachycen ztuha otocně a můžeme jím otáčet
jako korekční ručkou. Zkrátíme-li vlásek při regulaci, po-
otočíme incastarem o stejnou hodnotu zpět a vyravnáme tak kul-
hání stroje. Regulaci proto můžeme provádět pokud je stroj
v pouzdře, čímž se práce urychlí. Poměrně přesná regulace po-
moci vibrografu je velmi rychlá a dokonce i kvalitnější, ne-
boť zde odpadají rušivé vlivy zámečku. Montáž i demontáž
incastaru je snadná a nevyžaduje žádné speciální nástroje, i
když bylo pro sériovou výrobu speciálně zhodoveno několik ná-
strojů, jimiž se práce s incastarem usnadňuje a urychluje.
Stroj vybavený incastarem, opatřený nárazovzdorným uložením
a antimagnetický, můžeme pokládat za velmi kvalitní i dobré
vhovující z hlediska provozních podmínek. Není citlivý na
prudší otřesy (stroje s incablockem nevykazují při zkouškách
ani po miliardém nárazu změny v poloze čepů) a při funkčních
uložení nedochází k žádnému tření, což je velice důležité
(nepůsobí na magnetické pole, a nímž přicházíme do styku -
např. při hledání stanice s přijímačem) a vykazuje minimální
odchylky (obvykle zanedbatelné), neboť tovární dělník zpra-
vidla nepoužívá hodinky k vědeckým účelům.

6. Stroje s centrální vteřinovou ručkou

Vteřinová ručka, pohybující se nad miniaturním vteřinovým číselníčkem, je řešení, které nevyhovuje moderním podmínkám, kladeným na hodinový stroj, neboť odčítání vteřin je zde nepřesné a velmi obtížné. Nebereme-li v úvahu speciální potřeby odborníků, přichází na prvném místě sport, kde čas vymezený sekundami je důležitým činitelem sportovních utkání i tréninku. Nyní již centrální vteřinová ručka, umístěná uprostřed stroje a ukazující sekundy na velkém číselníku, není žádnou zvláštností. Konstrukčních řešení lépe či hůře vynovujících bylo provedeno několik jak z hlediska rušivých vlivů, tak i z hlediska snadnosti opravy, žádne však není tak náročné, aby vyžadovalo zvláštní studium. Větší nároky se kládou spíše na zručnost a cit než na speciální znalosti hodináře. Proto jen docela stručně o jednotlivých typech. Jejich označení je provedeno pouze z hlediska orientačního.

Typ A


Hřidel vteřinové ručky prochází minutovým pastorkem. Vložené kolo má prodloužený čep, na němž je nad deskou stroje nasazeno kolo, pohánějící vteřinový hřidel, opatřený pastorkem. Čep vteřinového hřidele prochází můstekem a jeho tříha je zachycena jemnou plochou pružinou. Tato pružina současně slouží k brzdění pohybu vteřinové ručky, aby se příliš znatelně ne-projevovala chyba, vzniklá mezikubovou vúli. Vteřinová ručka není pod bezprostředním vlivem tažné síly pera, a proto se mezikubní vúle projevuje kmitáním ručky, není-li plachá pružina správně napružena. Hlavní nevýhodou tohoto systému, tzv. vteřinové ručky s nepřímým (indirekčním) pohonem, je to, že brzdicí pružinka odnímá peru energii a zvyšuje tím nadmerně celkové odpory stroje.

Typ B

Vteřinová ručka je uložena zase uprostřed stroje, ale čtvrtová trubka je nasazena obdobně jako u systému Rosskopf. Pohon stroje je odvozen od vloženého kola, umístěného na perovníku. Mezikubní vúle je vymezena opět pružným pérkem, které však je silnější. U tohoto systému je pod vlivem tažné síly pera vteřinka, kdežto minutová ručka je zde jen unášena.

Typ C

Novější náramkové stroje jsou konstruovány tak, že vteřinové kolo je uloženo v provrtaném minutovém pastorku. Převod



Obr.28. Stroje s centrální ručkou: a - přímé přenášení tažné síly; b - nepřímý přenos tažné síly

jde od perovníku na kolo minutové, pak na kolo vložené, vteřinové a krokové. Uspořádání je zřejmé z obr. 28a. Z náčrtu vidíme, že minutové i vteřinové kolo jsou pod přímým působením tažné síly pera, čímž je vymezen i pohyb vteřinové ručky. Odpadá kmitání.

Typ D

Na obr. 28b je náčrt jiného uspořádání soukoli. Perovník pochání minutový pastorek bez kola, kterým je zase pocháněno vložené kolo bez pastorku, a to zabírá již do normálního kola s pastorkem, jenž je vlastně minutovým kolem umístěným mimo střed stroje. Kolo přenáší pohyb na další kolo s pastorkem a na vteřinové kolo s centrální ručkou. Setkáváme se zde se zcela zvláštním konstrukčním řešením dvou kol na společném hřídeli.

Podobných typů konstrukčně upravených převážně z hlediska úspory celkové velikosti hodinového stroje je více.

7. Slepecké hodinky

Číselník má místo čísel plasticky vytlačené hrbolinky, podle kterých slepec citem (hmatem) zjišťuje, o kterou hodinu se jedná. Ručky jsou masivní a nejsou chráněny sklem. Číselník i ručky jsou chráněny kovovým (otvíracím) pláštěm před poškozením.

8. Hodiny ponocenské

Učelem těchto hodin není ukazovat přímo čas, ale kontrolovat nočního hlídače při výkonu jeho služby. Hodiny jsou obvykle masivní stroj menších rozměrů bez pevného číselníku a ruček. Jsou uloženy v pouzdru tak, že jeho uzavřením na klíček je zamezen přístup k řízení stroje, s kterým proto nelze manipulovat. Místo hodinové ručky je na hřídeli upevněn zvláště upravený válec, na jehož obvod se nasazuje papírový pásek s vyznačenými hodinami rozdelenými na čtvrtihodinové, eventuálně pětiminutové intervaly. Jiné typy mají tento pohyblivý kruhový číselník, nasazený na kruhové desce; dělení je zde obdobné. Práti papírovému číselníku je nastaveno několik hrotů na pružinách, které se při otáčení klíčem stlačí a číselník propichnou. Uspořádání a počet jehel stanoví počet kontrolovaných míst určitého objektu.


Sestřaniční ponocenské hodiny lze použít ke kontrole šesti různých míst. Hlídač dostane hodiny nařízené na čas, uzamčené a s novým číselníkem. Obchází např. střežený tovární objekt a jeho obchůzka všemi důležitými místy trvá hodinu. Aby nemohl hlídač zůstat jen na jednom místě, jsou píchací klíčky na určitých místech ve zvláštních skříňkách. Klíček je připevněn řetizkem a má vždyjinou píchací rozteč. Hlídač při obchůzce pootočí u každé skříňky příslušným klíčkem v hodinovém pouzdru a tak propichne otvory v různých místech na číselníku. Po ukončení služby odevzdá hodiny kontrolnímu orgánu, který podle propichnutých otvorů zjistí, zda hlídač konal služ-

bu odpovědně a v kolik hodin se na tom kterém místě nalézal. Aby se dalo kontrolovat, zda nebyly hodiny během určené doby otevřeny, je na pouzdro zvláštní nůž, který nařízne okraj číselníku při každém zavření a otevření pouzdra.

Při opravě se nesetkáme se žádnou zvláštní obtíží nebo mimořádností, je ovšem nutná kontrola klíčků a přezkoušení jejich funkce, popřípadě oprava párek píchacích hrotů. Ponocenské hodiny nejnovějších pokrovkových typů se opírají o systém, u něhož se na proužek papíru tiskne datum, čas a číslo (jak je tomu např. u výrobků Schlenker, IBM i dalších). Číslo stanice je na klíči, jímž se současně přesunuje papírový proužek o jednu řádku. Toto číslo může být nejvýše dvoumístné, čili pro 1 až 99 stanic. Při případné opravě mechanismu přichází v úvahu i výměna barvící pásky.

9. Stopky

V běžném slova smyslu označujeme tímto názvem druh hodinových strojů bez hodinové ručky s číselníkem obvykle děleným na 30 minut. Minutová ručka je malá, s vlastním číselníkem, a slouží jen k sčítání oběhů ručky vteřinové. Konstrukci stopek a zvláště dělení číselníku určuje účel, jemuž mají sloužit. Podle toho také označujeme stopky jako technické, sportovní, lékařské, vojencké apod. Značně důležité je používání stopek k účelům normovacím při nejrůznějších pracích ve výrobě. Charakteristickým znakem stopek je velká vteřinová a malá minutová ručka. Na číselníku nejsou označeny hodiny. Stopky se vyrábějí v několika konstrukčních řešeních, stačí však seznámit se s jedním systémem, abychom porozuměli dostačně i ostatním. Na obr. 29 jsou jedny takové levné stopky. Zařízení ovládající stroj i ručky můžeme rozdělit na dvě skupiny. Skupina páček 5, 6, 4, 3 slouží k zastavení a spuštění stroje do chodu. Páčky 1, 2 vracejí vteřinovou a minutovou ručku do nulové polohy; páčky 3, 4, 5 a 6 slouží k zastavení a uvolnění chodu stroje.



Obr. 29. Ovládání jednoduchých stopek: Páčky 1 a 2 vracejí vteřinovou a minutovou ručku do nulové polohy; páčky 3, 4, 5 a 6 slouží k zastavení a uvolnění chodu stroje


Průběh funkcí

V nulové poloze ruček je stroj v klidu. Zastavuje ho jemný kolíček na konci páčky 5, který se opře o setrvačku. Vyčázíme-li při měření času z této polohy, musíme uvést nejprve stroj (setrvačku) do pohybu. Tento úkon označíme jako funkci A.

A: - Tlakem na tlačítko zasunujeme pohyblivou páčku 3, jejíž hrot sklouzne do pravého ozubu páčky 5. Tlak působí nad osou šroubku směrem vpravo, čímž vznikne silový moment, kterým je páčka vychýlena, a její konec, opatřený zachycujícím kolíčkem učiní pohyb doleva a rozkýve setrvačku. Aby se páčka nemohla vrátit do původní polohy a zebránit setrvačce v kívání, je na levé straně opatřena Zubem, který se opře o zub páčky 6, jež je do záběru trvale tlačena pružinou. Ručky se otáčejí a měří čas. V okamžiku, kdy děj ustal, musíme znova zastavit stroj, popřípadě u některých druhů stopek jen pohyb ruček. Tuto druhou funkcí označíme B.

B: - Opětým tlakem na tlačítko zasunujeme pohyblivou páčku 3, nyní však sklouzne její hrot do levého ozubu páčky 5. Tam působí nad osou šroubku vlevo a vzniklý moment vychýlí konec páčky s kolíčkem doprava, kolíček dosedne na obroučku setrvačky a zastaví stroj. Páčka 6 zajišťuje polohu páčky 5. Páčka 4 zvedá páčku 3 a tlačítko, které se vždy vraci do základní polohy. Na číselníku odečteme nyní čas a ručky vrátíme do nulové polohy. Nulování ruček označíme funkcí C.

C: - Korunka zde neslouží jen k natahování stroje, neboť jejím stlačením uvádíme ručky do původní polohy. Vnitřním koncem dosedá na kolíček páčky 1, která je uložena otočně mimo osu hřidelky a připevněna šroubkem. Tlakem na korunku se vyklání a její druhý konec přitlačí dvojitou páčku 2 dosedacími ploškami na obě srdečka, která se pootečí a vrátí tak ručky do nulové polohy. Tím je stroj připraven k dalšímu měření času.



Obr. 30. Ovládání stopek bez tlačítka: M, S - srdečka; N, F, T, U - ovládací mechanismus

U typů, kde tyto tři funkce probíhají jen stlačením korunky, je použito ocelové ozubené kolečko s nástavci podle obr. 30; ty se páčkou spojenou s korunkou stisknutím posunou o jednu rozteč a nástavce bud zvednou, nebo nechají klesnout páčky N a U. Páčka U zasahuje pružným kolíčkem na obvod setrvačky a zarází ji v pohybu, páčka N dosedá na srdečka M, S a vraci ručky do nulové polohy.

Setkáme se i se stroji dvoutlačítkovými. Mají-li stopky dvě vteřinové ručky, které je možno zastavit současně, nebo jednu, popřípadě druhou uvést do pohybu tak, že první ručku dostihne, jsou to stopky Rattrapant. S funkcí zařízení Rattrapant se seznámíme ve spojení s hodinovým strojem u kapesních i náramkových kombinací se stopkami.

Číselník stroje

Číselník stopek je různě dělený podle účelu, jakému stopky slouží. Setkáváme se s dělením na desetiny či pětiny sekundy nebo na setiny minuty. Podle účelu, k němuž mají sloužit, se minutová ručka posune o jeden dílek, zatím co vteřinová ručka se otočí jednou kolem. Číselník s rozdelením na pětiny sekundy má šedesát dílů, pro setiny minuty sto dílů. U některých značek se setkáme s obojím dělením číselníku. Aby se usnadnilo odčítání, je každá stupnice provedena jinou barvou (černé a červené).


Stopky, na nichž jsme se seznamovali s jednotlivými funkcemi, jsou konstruovány k měření desetin sekundy. Na jejich číselníku jsou dvě stupnice: černá stupnice je rozdělena na 30 dílů (1 až 30) a červená pokračuje od 31 do 60. Vteřinová ručka se otočí každou minutu dvakrát. Minutová ručka se pohybuje nad číselníkem, který má každou minutu rozdelenou na dvě pole, bílé a červené. Při první otáčce vteřinové ručky se posune minutová ručka na bílém políčku, při druhé otáčce na červeném políčku. Dvě políčka představují hodnotu jedné minuty, jež je rovněž označena číslem.

K přesnějšímu měření se používají stopky se stupnicí rozdelenou na 6 dílů, z nichž každý je rozdělen na dalších 60, takže celá stupnice má 360 dílků. Vteřinová ručka se pak otočí desetkrát za minutu. Malá stupnice k počítání otáček vteřinové ručky je rozpočtena na 3 minuty chodu stopek, přičemž je každá minuta rozdělena na 10 dílků po 6 sekundách. Podobně jsou provedeny i stopky s dělením na setiny sekundy. Mají stupnice rozdělenou na 3 díly, z nichž každý má 100 dílů, takže je na ní celkem 300 dílků. Vteřinová ručka se otočí za minutu dvacetkrát. Malá stupnice k počítání otáček vteřinové ručky je propočtena na 2 minuty chodu stopek, přičemž je každá minuta rozdělena na 20 dílků po třech sekundách.

10. Kapesní a náramkové stroje kombinované se stopkami

Tyto stroje se od stopek liší tím, že neukazují jen sekundy a minuty, ale i celé hodiny. Jsou to vlastně normální kapesní nebo náramkové hodinky, doplněné mechanismem stopek. Tím se stává uspořádání složitějším nejen na číselníku, kde je obvykle 5 ruček, ale i v systému pák, jimiž uvádíme vteřinovou ručku do chodu nebo naopak ji zastavujeme. Uspořádání můstků a páček se velmi různí tvarem i sestavou, proto budeme přihlížet hlavně k jednotlivým funkcím. Stroj na obr. 31a je ovládán jedním tlačítkem.

Tlačítkem působíme na páku 1 (kombinovaná posunovací), která je tlačena pružinou a dolů směrem k tlačítku. Na jejím konci je uložena otočně páčka 2 s ozubem, který zasahuje do kolečka se sedmi nástavci zobrazeného tvaru. Kolem tohoto kolečka jsou rozestaveny další tři páčky, jež uskutečňují rozličné úkony. Páčka 3 (nulovací) je pod tlakem pružiny b a je současně ovládána ozuby kolečka, jež ji vysouvají nebo uvolňují ze záběru se srdíčky. Páčka 3 dosedne



Obr. 31a. Stroj náramkových stopek:


1 - kombinovaná posouvací páčka; 2 - páčka s ozubem; 3 - nulovací páčka; 4 - brzdící páčka; 5 - řadicí páčka, a, b, c, d, f - pružiny; e, el - stavěcí šrouby; v - vteřinové kolo; m - minutové kolo; cv - kolo centrální vteřinové ručky

i jejich záběr musí být pečlivě upraven. Převodní kolo nesené páčkou 5 je současně v záběru s malým vteřinovým kolem v, které je na společném hřídeli s vteřinovým kolem jicího stroje. Aby úprava záběru byla možná, je tato páčka uložena na excentrickém osazení šroubku e a z druhé strany je její pohyb omezen šroubkem el. Pod společným můstkem se otáčejí centrální vteřinové kolo cv se erdičkem a minutové kolo m rovněž se erdičkem, jehož poloha je určena pružinou f. Pohyb od centrálního vteřinového kola na kolo minutové zprostředkuje kolo s hvězdicí a s páčkou 6.

Průběh funkcí

Spuštění, zastavení i uvedení ruček do nulové polohy je ovládáno jediným tlačítkem.

Při prvním stisknutí tlačítka se ozubené kolečko s nástavci posune o jednu rozteč, přičemž páčka 5 zapadne mezi nástavce, páčka 4 a páčka 3 jsou nástavcem zvednuty. Průběh zvedání páček je opačný. Nejprve se zvedne páčka 3, potom páčka 4 a při klesnutí páčky 5 se zasunou zuby kol do záběru a centrální vteřinová ručka se začíná otáčet.



Obr. 31b. Záběr erdečka s páčkou

mezi nástavce a rozvidlenou částí uvede obě erdečka do nulové polohy (podle obr. 31b).

Páčka 4 (brzdící) je také ovládána nástavci a slouží k zajištění polohy centrálního vteřinového kola, a tím i ručky při odčítání času. Páčka je pod tlakem pérka c.

Páčka 5 je rovněž tlačena působením pružiny d na kolečko s nástavci, ale její definitivní poloha je určena záběrem převodního kola p s centrálním kolem vteřinovým. Zubý obou kol jsou velmi jemné, a proto

se erdeček s páčkou 5 posune o jednu rozteč, přičemž páčka 5 zapadne mezi nástavce, páčka 4 a páčka 3 jsou nástavcem zvednuty. Průběh zvedání páček je opačný. Nejprve se zvedne páčka 3, potom páčka 4 a při klesnutí páčky 5 se zasunou zuby kol do záběru a centrální vteřinová ručka se začíná otáčet.

Při druhém stisknutí se kolečko s nástavci pootočí opět o jeden roztec a nástavec zvednutím páčky 5 vysune kola ze záběru, takže můžeme odčíst uplynulý čas.


Při třetím stisknutí se pootočením kolečka s nástavci uvolní páčka 3 a dosednutím na srdce vrátí ručky do nulové polohy. Páčka zůstává dále zvednutá a kola jsou mimo záběr. Páčka 4 dosedne při zabrzdění na obvod centrálního vteřinového kola.

U dvoutlačítkových strojů je zařazena ještě mezinárodní funkce, ovládání druhým tlačítkem. Centrální vteřinovou ručku můžeme zastavit a uvést znova do chodu druhým tlačítkem, aniž je nutné nulovat. Takovým strojem můžeme měřit děj, který je ve svém průběhu narušen, neboť v okamžiku, kdy došlo k prerušení, zarazíme vteřinku a při obnovení ji uvedeme do chodu druhým tlačítkem.

Číselník stroje

Na obr. 32 je náčrt běžného provedení číselníku. Číselník má obvyklou hodinovou stupnici, kde je každá hodina dělena na pět dílků po minutách.

Na této stupnici ukazuje dvě ručky, hodinová a minutová. Spodní stupnice vteřinové ručky je rovněž stupnicí normálních hodinových strojů. Horní stupnice se zpravidla dělí na 30 minut a ukazuje minuty, jež uplynuly od počátku měření. Každý dílek velké minutové stupnice je rozdělen na dalších pět dílků, takže je celý kruh rozdělen na 300 dílků. Vnější stupnice slouží k měření vzdáleností - telemetre. Pro tuto stupnici se bere za základ rychlosť zvuku, tj. 333 m za sekundu.



Obr. 32. Číselník stopek s telemetrickou a tachymetrickou stupnicí (pro menší rychlosti)

zablesknutí při bouři apod. V okamžiku, kdy uslyší zvuk, zastaví ručku druhým stisknutím. Ve vyobrazeném případě se tak stalo po 27 sekundách a telemetrická stupnice ukazuje vzdálenost 9 km.


K měření rychlosti silničních vozidel slouží spirálová stupnice blíže středu číselníku. Ta je počítána pro základnu

Pozorovatel uvede centrální vteřinku do pohybu, spatří-li např. explozi, výstřel děla,

1 000 m. Uvedeme tedy při jízdě centrální vteřinky do chodu např. u jednoho kilometrovníkového kamene a zastavíme ji u příštího. Z postavení ručky na obrázku vychází průměrná rychlosť 133 km za hodinu.

11. Systém Rattrapant


Zdokonalení popsaného stroje uskutečnilo zavedení další centrální vteřinové ručky, kterou můžeme zastavit a odčítat čas. Při spuštění dohoní okamžitě časový rozdíl, který vznikl při odčítání mezi ní a první centrální ručkou. Dále se už obě ručky pohybují současně. Tím je umožněno měřit i několik za sebou probíhajících dějů, aniž jsem nucen pochyb ruček zastavit.



Obr.33a. Detail systému Rattrapant:

1 - nulovací páčka; 2, 5 - pružinky; 3 - kolo druhé vteřinové ručky; 4, 6 - kola; 7 - nůžky; 8 - brzdící páčka

Na obr.33a je znázorněna část, jež slouží k zastavení druhé centrální vteřinky. Kolo 6, které unáší připevněnou ručku, se liší od kola normálního stroje se stopkami jen tím, že je provrtáno. Čep, který je uložen v můstku, nese druhou vteřinku s dalším srdíčkem, jež ručku staví do nulové polohy pomocí malé páčky 1. Druhá vteřinová ručka je upevněna na hřideli kola 3, jež je mimo záběr s ostatními koly a jež kruhový obvod slouží jen k tomu, aby při stisknutí tlačítka mohly nůžky 7 stisknutím obvodu zadržet pohyb kola, a tím i pohyb druhé vteřinky. Srdíčko upevněné na čepu kola 6 unáší s sebou páčku 1, jež je pod tlakem pružiny 2. Průzra mu sít byt slabá, aby jí nebyl rušen chod stroje při zastavení kola 3. Poněvadž středem stroje procházejí tři hřidele (minutový, hlavní vteřinky a vedlejší vteřinky), jsou nůžky 7 řešeny tak, aby nemohly vzniknout postranní tlak. Obě čelisti dosednou současně na obou stranách působením pružiny 5. Aby nedošlo při zastavení hlavní vteřinky (kola 6) k posunu působením pružinky 2 na páčku 1 a aby nebyla porušena přesnost měření, dosedně současně při stisknutí tlačítka na ob-



Obr.33b. Detail vteřinového kola:

1 - srdíčko; 2 - kolo; 3 - nulovací páčka; 4 - pružinka; 5 - nůžky

Na obr.33a je znázorněna část, jež slouží k zastavení druhé centrální vteřinky. Kolo 6, které unáší připevněnou ručku, se liší od kola normálního stroje se stopkami jen tím, že je provrtáno. Čep, který je uložen v můstku, nese druhou vteřinku s dalším srdíčkem, jež ručku staví do nulové

vod kola
1 - srdíčko
Srdíčka
remkoli
obr.3la.
kých) sp
znázorně

12. Ch

Něk
strojů j
lendárem
chronoda
se prová
Jednoduš
kou na c
stupnicí
U složit
selníku
lze zji
je, i j


Obr. 35.

datů a
livými
veli me


vod kola páčka 8 . Přehlednější detail kola 3 je na obr.33b: 1 srdcečko; 2 kolo; 3 páčka; 4 pružina; 5 nůžky . Srdcečka jsou konstruována tak, aby při dosednutí páčky v kteřémkoli místě bylo i srdcečko natočeno do polohy vyznačené na obr.31a. Srdcečitý tvar se skládá z dvou (přitližně symetrických) spirál. Sestava stroje je znázorněna na obr. 34.

12. Chronodata

Některé druhy náramkových strojů jsou ještě doplněny kalendářem a nazývají se pak chronodata. Doplněk kalendáře se provádí v několika úpravách. Jednodušší ukazuje zvláštní ručkou na obvodu číselníku dny na stupnici rozdelené od 1 do 31. U složitějších úprav jsou v číselníku ještě dvě okénka, z nichž lze zjistit, který den v týdnu je, i jaký je měsíc (obr.35).



Obr.34. Pohled na sestavu stroje Rattrapant



Obr.35. Náramkové hodinky s kalendářem

U nejkombinovanějšího druhu je ještě další zvláštní okénko, v kterém jsou na modrému podkladu hvězdy a žlutý kotouček, ukazující postavení měsíce na obloze.

13. Bicí hodinky


Občas se v opravářské praxi setkáme i s bicími stroji, eventuálně doplněnými centrální vteřinkou. Jsou to stroje opakovací. Bicí mechanismus se uvádí v činnost stisknutím tlačítka, kterým vlastně natahuje pero bicího ústrojí. Jednoduché stroje odbíjejí hodiny, složitější i čtvrtě. Výjimečně se setkáváme s mechanismy, jež odbíjejí i minuty. Součásti pod číselníkem jsou zřejmě z obr.36.

U těchto dvou posledních provedení hodinových strojů (chronodata a bicích) je před rozebráním nutné seznámit se s jednotlivými funkcemi a uspořádáním dílců, abychom se jednou vyvarovali možných pracných experimentů při jejich seřizování.



Obr.36. Pohled na ovládací mechanismus bicích hodinek

nál je pochopitelně značně slabší než u normálních budíků, proto nemají za úkol budít ze spánku, ale např. jen upozornit pracovníka, že má odejít na poradu nebo splnit jiný důležitý úkol.



Obr.37a. Řešení skákacích převodů pro číselníčky

14. Hodinky skákací - číselovky

Ve snaze chránit hodinový stroj (hlavně sklo, ručky a číselník) před poškozením byly sestrojeny sportovní náramkové hodinky bez ruček, číselníku a skla. Pouzdro překrývá stroj i svrchu a má okénka upravená k odčítání sekund, minut a hodin. Místo ruček se pod pláštěm pouzdra otáčejí kruhové číselníky, upravené např. podle obr.37a. Vznil se název skákací hodinky, popřípadě číselovky, poněvadž na nich nejsou ručky, ale jen čísla.

15. Hodinky s budíčkem

Dalším zvláštním typem jsou náramkové nebo kapesní hodinky kombinované s budíkem. U těchto druhů je normální hodinkový stroj doplněn stejným zařízením, jaké mají budíky. Způsob natahování je u různých značek různý, u náramkových strojů se uskutečňuje dvojím povytažením korunky. Sig-

16. Kale

Patr
Výrobky j
ku jsou o
vých ukaz
ky. Česko
denní kal

17. Krát

jsou
veným bud
minut. Na
je volně
tahování.
dobu a so
zní signá
procesům,
tví apod.

18. Šach

Ve s
vené tak,
ky, která
dra. Stis
hodiny do
se zastav
reček, kt
hodiny a
hráče, že

19. Hod

se p
ziměstský
ků. Je to
čas každé
telefonní h
líku.

20. Hod

se n
vání dole
malého ku
ním razic
(obr.37b)
razení po
se vkláda
a zaplomb
je je záz

16. Kalendářní hodiny

Patří zatím k těm druhům, s nimiž se setkáváme zřídka. Výrobky jsou dosti složité a proto i poměrně drahé. V číselníku jsou okénka pro datum, dny a měsíce. Natahování jednotlivých ukazatelů je obvykle řešeno skládacími převody a číselníky. Československá výroba uvedla před válkou na trh stolní osmidení kalendář datumatik.

17. Krátkodobé časoměřice neboli minutky

jsou vyráběny ve tvaru budíků a opatřeny také zvlášť upraveným budicím mechanismem. Číselník je rozdělen na 10 nebo 60 minut. Na přední straně pouzdra, které je zároveň číselníkem, je volně přístupná minutová ručka, která zároveň slouží k natahování. Otočením minutové ručky nařídíme minutky na potřebnou dobu a současně natáhneme stroj. Po uplynutí nařízené doby zní signál zvoněním. Minutky se používají v průmyslu k různým procesům, v lékařství při koupelích, elektroléčbě, v kadeřnictví apod.

18. Šachové hodinky


Ve skřínce jsou umístěny obvykle dva budíkové stroje upravené tak, aby se daly střídat spouštět a zastavovat pomocí páky, která je ovládána dvěma stiskacími knoflíky na vrchu pouzdra. Stisknutím knoflíku na jedné straně se uvedou protější hodiny do chodu a naopak stroj, u nichž byl knoflík zmáčknut, se zastaví. Na každém číselníku je u číslice 11 červený prapořeček, který se zvedá minutovou ručkou 5 minut před uplynutím hodiny a po jejím uplynutí opět spadne. Tím upozorňuje spoluhráče, že mu začíná běžet ztrátový čas.

19. Hodiny telefonní

se používají v poštovních telefonních ústřednách při mezinárodních hovorech, kde odměřují dobu trvání hovoru účastníků. Je to krátkodobý časoměřic, který oznamí protelefonovaný čas každé tři minuty. Zařízení je obdobné jako u minutek. Telefonní hodiny se uvádějí v činnost stisknutím zvláštního knoflíku.

20. Hodiny holubářské

se nazývají též konstatovací, neboť jsou určeny k zjištění doletu poštovních holubů při závodech. Hodiny mají tvar malého kufříku a kromě hodinového stroje jsou opatřeny zvláštním razicím zařízením, které vyrazí čas na papírovém pásku (obr. 37b). V hodinách je též kotouč, který se při každém zařazení pootočí a nastaví pod vkládací otvor pouzdra, do něhož se vkládají značky jednotlivých holubů. Při jednom spuštění a zaplombování lze provést 32 záznamů. Při zařazení je zaručeno, že je záznam proveden k určité značce holuba.



Obr. 37b. Holubářské hodiny

III. ELEKTRICKÉ HODINY

V hodinářství se do nedávných let používala elektřina pro mechanické hodiny jen jako přídavné zařízení užívané buď k natahování, přičemž elektrická energie koná jen pomocnou službu (zvedá v určitých intervalech závaží), nebo k pohánění kyvadla, popřípadě setrvačky. Od začátku vývoje tohoto oboru byl hledán i konstruován dálkový přenos času a bylo používáno soustrojí signální i bici. U těchto systémů je převážná část mechaniky stroje speciální práce hodinářská. U moderních elektronických časoměrných zařízení, u hodin křemenných ani u jiných již nemůže hodinář bez hlubších znalostí nauky o elektřině provádět opravy. Proto se o těchto typech zmínime jen informativně. Základní rozdělení elektrických hodin do skupin lze provést z několika hledisek, nám však nejlépe vyhoví toto rozlišení soustrojí:

1. Samostatné hodinové stroje s kyvadlem nebo setrvačkou
2. Hodiny synchronní
3. Spřažené elektrické hodinové soustavy
4. Docházkové kontrolní, registrační a ostatní speciální hodiny
5. Elektronické časoměřiče se speciálním chronometrickým prvkem

Elektrické hodiny nejsou novinkou posledního desetiletí, v něm dochází jen k jejich značnějšímu rozšíření, naopak jsou již staré více než sto let. Už v roce 1830 konstruuje fyzik Zamboni z Verony první elektrické hodiny, jejichž kyvadlo je přitahováno a odpuzováno dvěma póly Zamboniho baterie. V roce 1837 konstruuje ruský fyzik Jaccobi (jakobi) první elektromotor a využívá přitom elektromagnetické účinky proudu. O 3 léta později patentuje anglický hodinář Bain (bejn) první hodiny s elektromagnetickým pohonem používané v praxi. I slavný anglický fyzik Michael Faraday (Majkl feredy) se zabýval problematikou elektrických hodin a v roce 1849 sestrojil elektrické hodiny pražský hodinář Jan Kotting. Tyto hodiny měly na tehdejší dobu dobrou kvalitu a byly prvním původním českým exemplářem v oboru elektrických hodin. V principu šlo o kyvadlo, které ovládá kontaktem kontaktní můstek, jímž je spinán elektrický obvod a elektromagnetem udělován impuls kyvadlu. Přizpůsobená kotva zasahuje do ozubeného kola a pootáčí jím. Na hřídeli kola je upevněna ručka.

Již při prvních pokusech ujišťovali vynálezci dr. M. Hipp, Austermann, Wheatstone, Steinheil), že tyto hodiny jsou schopné rozvádět čas po městě, a to velmi přesně. Dalšími výhodami bylo, že za dlouhý čas nebudou potřebovat žádnou opravu, není třeba je natahovat, odpadá řízení ruček a také zpoždování nebo zrychlování je u těchto hodin prakticky vyloučeno. Můžeme dnes konstatovat, že z těchto prvních předpovědí se všechno splnilo. Za sto let po prvních pokusech pražského hodináře Kottinga, v roce 1948, byl založen n.p. Elektročas, jenž dodává své výrobky nejen do průmyslových závodů a veřejných a vědeckých ústavů u nás, ale také do 27 cizích států. Elektročas jako jeden z prvních podniků na světě začal vyrábět tranzistorové křemenné hodiny, jež pracují s přesností 5 ms za 24 hodiny.

Vůbec nejmodernější jsou tzv. atomové hodiny, které určují čas s přesností odchylky 1 s za 300 let.

SAMOSTATNÉ HODINOVÉ STROJE S KYVADLEM NEBO SETRVAČKOU

1. Elektrické natahovací stroje

Nejjednodušší použití elektřiny nacházíme u mechanických hodin s elektrickým natahováním. Závaží se zvedá elektrickým motorkem nebo se stejným způsobem natahuje pero.

Odstraňují se zde jak rušivé vlivy při natahování, tak i práce člověka, hlavně v závodech, kde se používají třeba desítky hodinových strojů. U závažových hodin spocívá princip natahovacího mechanismu v tom, že závaží vždy v určité výši při odvýjení (klesání) zapojí kontakt elektrického motorku, který je vytáhne zase do původní nejvyšší polohy, kde dochází opět k přerušení kontaktu a závaží dále pohání soukoli stroje svou tíhou.


Nejjednodušší způsob používaný pro věžní i kyvadlové hodiny je zapojení automatického spínače (rtuťové houpačky), jen ovládáním elektrického obvodu motorku omezuje pohyb závaží.

Rtuťový spínač (v praxi zvaný prasátko) je znázorněn na obr. 38. Ve válcovité skleněné nádobce je rtuť, která se přelévá nakláňením nádobky přes zatavené kontakty, čímž zapojuje nebo vypíná proudový okruh. S tímto mechanismem se setkáváme v různém provedení podle účelu. I počet a uspořádání kontaktů bývá různé; automat je přimontován objímkou na zařízení, jímž se pohyb na spínač přenáší. Je zde i možnost nastavení určité polohy, což se obvykle provádí šroubem s jemným stoupáním.



Obr. 38. Rtuťový spínač (tzv. prasátko): vlevo proudový okruh spojen, vpravo přerušen

nač přenáší. Je zde i možnost nastavení určité polohy, což se obvykle provádí šroubem s jemným stoupáním.



Obr. 39. Schéma ovládání rtuťového spínače pákou

Jednoduché schéma je na obr. 39. Prasátko je připevněno na otocně uložené páce, která druhým koncem spočívá na závaží. Pohybem závaží je ovládána páka, a tím i prasátko.

Stejně jednoduchým automatickým kontaktem je houpačka (obr. 40). Ovládají ji dvě závažíčka. Klesne-li větší závažíčko tak, že houpačku, jež je uložena nestabilně, vykloní, přehoupne se vlastní tíhou a kontaktní pružinou spojí elektrický obvod



Obr. 40.



Obr. 41.


motorku. Při zvedání závaží je houpačka ovládána menším závažkem až do polohy, v níž se přehoupne zpět a přeruší kontakt.

Na obr.41 je poněkud odlišné řešení. V hodinovém stroji je místo lanového bubnu řetězové kolo, poháněné válečkovým řetězem. V závaží je motorek, který pohání šnekem řetězové kolečko. Řetěz je veden plechem. Všechny součásti jsou vmontovány do společného rámu a celek tvoří závaží, které šplhá vzhůru po řetězu, když se motor otáčí. Motor může být zapínán vypínačem, jež ho páčka naráží na pevné doražy. Aby byl řetěz napjat, nese dole těžkou masivní kladku. Je-li motor napájen ze sítě, musí být zdvih závaží dostatečný, aby vystačil pro 24 hodiny chodu v případě poruchy v síti.

Poznámka 1

Přicházíme-li při opravě hodin do styku se sítovým napětím, je třeba dodržovat všechny bezpečnostní předpisy při montáži i opravě. Nedbale nebo z neznalosti provedeným zapojením (vadná šňůra, uvolnění vodiče fáze) by mohl přijít k úrazu i spotřebitel. Celý stroj by se totiž mohl dostat pod napětí, které by ohrozilo majitele hodin např. při sériování ruček. Proto konec vodičů šňůry

izolujeme a šňůru připevníme ke skříni stroje tak, aby nemohla být ze spoje vytržena. Spoj je proveden buď šroubkami, nebo připájením. Drátky vodiče je výhodné spojit pájkou a potom pevně šroubkem dotáhnout, aby se šroubek časem neuvolnil. Pokud je vodič pouze připájen, musíme před pájením místo spoje dostatečně prohrát, aby bylo provedení spoje pevné a spolehlivé. K pájení používáme zásadně jenom kalafunu a pájku, aby nenastala koruze (rezivění) ocelových součástí stroje. Při některých pracích potřebujeme napřed bezpečně určit, do kterého vodiče jde proud a který vodič je nulový. Jednoduchým a levným zkoušecem napětí je doutnavka. Začne zřetelně svítit výbojem již při proudu 0,1 mA, takže nijak nezatěžuje zkoušený obvod. Zápalné napětí je




Obr.40. Řešení spínače houpačkou



Obr.41. Použití řetězového převodu k natahování hodinového stroje

až kolem 100 V. Pro doutnavku použijeme bakelitovou objímku, do níž upevníme kovové čidlo. Zapojení doutnavky je vždy třeba provést přes odpor. Odpor mají v patci jen doutnavky, jež má vyznačeno napětí 120 nebo 220 V. Při zkoušení držíme doutnavku za bakelitovou objímku nebo za sklo a čidlem se dotýkáme vodiče. Fáze svítí - nulový vodič nesvítí. Obchodně vyráběnou zkoušecíkou je tzv. vadaska.

U strojů, kde je místo závaží použito pero, je natahování pera elektromotorkem provedeno zpravidla pomocí mžikových spínačů. U některých systémů zahraniční výroby a stejně u se-trvačkového stroje n.p. Chronotechna je řešení jednodušší,



Obr.42. Natahování pera Ferrarisovým motorkem:

a - brzdicí páčka;
b - čep páčky;
c - váleček se závitem

bez přepínačů. Na obr.42 je použit motorek Ferraris (kapitola: Hodiny synchronní), u něhož je otáčení kotouče mezi póly elektromagnetu brzděno nebo uvolnováno páčkou a. Ta je otočně uložena na čepu b. Váleček c je opatřen závitem a našroubován na perovníkovém hřídeli. Druhým otvorem ve válečku prochází unášecí kolík perovníku, jenž při odvýjení nebo navýjení pera kotouček otáčí. Hřidel perovníku je ozubeným převodem spojen s kotoučkem motorku, bubínek s hodinovým strojem. Při chodu stroje se otáčí bubínek, vodičí kolíček současně otáčí i kotouček; poněvadž se perovníkový hřidel neotáčí, postupuje kotouček po šroubovici závitu směrem dolů. Tento pohyb sleduje i páčka a tak dlouho, pokud neuvolní přibrzděný kotouček motorku. Při uvolnění kotoučku nastává proces opačný. Otáčení hřídele motorku se přenáší na hřidel perovníku a poněvadž se bubínek otáčí při chodu stroje velmi pomalu a hřidel se otáčí rychleji, stoupá kotouček c vzhůru tak dlouho, pokud nedojde k opětnému přibrzdění Kotouče motorku páčkou a.

Obr.43.
natahu


Uprava
čem již

Obr.44.

p - ovl
v - vle
Kolík;
závitem

dosedá
né před
tí páky
kolíbk

Pe
a tím
senky a
předpět
ví se p
kyvnout



Obr.43. Uspořádání spínače náťahu u výrobků n.p. Chronotechna

Uprava se starším typem přepínače je na obr.44. Hřídel s kotoučem již známe z dřívějšího popisu. Na kotouček dosedá ovládací

páka p kolíkem, a pružinou je trvale udržována ve styku s kotoučem. Další částí je kolibka k, ve své horní části opatřená kontaktem, uvnitř zvedací páčkou z a vlásenkovou pružinou v. Náčrt představuje polohu zapnuto, ze sítě je okruh uzavřen na motorek, který nyní natahuje pero, otáčí hřídelem a kotouček na hřídeli se šroubuje směrem vzhůru. Páka p se zvedá proti kolíčku a na kolibce, který je nyní vykloněn více dovnitř.

Zároveň napíná kolík b vlásenkou a


Obr.44. Starší typ mžikového přepínače:

p - ovládací páka; k - kolibka s kontaktem; z - zvedací páčka; v - vlásenková pružinka; a - kolíček kolibky; b - napínací kolík; ř - místo, jímž prokluzuje kolíček a; c - váleček se závitem

dosedá na páčku z. Vlivem tlaku pružiny získá kolibka potřebné předpětí, takže v okamžiku, v němž při dostatečném nadzvednutí páky p výrezem v ní (v místě ř) kolík a proklouzne a kolibka vykývne mžikově na opačnou stranu, se kontakt přeruší.

Pero je nataženo. Chodem stroje kleseá kotouček na hřídeli, a tím i páka p. Kolíček b působí nyní na druhou část vlásenky a přináší kolibce předpětí opačného smyslu. Když je toto předpětí dostatečné, aby měla kolibka snahu překývnout, nastáví se proti kolíku a ozub páčky p. Tak nemůže kolibka překývnout dříve, pokud páčka neklesla dosti hluboko. Tím narůstá


U setrvačkového stroje n.p. Chronotechna je použit synchronní motorek, na jehož hřídeli je per-tinaxový kotouček brzděný kolíkem. Aby bylo přibrzdění tlumeno, je na kolík navléknuta bužirka. Po-něvadž bylo ke konstrukci použito systému budíkového stroje, je kolík, který kotoučkem procházel v předchozím systému, nyní upev-něn na desce stroje. Schéma uspo-řádání je zřejmé z obr. 43.



předpětí pružinky v až do okamžiku, kdy kolík a sklozne přes horní okraj ozubu páčky, kolík mžikově překývne a zapojí proudový okruh.

Z popisu vidíme, že interval mezi zapnutím a vypnutím je ovlivněn plochou ozubu páčky. na níž je opřen kolík kolíkky.

Uložení kolíkky, kolíku, páček i kontaktních pružin je realizováno v bakelitovém rámcu jako celok s dvěma otvory pro šrouby na připevnění k stroji.



Obr.45. Nový typ mžikového přepínače: a - dvojitá kontaktní pružina; b, c - pružinky; d - izolovaná páčka; e - šroubová pružinka; f - ovládací kolíček páky h; detail a: poloha vypnutí; detail b: poloha sepnutí

páčkou d obstarává kolík f.

Účelně je proveden mikrospínač podle obr.45. Všechny části jsou opět v bakelitové skřínce, plocha desky velikosti 20 až 30 mm. Spínání provádí dvojitá pružina a. Základní část, která ne- se kontakt, je upravena rozšířená; pomocná část slouží k ovládání. Na jednom konci jsou obě snýtovány, na druhém spojeny šroubovou pružinkou b (k zachycení slouží čepičky). Pomocná pružinka c dosedá na izolovanou páčku d, které je tlačena další šroubovou pružinkou e. Spojení mezi hlavní páčkou h a izolovanou

Funkce je táz jako u předešlého spínače. Tlačí-li izolovaná páčka na pomocnou pružinku, zvedne ji a projde výrezem na druhou stranu, přičemž v určité poloze zvrátí silový moment základní pružinu opačným směrem (detail a), kontakt dosedne na izolovaný doraz a spojení je přerušeno. Při klesání páčky jde pomocná pružinka dolů, až nastane opačný případ. Silový moment ohne základní pružinu vzhůru na kontakt a nastane spojení obvodu (detail b). V dnešní době se používají stále více různé konstrukce mikrospínačů. Jsou nejen velmi výkonné, ale i velmi úsporné svými miniaturními rozměry.

2. Elektromagnetické natahování


V popsanych případech byly k natahování použity různé elektromotorky. V dalších řešeních se používají elektromagnetické účinky, jež v některých případech představují motorek, v jiných umožňují rovněž odstranění nedostatků v přenášení síly soukolím, jak si to popíšeme později.

N
pojený
Obr.4
puls
C₁,
s₁,
elekt
konta
s - k
hvězd
konta
konta
od po
hvězd
davě
pruži
obr.4

Obr.
vací
l -
né k
la z
hova


Na obr.46 je znázorněn dvojitý systém elektromagnetů zapojených příčně. Kotvou je zde černě vyznačné křídlo

C_1 , C_2 , které se pohybuje před póly elektromagnetů a_1 , a_2 , a_3 , a_4 a jehož pohyb se ozubeným převodem přenáší na perovník stroje. Čtyři kolíčky na kotvě slouží k zabránění pohybu v opačném smyslu. Střídavým napájením elektromagnetů bude kotva vykonávat rotační pohyb nad zmíněnými elektromagnety. K tomu učelu je ve stroji pomocný perovník s oběžným kolem a vícecípá hvězdice, upevněná na minutovém kole. Detail je na obr.46a. Kontaktní kolo a dostává otáčecí impuls



Obr.46. Řešení náťahu re-pulsivním motorkem:

C_1 , C_2 - křídla kotvy; a_1 , a_2 , a_3 , a_4 - póly elektromagnetu; d , d_1 - kontakty; detail a: a - kontaktní kolo; b - hvězdice; c, c_1 - kolíčky kontaktního kola; d , d_1 - kontakty




Obr.46a

od pomocného perovníku. Jeho otáčení je ovládáno zmíněnou hvězdicí b a dvěma kolíčky c, c_1 . Vačka na kole střídavě spíná proudový obvod do elektromagnetů přes kontaktní pružiny d , d_1 . K napájení se používá stejnosměrný zdroj.

Podobný systém, ale pro zvedání závaží, se používá na obr.47. Motorem je zde kotva se závažíčkem, která se pohybuje


mezi póly elektromagnetu, k nimž je střídavě přitehována. Ozubenými koly je zprostředkován pohyb na závažová kola, západkami je provedeno zajištění proti zpětnému otáčení. Po přerušení proudu vraci závažíčko kotvu zpět do původní polohy. Dílce jsou označeny takto:



Obr.47. Elektromagnetický natahovací systém s pomocným kyvadélkem:
1 - kotva; 2 - rohatka; 3 - ozubené kolo kotvy;
4, 5 - ozubená kola zprostředkující zvedání natahovacího závaží; 6 - závažíčko


1 - kotva;
2 - rohatka;
3 - ozubené kolo kotvy;
4 a 5 - ozubená kola pro natahování závaží, jež jsou zavřena na uzavřeném řetízku;
6 - závažíčko.

Na obr. 48 je systém Optimawerk-Jundes, používaný ve spojení jícího stroje se setrvačkou. Otočná kotva A nese páku se závažím b. P a P₁ jsou póly elektromagnetu. Na hřídeli kotvy je nasazen kotouč k z izolačního materiálu, na němž je kontaktní kolíček kk. Můstek M je připevněn k desce stroje a nese otočně uloženou kontaktní vidličku kv, jež je pod trvalým působením pružiny. Ve výrezu vidličky je na jedné straně kontakt (vyšrafován), na druhé izolant. Náčrtek zachycuje okamžik, při němž je právě kontaktní kolíček spojen s kontaktem vidličky. V této poloze prochází proud elektromagnetem a otáčí kotvou, čímž je zvedána i páčka se závažím. Současně je vidlička odchylována kolíčkem tak dlouho, až ji pružina vykloní do opačné polohy. Přehoupnutím dosedne kolíček izolovanou částí a prouzový obvod je přerušen. Zde není dvojový obvod, ale tím závažíčka b. Pokud tedy není pero dotaženo, klesá páčka se závažím zase dolů. Kolíček kk tlačí na izolátor vidličky a pootáčí ji tak dlouho, pokud se nepřehoupe působením pružiny na druhou stranu. V okamžiku, kdy se tak stane, je proudový obvod opět zapojen. To se stále opakuje, pokud není pero dotaženo. Pohyb kotvy elektromagnetu se na perovník přenáší západkou a rohatkou.



Obr. 48. Nátaž systému Optimawerk - Jundes: A - otočná kotva; b - závaží; P, P₁ - póly elektromagnetu; K - izolační kotouč; kk - kontaktní kolíček; M - můstek s kontaktní vidličkou; kv - kontaktní vidlička

dový obvod je přerušen. Zde není dvojový obvod, ale tím závažíčka b. Pokud tedy není pero dotaženo, klesá páčka se závažím zase dolů. Kolíček kk tlačí na izolátor vidličky a pootáčí ji tak dlouho, pokud se nepřehoupe působením pružiny na druhou stranu. V okamžiku, kdy se tak stane, je proudový obvod opět zapojen. To se stále opakuje, pokud není pero dotaženo. Pohyb kotvy elektromagnetu se na perovník přenáší západkou a rohatkou.



Obr. 49. Nátaž systému Continawerk-Jundes: K - kotva; a - pružina; kk - kontaktní kolíček; p - páčka kontaktního kolíčku; z - západkové kolo; c - páčka kontaktního ramene; b - kontaktní rameno; P₁, P₂ - póly elektromagnetu

pod tlakem pružiny. Kontaktní rameno b je uloženo rovněž otočně a izolováno od páčky c. Na konci je připevněna kontaktní

destička
divém
počíná
klouže
takže
ruší
pootáč
pokud
opaku
žinou

3. K

tými
na po
i jin
mecha
nepří
síly
ozube
setrv
tem.
natah
znak,
popří
úseci
zdroj
bý ch

mus,

3


Obr. 5
natah
l - k
čep h
7 - k

destička. V poloze nakreslené na obr.49 je kolíček kk ve vodivém spojení s kontaktní destičkou a kotva elektromagnetu se počíná otáçet. Páčka p klouže po zubu a zvedá se. Kolíček klouže po kontaktní destičce. Současně se zvedá i rameno b tak dlouho, pokud kolíček z vodivé plošky nesklouzne a nepřeruší proudový obvod. Při vrácení kotvy do původní polohy tato pootáčící západkovým kolem a současně zvedá páčkový systém c, pokud páčka neodpadne a nezapojí znova proudový obvod. To se opakuje tak dlouho, pokud se nevyrovná tažná síla pera s pružinou a.

3. Krátkodobé natahovací mechanismy

Z předchozích příkladů bychom rozborem zjistili, že určitými úpravami mechanismu natahování pera nebo zvedání závaží na podkladě elektromagnetických účinků proudu bychom dosáhli i jiných zlepšení než pouhého odstranění rušivých vlivů při mechanickém natahování. Víme ze studia mechanických hodin, jak nepříznivě se v chodu stroje projevuje síla pera a kolísání síly zaviněné nepřesnosti ozubení. Kdyby se mohl snížit počet ozubených kol a využít jen část tažné síly pera, mohly by být setrvačka nebo kyvadlo hodin poháněny skoro neproměnným momentem. V různých obměnách byla tato úprava řešena krátkodobými natahovacími mechanismy. Všechny tyto systémy mají společný znak, jímž je pravidelné zkrucování nebo napínání pružiny, popřípadě zvedání závažíčka různého tvaru v krátkých časových úsecích. Poháněcí síla není pak závislá na proměnlivém napětí zdroje a nemusí být neúměrně velká, aby byl docílen dlonuhodobý chod stroje.

Pro pochopení principu si předeším vysvětlíme mechanismus, v němž je použita elektricky natahované závaží. Na obr.50




je krokové kolo Grahamova kroku poháněné pružinou a hodinový stroj vraci každou minutu uvolněnou pružinu do původní polohy. Hřídel krokového kola 1 nese letmo váleček 2 s dvěma zářezy a je vlevo otočně uložen v pevném čepu 3, na němž se volně otáčí pastorek 4. Pastorek 4 je spojen vláskem nebo šroubovou pružinou s krokovým kolem. Posledním článkem hodinového stroje je hřídel 5 s pastorkem 6 a s ozubeným kolem 7. Krokové kolo, poháněné pružinou, se otáčí s válečkem 2, až zub větrníku 9 proklouzne zářezem válečku. Větrník se otočí o půl otáčky a kolo 7 v záběru s pastorkem 4 zvětší napětí pružiny. Při každé otáčce je tedy větrník dvakrát vypuštěn a pružina dvakrát dotažena. Napětí pružiny se sice periodicky mění, perioda je však tak krátká, že na tyto změny těžké kyvadlo prakticky nereaguje. Z popisu je zřejmé, že zařízení odstraňuje vliv proměnné síly při na-

Obr.50. Mechanické natahovací ústrojí:

- 1 - krokové kolo; 2 - hřídel krokového kola s válečkem; 3 - čep hřídele; 4, 6, 8 - pastorky soukolí; 5 - hřídel kola;
- 7 - kolo; 9 - větrník


tahování, neboť krokové kolo je poháněno pružinou. Závaží slouží k dodávání energie pružině a elektrické zařízení jen k zvedání závaží.

Jiná konstrukce je znázorněna na obr. 51. Pastorek 1 krokového kola 2 je poháněn planetovým soukolím složeným z velkého nehybného kola 3, s nímž se býrá pastorek 4 spojený s velkým kolom 5, jež je uloženo v rameni 6. Rameno 6 spolu s koly klesá a pohání krokové kolo tak dlouho, dokud ozub 7 (spojený s rámencem 6) neuvolní rameno 8, spojené s pastorkem 9 na hřídeli hodinového stroje, který je v tahu pod vlivem závaží nebo pružiny. Uvolněné rameno 8 se otáčí brzděno větrníkem, čímž zdvihne kolo 3 rameno 6 do původní polohy. Pohon krokového kola je nepřetržitý, prakticky neproměnný a nezávislý na hnací síle hodinového stroje.



Obr. 51. Mechanické natákovací ústrojí s planetovým soukolím:
1 - pastorek krokového kola; 2 - krokové kolo;
3 - ozubené kolo; 4 - pastorek; 5 - kolo; 6 - nošené rameno; 7 - řídící ozub; 8 - vypouštěcí rameno; 9 - pastorek kola

hlouběji, až do okamžiku, kdy její kontaktní část narazí na kontaktní šroubek 4 na kotvě elektromagnetu. Tím se zapojí proudový okruh. Elektromagnet přitáhne kotvu a současně vydá rychlý pohyb páku 1 do výše. Pohyb kotvy omezují dorazy. Dorazem je kotva nahle zastavena a přerušen proudový okruh, neboť ještě setrvačností pokračuje páku 1 v pohybu. Vidíme, že kontaktní plochy přenášejí značnou sílu elektromagnetu, a proto je kontakt velmi spolehlivý. Při ukončeném pohybu páku 1 zapadne západka do rohatky a kolo 3 je poháněno dále jen těhou páčky, dokud nedojde k novému impulsu.




Obr. 52. Systém Hope-Jones: 1 - zatížená páka; 2 - rohatka; 3 - ozubené kolo; 4 - kontakt elektromagnetu


V principu téhož zařízení užil pro své stroje Riefler. Jediný rozdíl, jak vidíme na obr. 53, je v tom, že na páce elektromagnetu je nevodivý kámen, který proud přeruší.

Na obr. 54 působí pružina 2 tahem na páčku 1, jež je umístěna na hřídeli minutové ručky. Závažíčka zvětšují moment setrvačnosti,

a tím i sílu, kterou musí vyvinout elektromagnet, která však zajišťuje spolehlivý kontakt. Spínání proudového obvodu je stej-



Obr.53. Systém Riflerův



Obr.54. Systém Reform:
1 - páka se závažíčky;
2 - pružinka


né jako u předešlých konstrukcí.

U německého typu Elektrozeit je rovněž použito závažíčko, jen kontaktní zařízení je jiné. Rameno na kotvě elektromagnetu (obr.55) nese rtuťový spínač, jehož funkci již známe.


Na obr.56 je systém vypínače autohodin Elektročas ve čtyřech polohách s uvedenou hodnotou vůle kotvy před a po zapnutí obvodu. Výhodně je zde řešena ochrana proti po-ruchám. Z náčrtu 56b vidíme, že se proudový obvod uzavírá spínačem ochráněným SO, který tvoří houpačka H tlačená pružinou proti bimetalu B a hlavním spínačem VH. Zůstane-li z jakéhokoli důvodu hlavní vypínač trvale zapnut, zvysuje se teplota v odporovém vinutí bimetalu, který se vychýlí ve směru šipky. Průžina strhne houpačku dovnitř, přeruší proudový okruh a vypojuje stroj od baterie. Současně je přesunuto tlačítko T, kterým po odstranění závady vrátíme spínač do původní polohy.

Kotva stroje je rotační, ovládaná elektromagnetem. V okamžiku natahování napíná šroubovou pružinu, která pak předává svou energii stroji. Kotva nese západku, jež přenáší tah pružiny na západkové kolo a to pak na převodové soukolí. spojení je pružné, aby bylo soukolí v době natahování pod tahem. Západka na základné stroje zajišťuje kolo při natahování stejně jako u předchozích systémů. Typ stroje AH 70 je určen pro automobily Škoda (dříve též Praga), typ AH 603 pro Tatuř 603.

Pro větší typy strojů (signálové apod.) je nejrozšířenější úprava samočinného natahování podle Schönberga, zavedená také pro hodiny naší výroby, n.p. Elektročas. Z obr.57 na str.63 vidíme, že pohon hodinového stroje obstarává lenké závažíčko,




Obr.55. Systém Elektrozeit




Obr. 56a. Systém vypínače autohodin Elektročas se čtyřmi základními polohami a s nastavením výle

SO -
T - t

1
4
n
10



Obr. 56b. Elektrické schéma autohodin Elektročas:
S0 - spínač ochrany; H - houpačka; B - bimetál (dvojkov);
T - tlačítko; VH - hlavní vypínač



Obr. 57. Samočinný náťah Schönbergův:
1 - náťahové kolo; 2 - kladka závaží; 3 - náťahový hřídel;
4 - rohatka; 5 - západka; 6 - šroubová pružinka; 7 - kontakt-
ní kolík; 8 - kontaktní páčka; 9 - kotva elektromagnetu,
10 - pružinka kotvy; R - odpor


zavřené na silonovém vlákně, jež je navinuto na kladce 2, pevně spojené s natahovacím kolem 1. Hnací síla závaží se přenáší na hodinové soukolí přes západku 5 natahovacího kola, rohatku 4 a natahovací hřídel 3. Spojení natahovacího hřídele se soukolím hodinového stroje se provádí pomocí ocelové šroubové pružiny 6.

Při chodu hodinového stroje se tímou závaží otáčí natahovací kolo doleva tak dlouho, pokud kontaktní kolík 7 nespolehlí kontaktní páku 8. V okamžiku spojení se uzařírá prourový obvod. Kotva elektromagnetu 9 je energicky natáčena mezi póly a přes kontaktní zařízení se udělí natahovacímu kolu impuls, kterým se otočí směrem doprava. Proti zpětnému pohybu rohatky (při otáčení natahovacího kola doprava) působí zápedka, upevněná na základové desce natahovacího systému.

K zamezení jiskření na kontaktech se k vinutí elektromagnetu připojuje ochranný odpor R , jehož velikost se řídí napětím systému:

Napětí	-	odpor
6 V	-	100 Ω
12 V	-	300 Ω
24 V	-	600 Ω
60 V	-	1 000 Ω

Natahovací systém má být řešen tak, aby se při plném napětí baterie natahovací kolo otočilo o 80 až 90°. Seržení se provádí nastavením natahovací polohy kotvy elektromagnetu a kontaktu páky. Natahování je krátkodobé a nemá rezervu chodu, pracuje však velmi spolehlivě.



Jinou, poněkud složitější úpravu vidíme na obr. 58. Kolo stroje nese válec se západkovým kolem e. Není-li zapojen elektromagnetický okruh, tlačí jádro elektromagnetu vlastní tímou zápedku c na rameni d mimo záběr se

Obr. 58. Samočinný nátah se sítovým napájením elektromagnetu: e - západkové kolo; z - můstek; k, h - kontaktní páky; l - rameno pásky; 1 - ovládací pácka; c - západka; d - dvouzvratná pácka; g - zub pásky; g - ozub rámka; r - pohyblivá pácka

západkovým kolem, takže odvíjení závaží může probíhat nerušeně. Aby nemohlo dojít k náhodným poruchám, je průběh této funkce zajištěn přesahujícím můstkem z . Kontakty jsou upevněny na dvou páčkách k , h otočných na společné ose; jsou odizolovány. Páčku k , jež nese horní kontakt, drží západka i . Při klesání závaží se účastní pohybu i páčka f , opřená o kolíček na kladce. Klesá tak dlouho, až vytrhne západku z ocelového zuba s na rameni páčky K_1 . Tím se uvolní horní páčka s kontaktem, kterou klesne na spodní kontakt a spojí proudový okruh. Železné jádro a je vtaženo do cívky, přičemž s sebou bere západku c , která se pootočí v kloubu pásky d a zasáhne do rohatkového kola, pootočí jím a nadzvedne závaží. Současně se vychýlí i rameno d s ozubem, jenž zachytí rameno páčky h_1 s kontaktem b , drží oba kontakty spojené a současně sníží rameno K_1 tak, aby páčka i mohla zaskočit na zub s . Ozub g přeběhne do levé krajní polohy a vypustí rameno h_1 . Nyní padá spodní páčka h dolů, kontakt je přerušen a jádro elektromagnetu vypadne vlastní tíhou z cívky a vysune západku c z rohatky e . Kdyby však závaží klesalo stále dolů, dodávka proudu byla na delší dobu přerušena a páčka h se nevrátila do původní polohy, nezachytíl by zub s za západku i , kontaktní zařízení by zůstalo vypnuto a při opětném zapnutí proudu by dále nefungovalo. Proto je pod jádrem elektromagnetu umístěna pohyblivá páčka r , jež se zasune na ocelový zub páčky s kontaktem a nenechá ji klesnout příliš hluboko. Při opětném zapnutí proudu je jádro vtaženo do cívky, kontakty se spojí a nastane povytažení závaží o část, jež odpovídá působivé dráze páčky na rohatkovém kole. Při přerušení kontaktů klesá opět jádro dolů, a protože závaží není ještě tak vysoko, aby kolíček na kladce mohl nadzvednout páčku se západkou, opakuje se tento postup tolikrát, po kolik minut byl proud přerušen. Mohou být proto ke kontaktnímu zařízení připojeny podružné hodiny. Protože počet zapnutí souhlasí s počtem opožděných minut, nařídí se automaticky i podružné hodiny na správný čas.

Tímto stručným přehledem krátkodobých nátahu nejsou zdaleka vyčerpány všechny typy, jež se používají jak u hodin hlavních, tak i u nástěnných a stolních. Jsou obvykle poháněny obyčejnou baterií 4,5 voltu. Baterie vydrží po 4, 6 i více měsíců udržovat v chodu stroj, který je regulován normálním vláskem a korekční ručkou. Impulsem je buď svinována spirálová pružina, nebo natahována pružina šroubová. U nás je dost rozšířen také systém Reform, kde je natahováno pero jako u každých normálních hodinek. Setrvačka je uložena v kamenech a celý stroj je vypracován velmi pečlivě. Z těchto základních poznatků po rozumíme i jiným obměnám, jež se v opravářské praxi vyskytují. Stát o elektrickém natahování hodin můžeme shrnout v tyto základní poznatky:


1. Elektrické natahování hodin umožňuje dodávání hnací síly stroji bez vnějších rušivých vlivů.
2. Elektromagnetické natahování stroje umožňuje ve větší míře použít lehké závaží při častějším natahování a pohánět přímo minutové kolo; odpadá jinak nutná značná rezerva síly.
3. Krátkodobý nátaž odstraňuje u přesných strojů i chyby zaviněné ozubením a umožňuje pohánět krokové kolo neproměnnou silou bez kolísání.

Jeou to vesměs výhody, které mají značný vliv na přesnost chodu hodinového stroje.


Elektromagnetický a elektrodynamický pohon kyvadla

Elektrické hodiny, o nichž jsme dosud hovořili, se nelišíly značněji od mechanických hodinových strojů. Tato další skupina představuje radikálnější zásah do běžné konstrukce, neboť místo aby hnacím organem bylo pero nebo závaží, stává se jím kyvadlo nebo setrvalka. Pohánění hodinového stroje kyvadlem není myšlenka vznikající postupným vývojem elektrických hodin. Vývoj těchto typů jde souběžně s ostatními druhy a má své přednosti. Soukoli stroje je poháněno poměrně nepatrnnou silou a má již také jinou funkci.

Nepřenáší silový moment na oscilátor, ukazuje jen čas, takže můžeme spíše hovořit o ručičkovém soukoli. Odpadá vysoké namáhání ložisek, čímž se zmenšuje náročnost na oleje i opotřebení. Tyto typy hodin mají rovněž méně součástí, v některých případech pouze kyvadlo a kontaktní zařízení s elektromagnetem. Z původních značně robustních typů pokročil vývoj vynálezem vhodných miniaturních baterií až k náramkovým hodinkám. U naprosté většiny konstrukcí byl problémem spolehlivý kontakt. Použitím tranzistorů k tomuto účelu se dá předpokládat, že v blízké budoucnosti nahradí tyto stroje klasické typy hodinek včetně hodinek se samočinným nátahem.



Obr.59. Princip Gosselinových nepolarizovaných hodin




Obr.60. Polarizovaný systém Lippmanův

Na obr.59 je princip Gosselinových nepolarizovaných hodin. Lehká kontaktní pružina na kyvadle uzevírá proud, který jde přes elektromagnet, ručičkový stroj, a paralelně také přes solenoid. Uzavřením proudu poskočí počítadlo s ručkou a zároveň přitáhne elektromagnet kotvu a preruší obvod solenoidu. Impuls

je krátká, tedy. Je krátká amplituda tém), může být výkonem

Položka je krátká, tedy. Je krátká amplituda tém), může být výkonem

U s to mecha



Obr.61. Systém Gosselinova. Zároveň proud. K závrate a z bateri Solenoid čový mag

Pro po dobu kyvadlo nou. Imp pěti bet né tzv. indukuje výřivé p

I - západ solenoid

je krátkodobý, jeho velikost a doba trvání závisí na napětí baterie. Je-li napětí větší, je kotva přitažena rychleji a impuls je kratší. Tak lze dosáhnout i částečně automatickou regulaci amplitudy. Poněvadž je zde jediný solenoid (nepolarizovaný systém), může být kotva na kyvadle (tyč) z měkkého železa. Větší účinnost lze dosít permanentním magnetem.

Polarizovaný systém Lippmanův je na obr.60. Kontaktní pružina na kyvadle se pohybuje mezi dvěma kontakty. Pohybem kyvadla dostávají solenoidy strídavě impuls, nabijející kondenzátor, a impuls, který jej vybití. Kondenzátor byl použit s úmyslem dosáhnout konstantního impulu, poněvadž množství elektriny je určeno jeho kapacitou.

U systému na obr.61 jsou použity rovněž solenoidy, ale místo mechanického kontaktu je zde spolehlivý rtuťový spínač. Jsou to hodiny Gulletta. Rtuťový spínač uzavírá proud jednak pro počítadlo, jednak pro impuls.

Impulsní proud se uzavírá a přeruší ve střední poloze kyvadla. To by nevyhovovalo, a proto jsou solenoidy zapojeny přes transformátor, v němž spojením proudu vznikne krátký proudový náraz v jednom a při přerušení v opačném směru. Systém je polarizovaný, síla impulsu ovšem závisí opět na napětí baterie.

Značně rozšířený a nyní různými závody sériově vyráběný je původní francouzský systém ATC, jehož schéma zachycuje obr.62. Invarové kyvadlo nese západku 1, která podává desetizubou rohatku 2. Místo zpětné západky je skleněný váleček umístěný na jednom rameni lomené páky, jejíž druhé rameno obstarává kontakt. Páčka je na rohatku tlačena silou vlásku, jímž je

Obr.61. Polarizovaný systém Gulletův

zároveň do obvodu přiváděn proud. Kontakt s ploškami ze zlata a platiny uzavírá proud z baterie přes solenoid 4. Solenoid přitahuje ohnuty tyčový magnet 5.

Proud je zapojen vždy jen po dobu asi 0,1 sekundy, kdy kyvadlo prochází střední polohou. Impuls je závislý na napětí baterie, je zde však možné tzv. časování. Magnet 5 indukuje při pohybu kyvadla vlivné proudy v masivním prste-


Obr.62. Sériově vyráběný systém ATC:
1 - západka; 2 - rohatka; 3 - kontaktní páčka s válečkem; 4 - solenoid; 5 - tyčový magnet; 6 - tlumící prstenec; 7 - regulační matice

nu 6. Útlum způsobený tímto válečkem a trvání impulsu lze sladit tak, aby doba kyvu byla na napětí baterie poměrně nezávislá. Z náčrtu je vidět, že časování i hloubku záběru západky lze seřídit rektifikačními šroubkami, právě tak jako trvání kontaktů. Matkou 7 se dá kyvadlo regulovat. Hodiny ATC, které v Německu vyrábí známá továrna Junghans, jsou opatřeny půlsekundovým kyvadlem. Prof. Schneider uvádí, že jeho hodiny mají průměrnou variaci jen asi 0,25 s/d. Pařížští hodináři používají takovýchto strojů jako normálu pro regláz. Zdrojem je velký suchý článek se vzduchovou depolarizací, který vydrží mnoho roků. Velikost proudu při použití půlsekundového kyvadla je asi 0,6 miliamperů, přičemž spojení kontaktů trvá asi 1/5 sekundy. Z hlediska menší přesnosti jsou kuchyňské nebo stolní hodiny ATC se čtvrtsekundovým kyvadlem. Běžné potřebě však vyhovují dostatečně.


Obě západky posunuje, plynuly.

Aron
tromagnet
bem. Na v

Hodiny Fèvre-Bulle (févr-byl) jsou na obr.63a. Zde tvorí



Obr.63a. Princip hodin Fèvre-Bulle:
1 - kolíček kyvadla; 2 - vidlička;
3, 4 - západky; 5 - tyčový magnet



Obr.63b. Plynulé podávání
rohatky:
1 - rohatka; 2 - vidlička;
3 - kolíček; 4, 5 - západky;
6 - dorazné šrouby

čočku kyvadla veliký solenoid. Kolíčkem 1 uvádí kyvadlo do pohybu vidličku 2 stejně jako u kotvového kroku kapesních hodinek. Vidlička 2 postrkuje pomocí západek 3 a 4 vodorovnou (ze strany ozubenou) rohatku, která pohání prostřednictvím šneku ručky. Táž vidlička obstarává i jednostranný kontakt, poněvadž její pravá polovina je z izolačního materiálu. Solenoidem prochází pevný tyčový a zahnutý magnet 5 zajímavý tím, že má jeden pól uprostřed a opačné póly na obou koncích. Setkáváme se zde i s další zajímavou součástí, neobvyklou u mechanických hodin. Pohon rohatky dvěma páry je upraven tak, že je kolo jedním párem posunováno a druhým zajištováno, nebo je úprava provedena podle obr.63b, kde je podávání dvakrát častější. Tento způsob se vyskytuje u přesných časoměřic a může být spojen i s kontaktním zařízením. Kolíček 3 působí na vidličku 2, která nese západky 4 a 5, jež zásahuje do kola 1. Pohyb vidličky je omezen šrouby 6.

Obr.64.
9 - ramé
řína; H
taktní p
kotvičky
vinuta t
staniolu
proudys

Tě
všech k
ny. Řad
prinesl
Předcho
dáván p
rie. Z
Aby byl
kové ře
sestroj
a to je
stavení
obr.65.

Obě západky jsou při pohybu vidličky v souhře, takže když jedna posunuje, přesunuje se druhá do záběru a pohyb kola je skoro plynulý.


Aronův systém na obr. 64 má místo solenoidu zamontován elektromagnet, jehož proudový obvod je ovládán dál popsaným způsobem. Na vidličce kyvadla je raménko G, které nese ocelové

pérko F, jež při kyvu zleva doprava pootočí západkovým kolčekem H uloženým otočně v základně stroje. Shora přiléhá do zubů páčka f s kontaktem c, jenž se nachází pod druhým kontaktním pérkem f₁. Při pohybu kyvadla jedním směrem přeskočí pérko F jen volně přes zuby západkového kola, při pohybu druhým směrem se svou pružností nastaví proti zuba a unáší jej. Při pootočení západkového kola o jednu rotač je kontakt c mžikově nadzvednut a proudový obvod elektromagnetu spojen. Indukovaná magnetomotorická síla přitáhne na okamžik raménko kotvičky K a udělí tak kyvadlu impuls. Vyvážení raménka je provedeno závažíčkem L. Cívka elektromagnetu je

Obr. 64. Princip Aronova systému:
G - raménko vidličky; F - podávací pružina; H - západkové kolo; f, f₁ - kontaktní páčky; c - kontakt; K - raménko kotvičky; L - vyvažovací závažíčko

vinuta tak, že mezi každou vretvou vinutí je položen lístek staniolu. Tím se zamezuje jiskření kontaktů. Indukcí vzniklé proudy se zadrží jako v kondenzátoru.


Těchto několik zde uvedených typů není ovšem přehledem všech kombinací, jež se vyskytují, nebo které byly vůbec vyrobeny. Řada konstrukcí se v praxi neosvědčila. Technický vývoj přinesl nová řešení, z nichž jedním je tzv. Hippův kontakt. Předchozí systémy měly společný znak v tom, že impuls byl dodáván při každém kyvu a jeho velikost závisela na napětí baterie. Značné potíže činily protichůdné požadavky na kontakt. Aby byl spolehlivý, je třeba robustnější provedení. Avšak takové řešení kontaktu ovlivňuje negativně kyvadlo. Roku 1842 sestrojil Hipp kyvadlo, jemuž byl dodáván pouze občasný impuls, a to jen když amplituda klesla pod určitou hodnotu, danou nastavením kontaktního ústrojí. Schéma tekového řešení je na obr. 65.




Kyvadlo nese kotvu 1 z měkkého železa, na kterou působí elektromagnet 2. Proudový obvod se spojuje mezi pružinami 3 a 4, z nichž horní nese kovový váleček se zářezem. Na kyvadle je lehce otáčivé křidélko 5, které se o špalíček otírá, pokud je amplituda dostatečně velká. Klesne-li amplituda pod

určitou mez, nesklouzne již křidélko přes špalíček, ale sedne do jeho rýhy (viz detail). Při pohybu kyvadla zpět se jazyček vzepře, stlačí pružinu 3 a kontakt s pružinou 4, čímž je na okamžik spojen proudový obvod elektromagnetu a kyvadlu se prostřednictvím kotvy dostane důrazného impulu. Tento postup se opakuje v intervalu, jenž závisí na napětí baterie. Hippův kontakt se tedy přizpůsobuje proměnlivému napětí baterie.

Amplituda není konstantní, neboť její minimální hodnota je dána a maximální závisí na napětí baterie. Konstrukčně se Hippův kontakt řeší různě. Na fotografii stroje (obr.66) je jazyček na pružině a špalíček s rýhou na kyvadle. Jiskření se omezuje kondenzátorem zapojeným paralelně do obvodu podle předchozího obrázku, nebo se zapojuje s kondenzátorem do série odpor, aby se tlumily vysokofrekvenční kmity, vzniklé při přerušení. Kapacita kondenzátoru bývá asi $0,5 \mu F$, odpor má kolem 100Ω . Hippův systém se v praxi osvědčil. Síla impulsu může být dostatečně velká, takže lze tímto kyvadlem pohánět i stroj věžních hodin.



Obr.65. Princip Hippova kontaktu:
1 - kotva elektromagnetu; 2 - elektromagnet; 3, 4 - kontaktní pružinky;
5 - spinací křidélko



Obr.66. Řešení Hippova kontaktu u kyvadlového stroje

1. Elektromagnetický impuls konstantní

Z předchozího výkladu můžeme učinit ten závěr, že u uvedených typů závisela přesnost měření času na napětí proudu. Snažíme se odstranit tento nepřijemný stav vedla k sestrojení některých systémů s konstantním impulsem.

Vážněme si ihned zásadního rozlišení. U popsaných systémů udílel skutečně impuls solenoid nebo elektromagnet. U konstantního impulsu vykonává solenoid nebo elektromagnet jen pomocnou práci. U systému Engelhardta je tato pomocná činnost elektromagnetu dobré patrná. Na obr.67 je pro nás nepotřebná

zůstala. Na obr.68 je polarizovaný systém. Raménko na kyvadlu slouží k vysílání elektrických impulsen do dvou elektromagnetů. Kyvadlové pérko má jinou úpravu, než jak je známe. Prostřední část slouží jako závěs kyvadla, větší část pérka funguje horním koncem jako kotva elektromagnetu. Střídavým přepínáním proudového obvodu je kotva přitahována k pravému nebo levému pólu elektromagnetu, čímž se do pružiny vkládá chybiový moment, udílející kyvadlu impuls.

Velmi dobré výsledky přineslo uspořádání Hope-Jonesovo (hóp-džonesovo), podle obr.69. Kyvadlová tyč je opatřena ramenem 1 a pérkem 2, které ovládá západkové kolo 3. Toto kolo má 15 zubů a při každé otáčce (vždy po 30 s) raménko západkového kola odtačí na okamžik zarážku 4.

Tím se uvolní impulsní páka 5 a svým válečkem sklouzne po nakloněné rovině palety. Dodá tak kyvadlu impuls a současně narazí druhé rameno této páky na kotvu elektromagnetu. Spojením obvodu vrátí elektromagnet páku do původní polohy, kde vyčká opět o zarážku 4, než ji znova rohatka odtačí. Tento postup se stále opakuje. Ani v tomto případě není síla potřebná k pohonu kyvadla závislá na napětí, protože kyvadlo není ovládáno přímo elektromagneticky, nýbrž konstantním (neměnným) závažím. Způsobu, které zajišťují konstantnost síly pro pohon kyvadla, existuje celá řada. Pro astronomické hodiny je to např. diferenciální impuls (řešení Promentovo, Satoriho, K. Nováka a mnohých dalších).

Obr.68. Polarizovaný systém podle principu Aug.Jolly

stup se stále opakuje. Ani v tomto případě není síla potřebná k pohonu kyvadla závislá na napětí, protože kyvadlo není ovládáno přímo elektromagneticky, nýbrž konstantním (neměnným) závažím. Způsobu, které zajišťují konstantnost síly pro pohon kyvadla, existuje celá řada. Pro astronomické hodiny je to např. diferenciální impuls (řešení Promentovo, Satoriho, K. Nováka a mnohých dalších).

2. Elektrické spínače (kontakty)

Až do poslední doby bylo řešení dobrého spínače pro potřeby hodinářství problémem, s kterým se nebylo lehké vyrovnat. Spolehlivý kontakt vyžaduje tlak na dosedací plochy, tedy sílu, kterou odčerpáváme jemnému zařízení nebo citlivému orgánu jako je kyvadlo nebo setrvačka. Vyrobieme-li jemný kontakt, který co nejméně ovlivnuje přímo regulátor nebo přenos síly na regulátor, pak zpravidla nevyhovuje po stránce spolehlivosti. Tento základní rozpor je rozšířen o hledisko přenášeného elektrického výkonu, řešení reléových zesílení a ovšem i namáhání kontaktů. U vteřinových impulsen dosahuje za 24 hodiny 86 400 sepnutí a vypnutí, což dosahuje ročně několika milionů.

Obr.69. Diferenciální impuls podle Hope-Jonesa: 1 - rameno kyvadla; 2 - pružná západka (pružinka); 3 - západkové kolo; 4 - zarážka; 5 - impulsní páka

Při elektrickém vzdáleném dalece p. dvěma sá

1. Při závěru skození to závěru při jež a ne p. vznikl jen když levá

2. Při jež a p. e vztýčením silně dobu čové

V jiskření


Obr.70a

Obr.70b ohmické


Při opravě mechanických kontaktů (nejčastěji závada u všech elektrických hodin) musejme věnovat pozornost předpěti pružin, vzdálenosti kontaktů v okamžiku sepnutí, čistotě ploch a jak dalece pokročilo opalování těchto ploch. Zde se setkáváme se dvěma základními projevy:

1. Při zapnutí i přerušení kontaktu dochází k jiskření, jež poškozuje dosedací plochy (opaluje je), a proto se snažíme tyto změny poloh provádět měkkově. Skodlivější jiskření vzniká při rozpojování kontaktu. Omezuje se odpory a kondenzátory, jež se zapojují do elektrického obvodu. Přechod proudu z jedné plochy na druhou je obvykle bodový, ale může se stát, že vznikne hned několik přeskoků. Čím kratší je okamžik rozpojení, tím menší zlomek sekundy trvá vodivé spojení elektrickým obloukem, jimiž prochází velký proud, a tím menší je opalování styčných ploch.
2. Při použití stejnosměrného proudu se stává plocha kontaktu, jež je připojena na minusový pól, katodou. Průtokem proudu a působením indukčních proudů se při rozpojení katoda ohřívá a vzniká elektrický oblouk. Oblouk zmírnuje dobrá vodivost styčných ploch kontaktů a rychlé odvádění tepla masivním dílem minusového pólu (katody). Čím menší je odpor obvodu, tím silnější je jiskření. U střídavého proudu má oblouk kretzovou dobu trvání než u stejnosměrného, protože se frekvencí napěťová hodnota dostává rychle na nulu.


V podstatě existují 4 základní způsoby, jimiž potlačujeme jiskření na kontaktech:




Obr.70a. Paralelní zapojení kondenzátoru s odporem



Obr.70b. Zapojení odporu do větví kontaktu



Obr.70c. Zapojení ohmického odpisu



Obr.70d. Zapojení kondenzátoru

1. Paralelně ke kontaktu je napojen kondenzátor se zabudovaným odporem (obr.70a).
2. Do přívodu ke kontaktu je zapojen odpor (cívka bez jádra) (obr.70b).
3. Na vývody cívky je zapojen bezindukční odpor, jehož hodnota je 10 až 20krát větší než odpor cívky elektromagnetu (obr. 70c).
4. Mezi přívody elektromagnetů je zapojen kondenzátor (obr.70d)

V praxi se setkáme buď s jednotlivými způsoby, nebo s použitím kombinace několika způsobů současně, jak to vyžaduje konkrétní řešení situace.

Materiály, z nichž se zhotovují kontakty, mají své odlišné vlastnosti, a proto se používá:

mosaz - měď	na ruční tlačítka a spínače;
uhlík - wolfram	tam, kde je dostatečná spínací síla;
válcované stříbro	pro malé přestavné síly, neboť je pružné a má velmi dobrou vodivost;
rhodium	velmi tvrdý kov, odolný proti chemickým účinkům. Stříbrné kontakty se pokovují rhodiem;
platina a platinirídium . .	pro jemné spínače a menší vodivostí, neboť se snadno opalují;
zlato a jeho slitiny	vhodné na nejjemnější kontakty a pro velké proudy;
rtuť (používá se jí pouze v zatavených baňkách) .	rtuťové spínače pracují velmi spolehlivě, protože rtuť má velkou soudržnost, a proto dochází k mžikovému přerušení. Přestavná síla může být malá. Konstrukčně jsou však vhodné jen pro některé účely.

Veškeré nečistoty, oxydace kontaktů, olejové výpary, nepatrnná smítka, jež se usadí mezi kontakty, ovlivňují protékající proud, a proto se zavedl třetí kontakt, který se třením stále čistí. Podle dosavadních zkušeností se ani při nejpečlivějším provedení nepodařilo zajistit naprostot spolehlivou funkci mechanických kontaktů dlouhodobě. Proto se pro spínací pochody začíná v poslední době stále častěji používat nový přepínací element, tranzistor.

3. Bezkontaktní přepínač

Bezkontaktní přepínač můžeme realizovat pomocí elektronky podle obr.71a. Místo mechanického kontaktu je použita trioda. Permanentní magnet na kyvadle má dvojí funkci. Cívka C_1 slou-

í k udělání
Indukované
inavené
du A.
pohybu kyvadla
průchod p

Poznámka :

Trioda

přičný pohyb
ai při určité
to jevu se
elektrody,
je napětí na
zvýšená anoda
přímo žhavená
vláknem utahována
část na povrch
dvě elektrody
pěti, jež
a vzniká po-
tim, že ne
za elektrody
elektrony se
záporné, b
jouší pro
vaci elektrody

a) Elektronky
katodou

b) anoda m
anodou

Zapojení
kdy bude mít
tvojcestné



Obr.71a. Po-
tronky jako
ního spínače;
ka - katoda;
m - magne-
ticky


bí k udělení impulu kyvadlu, cívka C_2 je indukční cívka. Indukovaný proud uvádí v činnost elektronku, takže z katody K_A žhavené baterií B mohou emitované elektrony přecházet na anodu A a přes cívku C_1 uzavřít proudový okruh. Při zpětném pohybu kyvadla je mřížka elektronky nabita záporně, čímž je i průchod proudu na anodu uzavřen.

Poznámka 2


Trioda je elektronka pracující na dale popsaném principu. Neusporádaný příčný pohyb volných elektronů ve vodiči využitá se svýšující se teplotou, až při určité teplotě vodič elektrony uvolňuje a nastává jejich emise. Na tomto jevu se zakládá konstrukce elektronek. Zatavíme-li do vyčerpané baňky dvě elektrody, pak elektroda emitující elektrony a připojená k zápornému pólu zdroje napětí má název katoda. Druhá elektroda, připojená k pólu kladnému, se nazývá anoda. Katodu tvorí smisní vrstva, upravená buď přímo na žhavicím vláknu (přímo žhavená elektronka), nebo na kovovém válečku, který je vyhříván žhavicím vlákнем uvnitř (elektronka nepřímo žhavená). Žhavicí proud nemá žádnou přímou účast na pochodech v elektronce probíhajících. Pokud má elektronka jen tyto dvě elektrody, hovoříme o diodě. Dioda se používá k usměrnění střídavého napěti, jež probíhá takto: zapojíme-li žhavicí proud, emisuje katoda elektrony a vzniká proud elektronů, který se liší od známého elektrického proudu jen tím, že není vázan na vodič. Elektrony ve vakuu diody se pohybují volně. Druhá elektroda, anoda, je napojena na kladné napětí, přitahuje proto záporné elektrony a vzniká tak trvalý proud elektronů. Připojíme-li na anodu napětí záporné, bude elektrony odpuzovat a jejich proud se ihned přeruší. Dioda proponuje proud jen v jednom směru; pro tuto vlastnost se používá jako usměrňovací elektronka.

- a) Elektrony emitující z katody jsou přitahovány kladnou anodou. Mezi zápornou katodou a kladnou anodou vzniká elektrický proud, tzv. anodový proud.
- b) Anoda má záporné napětí. V tom případě elektrony emitující z katody jsou anodou odpuzovány a proud zanika.

Zapojíme-li na anodu střídavý proud, bude proud protékat vždy jen v době, kdy bude mít anoda kladné napětí. Dostaneme tak usměrněný topný proud. Pro dvojcestné usměrnění se používají dvojité diody.



Obr.71a. Použití elektronky jako bezkontaktního spinače: B - baterie; K_A - katoda; An - anoda; m - mřížka; J_S - polý magnetu; C_1 , C_2 - cívky



Obr.71b. Použití tranzistoru jako bezkontaktního spinače: B - baterie; E - emitor; K - kolektor; B_1 - báza; U - napětí; C_1 , C_2 - cívky

Vložíme-li mezi katodu a anodu další elektrodu (tvaru drátěné siťky nebo mřížky), nazýváme takto upravenou elektronku trioda. Třetí elektroda, zvaná mřížka, má na velikost anodového proudu mnohem větší vliv, neboť má schopnost poměrně malými změnami svého napětí řidit anodový proud. Zpravidla je proti katodě, záporná; stoupá-li její záporné napětí, klesá anodový proud a naopak. Změny anodového proudu jsou v normálních pracovních podmínkách zcela podobné změnám napětí na mřížce. Jsou rovněž okamžité; důležité je to, že změny anodového proudu

du působí na mřížce přítomnost samotného napětí, a tak vlastně z mřížkové baterie neodbíráme ani proud ani energii. Na obr.7la vidíme schéma triody. Dále je z něho patrné, že cívka C_2 řídí mřížku tím, že permanentní magnet kyvadla mění indukci v cívce zápornost mřížky, a tím i velikost anodového proudu pracovní cívky C_1 .

Krystalová trioda (tranzistor) se podobá popsanému principu triody, tranzistor však nelze pokládat za nahradu elektronky. Ve vakuových elektronkách dochází k pohybu elektronů z jedné elektrody k druhé (z katody k anodě) vyčerpáným (vakuovým) prostorem banky. U krystalových diod a triod dochází rovněž k pohybu nositelů proudu od jedné elektrody k druhé, prostředím zde však je polovodičový krystal.

Nejpoužívanějšími polovodiči jsou nyní germanium a křemík. Při nízkých teplotách je germanium izolantem, při zvýšení teploty se některé valenční elektrony (elektrony vnějších sfér atomu) mohou v důsledku tepelných změn ze svých druh uvolnit. Již při normální teplotě se malý počet elektronů volně pohybuje po krystalové mříži. Prázdné místo, které vznikne ve valenční vazbě vytržením elektronu, nazýváme dírou. Je to vlastně místo s nedostatkem záporného náboje; můžeme tedy díra přisuzovat vlastnosti kladného elektrického náboje. Díry, stejně jako volné elektrony, se mohou krystalovou mřížkou pohybovat. K pohybu dochází tím, že některý elektron ze sousední meziatomové vazby přeskocí na místo díry. Tím si vymění díra s elektronem místo (přesune se).

Umístíme-li polovodič do elektrického pole připojením kladného a záporného potenciálu k jeho koncům, dojde k pohybu volných elektronů krystalovou mřížkou směrem ke kladné elektrodě a k pohybu dír k záporné elektrodě. Projeví se to jako průchod elektrického proudu polovodičem v jednom směru. Vodivost polovodičů se zvětšuje přidavkem malého množství určitých příměsi majících dvojí účinek. Má-li příměs více valenčních elektronů, mohou se elektrony, které jsou navíc, volně pohybovat po krystalové mřížce. Pak hovoříme o polovodiči a tzv. elektronovou vodivostí typu n (negativní).

Má-li příměs méně valenčních elektronů, nejsou některé vazby zcela zaplněny a vzniknou v nich díry. Polovodiče s děrovou vodivostí označujeme jako typ p (pozitivní).

Plošný tranzistor je v podstatě polovodičový krystal, který má tři části (dioda jen dvě části) s různým typem vodivosti. Jsou možné dvě úpravy: tranzistory n - p - n a p - n - p. Liší se od sebe hlavně polaritou zdrojů. Střední vrstvu nazýváme bází, jedna krajní je kolektor a druhá emitor. Polarizováním emitoru vzhledem k bázi funguje tranzistor jako ventil, který jedním směrem proud propouští a druhým jej uzavírá, čímž pro naši potřebu vzniká bezkontaktní ovládání pracovní cívky kyvadla nebo setrvačky, přičemž polarizaci provádí cívka C_1 (obr.71b). Protéká-li proudovým obvodem slabý proud vyroběný indukcí kyvadlovou tyčí v cívce a je-li napětí minusové (báze proti emitoru), je tranzistor otevřen (zmenší se jeho odpor) a druhým proudovým okruhem může tedy silnější proud mikrobaterie. Při opačném pohybu kyvadla se indukuje napětí opačné polarity, které tranzistor uzavře.

Elektronické bezproudové impulsy byly takto vyřešeny, ale cíle dosaženo nebylo. Projevila se nespolehlivost žhavených katod i žhavení samo komplikovalo celé zařízení. Pro náramkové hodiny je toto uspořádání zcela nepoužitelné, protože výroba malých elektronek je buď velmi nákladná, nebo ji vůbec nelze uskutečnit.

Uvedené nedostatky jsou odstraněny použitím tranzistoru, jež nevyžaduje žhavení, nemá nažhavenovací dobu, je schopen trvání 76

ého použití a má velmi dlouhou životnost. Tranzistory jsou téměř ideálními elektronickými doplňky pro elektrické hodiny. Schéma na obr. 71b představuje použití tranzistoru místo elektronky. Cívky G_1 a G_2 jsou nastaveny proti kyvadlovému magnetu, který se při kyvání střídavě zasunuje do jedné i druhé. Doplus pólů baterie jde přívod k tranzistoru na emitor E a proud přechází na kolektor K přes cívku G_2 na minus pól baterie. Od báze B_1 jde proudový okruh přes cívku G_1 zpět baterii. Napěťovými impulsy v indukční cívce G_1 je tranzistor otvírá i uzavírá a ovládá tak proudový okruh pracovní cívky G_2 . Kyvadlo je tak udržováno ve stálém pohybu, jako při použití elektronky nebo mechanického spínače u hodin ATC.

Tranzistorové kyvadlové bezkontaktní hodiny HH5

Podle údajů n.p. Elektročas kyvá kyvadlo hodin HH5 úplně sám. Použije se elektrický oscilátorový snímač, který ovládá celmi spolehlivě tvorbu impulsů, bez postižitelného ovlivňování kyvadla. V hodinách se prakticky pohybuje pouze kyvadlo a hodinový ukazovací strojek se zařízením pro tvorbu minutových impulzů. Elektronická část hodin je provedena nejpokrokovější výrobní technikou dnešní doby, tzv. plošnými obvody, v miniaturním provedení.




Oba tyto výrobní způsoby se doplňují v tom, že i složité elektronické obvody jsou provedeny s nejmenším počtem pájených míst a v přehledném uspořádání. Montáž lehkých a drobných součástí (okruhových prvků) se provádí na předběžně vyrobené destičce s plošnými spoji na jedné straně, vzniklými odleptáním části měděné naválcované fólie. Destička s připájenými okruhovými prvky je snadno vyměnitelná a je zasunuta do prostoru chráněného před poškozením. Hodiny HH5 (obr. 72) mohou být napájeny jednak ze sítě střídavého proudu, jednak z místní stejnosměrné baterie. Hlavní způsob dodávání energie představuje odběr proudu ze stabilizovaného zdroje, napájeného střídavým proudem normálního napětí a frekvence. Je-li dodávka proudu ze sítě přerušena, zapojí se ihned samočinně stejnosměrná baterie bez jaké-


Obr. 72. Tranzistorové kyvadlové bezkontaktní hodiny HH5

oli ztráty a ovlivňování časových údajů. Hodiny mohou vysílat jak sekundové, tak i minutové polarizované impulsy. Po zelení je možno jimi pohánět libovolný počet sekundových nebo minutových podružných hodin. Dovolená časová odchylka číží 1,6 sekundy za měsíc, nepřekročí-li vnější teplota 18,5 °C.

Funkční schéma téhoto hodin je zachyceno na obr. 73a. Dole je kyvadlo je stínítka, které při polovině kyvů působí změnu



Obr. 73a. Funkční schéma hodin HH5



Obr. 73b. Princip úpravy kyvadla hodin HH5

Obr. 73c. Elektrické schéma hodin HH5 bez usměrňovače a kontaktů pro minutové a vteřinové impulsy

oscilací tranzistorového snímače. Touto změnou se působí na tranzistorový klopný obvod, v němž se vytváří polarizovaný sekundový impuls. Impuls pohání polarizovaný sekundový strojek, jehož cívky jsou v blízkosti kyvadlové tyče; osa cívky je vodorovná a rovnoběžná s rovinou kyvadla (obr. 73b). Na kyvadlové tyče je opevněn permanentní magnet poblíže jedné z cívek. Magnet leží rovněž v rovině kyvadla. Rozptylové pole cívky podružného strojku vytváří potřebný pohonného impulsu pro kyvadlo. Jeho velikost, a tím i rozkyv se nazádí vzdáleností magnetu od cívky (magnet lze po tyče posunovat). Regulace doby kyvadla se provádí až po nastavení rozkyvadla. Kulhání se odstraní posunováním snímače doleva nebo doprava, které provádí mikrošroub. Minutový impuls je odvozen od vačky na hřídele sekundového strojku. Sekundový impuls je odvozen od paralelně zapojeného polarizovaného relé.

Elektrické schéma bez usměrňovače a kontaktů pro minutové a sekundové impulsy je na obr. 73c. S = snímač; R = polarizované relé; Pa = elektromagnet podružného strojku.

Stabilizovaný usměrňovač U zapojí při vypadnutí sítě v okamžiku (bez přerušení) baterii B. Dodávání napětí je v obou případech stabilizováno tzv. Zenerovou diodou 3, aby mělo trvale neměnnou hodnotu.

Poznámka 3

Zenerovy diody

je zvláštní druh křemíkových diod, jež svými vlastnostmi připomínají díutnávky. Zenerovým jevem se označuje jev, kdy spočátku zanedbatelně malý proud náhle vzroste a několik desítek rádu, jestliže připojené napětí dosáhne určité mezní hodnoty a poněkud ji překročí. Tento jev lze pozorovat i u monokrystalických křemíkových diod s přechodem PN. Při výrobě se do čistého křemíku přidává určené množství jiného prvků, čímž se v širokém měřítku mění charakteristika. Mimo jiná uplatnění (ochrana měřidel proti přetížení, použití jako vazebních členů v zesilovačích apod.) se tato dioda výhodně používá ke stabilizaci napájecího napětí. Jinak je Zenerova dioda určitým doplňkem tranzistorů.


ELEKTROMAGNETICKÝ A ELEKTRODYNAMICKÝ POHON SETRVAČKY

Princip pohonu setrvačky spočívá na dvou základních myšlenkách. Hippův elektromagnetický pohon je v principu ovlivněn i eleznou kotvou tak, že kotva kyvadlo pohání. Ferry umísťuje cívku na setrvačce, aby její magnetické pole, vytvořené průtahem proudu, bylo odpuzováno magnetickým polem permanentního magnetu. Naprostá většina dnešních strojů je řešena na základě prvního nebo druhého principu, a to i u strojů náramkových.

Podle toho budeme hovořit o dvou typech nebo principech:

1. Elektromagnetický princip je znázorněn na obr.74. Dva póly elektromagnetu jsou nastaveny proti sobě a mezi nimi se po-

jú hodí
též u




Obr.74. Princip elektromagnetického pohonu setrvačky

hybuje otočně uložená kotva, spojená se setrvačkou a vlás-kem. Ze zdroje proudu (baterie) se napětí přivádí do cívek spinačem, který je součástí oscilátoru (zde setrvačky). Je tomu tak proto, aby přivedené napětí bylo synchronizováno s pohybem kotvy. Protéká-li cívky proud, indukuje se mezi póly magnetické pole, které přitahuje kotvu setrvačky. Je-li napětí ve vhodném okamžiku vypnuto, pohybuje se kotva následkem vlastní setrvačnosti kolem cívek dále. Použití pružiny vlásku způsobí vrácení setrvačky (kmitavý pohyb kotvy). Frekvence kmitů bude záviset na momentu setrvačnosti kotvy a na pružinové konstantě vlásku.

2. Elektrodynamický princip vidíte na obr.75. Místo elektromagnetu je užit permanentní magnet, v jehož poli je umístěna cívka. Protéká-li cívka proud, vytváří se kolem ní magnetické pole, které je odpuzováno polem permanentního magnetu. Připevní-li se taková cívka na setrvačku tak, aby

rovina cívky tvořila s rovinou setrvačky jednotný celek a magnetické pole aby působilo k této rovině kolmo, lze přerušováním proudu vhodným kontaktem opět zhovit oscilátor, jehož vlastní kmitočet je dán momentem setrvačnosti setrvačky s cívka a pružinovou konstantou vlásku.



Vážným nedostatkem je mecha-nický kontakt. Například při kmi-točtu 300 kmitů/min, tj. při 150 kyvach/min musí být kontakt sepjet přibližně 78 milionkrát za rok chodu stroje. Proto se setkáváme s nejrůznějšími konstruk-cemi, jimiž výrobci tuto otázku řeší.


Obr.75. Princip elektrodynamického pohonu setrvačky

Obr.76
systém
1 - ko
3 - kř
kámen;
rovaná
v boko
středn
odpor
8 měsi

E
Elchro

Obr.77
bater


Elektrický pohon setrvačky se používá u bateriových strojů hodin kuchyňských, stolních, u auto hodin a v poslední době též u náramkových hodinek. Systém Orel-Detex Union na obr. 76



Obr. 76. Elektromagnetický systém Orel-Detex Union:
1 - kotvička; 2 - jazýček;
3 - křidélko; 4 - izolační kámen; 5 - pružina; 6 - tvárovaná pružina v pohledu a v bokorysu; 7 - rohatka

střední polohou kotvy. Spínání kontaktů má frekvenci 120/min., odporník elektromagnetu je $2\ 450\ \Omega$, baterie 4,5 V vydrží 6 až 8 měsíců.


Podobně je řešen systém Sterling a bateriové hodiny Elchron, které jsou výrobkem našeho LDH v Polné u Jihlavy



Obr. 77 a. Pohled na stroj bateriových hodin zn.
Elchron

má na hřidle setrvačky kotvičku 1, na kterou působí elektromagnet. Kontakt obstarává jazýček 2, který drží pružina 5 ve střední poloze. Jazýček je ovládán šikmým křidélkem 3, které při pohybu ve směru šipky skloní jazýček směrem dolů, při opačném pohybu nahoru. V obou případech nastane vodivé spojení mezi jazýčkem a křidélkem; proud však může projít jen tehdy, je-li jazýček zdvižen. Při atlačení je jazýček izolován kamennem 4. Proudový okruh tvoří baterie, elektromagnet, vlásek se setrvačkou a její hřidel, křidélko, jazýček a pružina 5. Kladný pól baterie je na děsce stroje. Setrvačka nese pružinu 6, která otočí při každém kypu rohatkou 7, a ta přes ozubené převody pohybuje ručkami hodin. Impuls je krátkodobý.


Proud musí být přerušen před




Obr. 77 b. Schéma zapojení proudového okruhu jednou pružinou: a, b - směr pohybu setrvačky; 1 - křidélko; 2 - kontaktní pružina; R - odporník

(obr.77a). Bateriové hodiny Elchron činí 100 kryvů za minutu a jsou konstruovány na plochou baterii o napětí 4,5 V. Odpor vnitřního elektromagnetu je 900Ω , hodnota ochranného odporu 1 500 Ω 1/4 W. Při napětí 4,5 V protéká cívkou proud 8 mA.

Stejně jako u předchozího typu je na hřídeli setrvačky naražena kotva z feromagnetického materiálu, která se pohybuje



Obr.77c. Schéma zapojení proudového okruhu dvěma pružinami: 1 - křidélko, 2, 3 - pružiny; R - odpor



Obr.77d. Nastavení a pohon rohatky: R - rohatka; z - pružinová západka; p - dráha podávání pružiny

mezi póly elektromagnetu. Při kryvání setrvačky obstarává křidélko 1, umístěné na setrvačníkovém hřídeli, zapojování proudového okruhu, a tím i udílení impulsů setrvačce (obr.77b). Proudový okruh je ve vinutí elektromagnetu uzavřen buď přes setrvačku, křidélko a stříbrné dotykové pero 2, nebo přímo přes dvě dotyková pera 2 a 3 (obr.77c), z nichž horní je od kostý odizolováno a na spodní při kryvání setrvačky působí křidélko 1. Mezera mezi dotykovými perky je asi 0,10 až 0,15 mm. Když setrvačka ve směru a, je proudový okruh u obou typů uzavírá a elektromagnet udílí setrvačce impuls. Když setrvačka ve směru b, stlačí mírně křidélko 1, spodní ploškou dotykové pero 2. K uzavření proudového okruhu nedochází, protože je u typu znázorněného na obr.77b spodní ploška křidélka izolována lakem a u typu na obr.77c se mezera mezi dotykovými perky p1, p2 ještě zvětší.

Obr.77e. Seřizování klidové polohy kotvy: O₁ - osa kotvy; O₂ - osa pólů elektromagnetu; p₁, p₂ - póly elektromagnetu

vá zá
nebo
hatky
setrv
rolno
je na
naast
upevn
pruži
ovliv

2. E
obr.7
tykov
ky ki

3. S
byl p
zachá
ková
per k
trvač
řízen

hodně
ně na
tit v
malé
ru na
se za
ba zk
délka
zmenš
kové

Pozná
šení l
o odpo
mžiky
strojů
žich r
proték
deme

I
vaný c
na 500

1. Přenášení pohybu setrvačky na soukoli

Aby mohla setrvačka pohnout soukolí, je opatřena podávací pružinou, která při každém druhém kryvu setrvačky pootočí 13zubou rohatkou R vždy o jeden zub. Pohyb rohatky je přenášen dále ozubenými koly na ručky. Zpětný pohyb rohatky zajišťuje pružino-

vá západka z , umístěná bud na nosné konzole dotykových per, nebo na šroubu v desce hodinového stroje (obr.77d). Podání rohatky o jeden zub má proběhnout v okamžiku udílení impulsu setrvačce. Záběr podávací pružiny s rohatkou je možno seřidit rolnou na hřídeli setrvačky. Dráhu podávací pružiny představuje na obr.77d přímka p . Klidovou polohu rohatky je možno nastavit vysunutím nebo zasunutím pružinové západky v místě upevnění. Tlak pružinové západky na rohatku a tlak podávací pružiny na rolnu má být co nejmenší, aby podávací ústrojí neovlivňovalo příliš kyvy setrvačky.

2. Klidová poloha kotvy elektromagnetu

Klidová poloha kotvy při vypnuté baterii je naznačena na obr.77e. Do této polohy se nastaví setrvačka rolnou vlásku. Dotykové pero 2 z obr.77b, c má ležet na počátku horní plošky křídélka 1 (proudový okruh je uzavřen).

3. Seřízení dotykových per - nastavení křídélka

Křídélko na hřídeli setrvačky má být nastaveno tak, aby byl proudový okruh spojen v okamžiku, kdy se osa Q1 kotvy zachází asi v úhlu 45° k ose Q2 pólu elektromagnetu. Dotyková pera s perky tlumicími nesmí nadměrně pružit, aby ohnutí per křídélkem 1 bylo měkké a neovlivňovalo příliš kyvy setrvačky. Při správně seřízené klidové poloze a kontaktního zařízení se musí setrvačka po připojení baterie sama rozběhnout.

Správnou funkci kontaktního zařízení překontrolujeme výhodně miliampérmetrem nebo sluchátka. Tak je možno nejen přesně nastavit zapojení i přerušení proudového okruhu, ale i zjistit velikost proudu protékajícího přes kontakty. Stačí celkem malé znečistění kontaktů na to, aby následkem přechodového odporu na kontaktu ztratila setrvačka amplitudu, popřípadě úplně se zastavila. Při opravě typu s jedním dotykovým perem je třeba zkонтrolovat, není-li porušena izolace spodní plošky křídélka 1 . Její třeba i nepatrné porušení má za následek zmenšení amplitudy setrvačky. Křídélko nesmí být mazáno, dotykové plochy je však nutno vyleštít.

Poznámka 4

Při opravě stroje činí potíže přesně zjistit okamžiky spojení a přerušení kontaktů i za pomocí lupy. S výhodou lze použít obyčejného sluchátka o odporu 2 000 až 4 000 Ω , abychom mohli velmi přesně zjistit tyto okamžiky sluchem nebo odposlouchat i rytmus kývání setrvačky. U bateriových strojů, u nichž je napětí pod 10 V, můžeme zapojit sluchátka přímo. Při vyšších napětcích zapojíme do série k sluchátku odpor takové hodnoty, aby se protékající odpor omezil asi na 1 mikroampér při nejvyšším napětí, které budeme zkouset.

Dosahuje-li napětí 100 V a odpor sluchátek 4 000 Ω , bude mit jmenovaný odpor hodnotu 100 000 Ω . Při napěti do 500 V se jeho hodnota zvýší na 500 000 Ω .

Odpor umisťujeme vždy do přívodu k neuzemněnému pólu zdroje. Z hlediska bezpečnosti při zkoušení vyšších napětí ponecháme sluchátka na stole.

Při zkoušení střídavého napěti slyšíme v sluchátkách tón; při zkoušení stejnosměrného napěti se ozve klapnutí.

Sluchátkem můžeme dále zkouset elektrické obvody, použijeme-li jako napájecí zdroj obyčejně suché baterie 4,5 V. Tímto napětím obsáhneme obvody s odporem až 10 megohmů.

Podobně můžeme zkouset i kondenzátory. Připojíme-li místo zkoušeného obvodu na sluchátko a baterii kondenzátor, ozve se nám tím silnější klapnutí, čím větší je kapacita kondenzátoru. Ozve-li se stejně hlasité klapnutí po odpojení a opětném připojení kondenzátoru, je kondenzátor vadný. Klapne-li ve sluchátku jen při prvném dotyku, ne však při opětném připojení, i když mezi tím uběhlo několik sekund, je kondenzátor dobrý.

Při výměně vadného kondenzátoru musíme brát v úvahu napětí a označení kapacity, které se udává nejčastěji v mikrofaradech a pikofaradech.

$$1 \text{ F} = 1\ 000\ 000 \mu\text{F} = 1\ 000\ 000\ 000\ 000 \text{ pF}$$

značka k = 1 000

4. Pohon setrvačky elektrických náramkových hodinek

Počátek výroby elektrických náramkových hodinek se datuje rokem 1957, kdy firma Hamilton uvedla do prodeje první takto vybavené stroje běžné velikosti. V pouzdře hodinek byla zapojena mikrobaterie (průměru 11 mm a výšky 3 mm), schopná zásobovat hodinový strojek potřebnou elektrickou energií o napětí 1,5 V po dobu dvou let. Od té doby vývoj soustavně pokračuje.

Přímý pohon setrvačky byl zaveden u dálé uvedených výrobků:

Hamilton 500

Elgin elektronic; LIP elektronic; PORTA LIP elektronic


Ebauches SA, Landeron - 1 - 4750

Laco electric aj.

Poněvadž jsou u těchto typů použity mechanické kontakty, musí být jiskření omezeno vhodnými prostředky, rozměrově malými. Proto využívají polovodičové diody. Elektrické schéma LIP elektronic je znázorněno na obr.78a.


Kontakt je proveden poměrně jednoduše. Palec umístěný na hřídeli setrvačky tlačí zpruhu umístěnou v základně ke kontaktnímu kolíku a řídí tím uzavírání proudového okruhu v rytinu kmitání setrvačky (obr.78b).

Firma Ebauches používá princip, který ukazuje obr.78c. U tohoto řešení tvoří celkové usporádání kontaktů jednotný celek. Palec, který je umístěn na hřídeli setrvačky, doléhá na




Obr. 78a. Elektrické schéma náramkových hodinek zn. LIP-elektronice

zpruhovou vidlici, a uzavírá tím proudový okruh. Držák zpruhové vidlice a obě lamely otevřené zpruhové vidlice jsou připojeny na záporný pól, kontaktní kolíky a palec setrvačky na kladný pól. Při pohybu setrvačky v jednom smyslu bude nejprve dolennutím palce na zpruhovou vidlici přiveden do cívky proud a setrvačka získá impuls. Palcem je zpruhová vidlice unášena dále, přičemž se obě její lamely po sobě posunují. Potom se jedna z lamel dotkne kontaktního kolíku a uzavírá po proklouznutí palce proudový okruh ještě tak dlouho, než odskočí od kolíku a vrátí se do původní polohy, čímž se proudový okruh přeruší. Protože se tento pochod opakuje i s druhou lamelou při pohybu setrvačky v opačném



Obr. 78b. Princip kontaktu LIP-elektronice




Obr. 78c. Princip spínání kontaktů hodinek firmy Ebauches

smyslu, je vypínač při každém půlkmítu uzavřen déle, než by mohl být při pouhém styku zpruhové vidlice s palcem. Cílem tohoto zařízení je přemístit elektroerozívní účinek na lamely a kolíky, protože k jiskření dojde teprve při přerušení proudového okruhu. Podobně jsou konstruovány i hodinky LIP - elektronice.

U systémů s elektrodynamickým principem není feromagnetické jádro, není proto třeba zařízení pro útlum jiskření.

Způsob přenosu pohybu setrvačky je skoro všude stejný. Řadicí kolo s pilovými zuby je posunováno zub po zubu tzv. impulsním kamenem. Fixování řadicího kola je provedeno magnetickým západkovým ústrojím.

Soukoli elektrických náramkových hodinek se podstatně nelší od soukoli hodinek mechanických. Všeobecně se používá centrální vteřinové ručky, která je v přímém záběru. Pastorek řadicího kola u větších typů přímo pohání vteřinové kolo.



Obr.79. Sovětský patent bezkontaktního pohonu setrvačky:
1 - kotouček; 2 - impulsní kámen;
4 - trvalý (permanentní)
magnet; 5 - cívka zpětné vazby;
6 - cívka pracovní; 7 -
krystalová trioda; 8 - baterie;
9 - spirálová pružina;
10 - magnetická zarážka;
11 - plochá pružina; 12 -
omezovací količek

setrvačky ve směru šipky dosedne impulsní kámen 2 kotoučku 1 na plochou pružinu 11 a odtrhne vidličku od magnetické zarážky. Pohybem podkovovitého magnetu se v cívce zpětné vazby indukuje elektromagnetická síla, která otevře tranzistor a proudovým okruhem pracovní cívky se vidličce udělí impuls. Současně svým růžkem udílí vidlička impuls setrvačce prostřednictvím impulsního kamene. Vlivem pružiny 9 se vidlička zase vraci do výchozí polohy. Při tomto opačném pohybu odkloní impulsní kámen jen lehce pružinu 11. (Bezkontaktnyj ankernej privod elektricесkych časov B. L. Elizejev.)

Na obr.80 je jiný způsob použití tranzistoru u náramkových hodinek. Magnet na obvodu setrvačky otvírá a zavírá tranzistor. Kotva je umístěna na hřídeli setrvačky a pohybuje se mezi póly elektromagnetu střídavé buzeného baterií B.

I takto řešené náramkové elektrické hodinky jsou překonány vývojem. Platí zde stejně jako jinde, že výrobek je tak dokonalý, jak dokonale je provedeno jeho nejcitlivější nejslabší místo; tím je mechanický kontakt.

Sovětský patent č.133813 z roku 1960 uvádí bezkontaktní pohon elektrických hodin. Na obr.79 je vidlička 3 spojena s podkovovitým trvalým magnetem 4, který je pohyblivý v cívce zpětné vazby 5 a v pracovní cívce 6. Obě cívky jsou zapojeny na tranzistor 7 a baterii 8, jak to známe již z dřívějšího výkladu tranzistorových hodin. Na vidličce 3 je upevněna plochá pružina 11, uvolňující vidličku od magnetické zarážky 10. Pracovní zdvih vidličky je omezen omezovacím količkem 12. Při pohybu


Obr.80
ti tra
dání e
ramkov

mají P
zeno C
by. Fr
ru v e
kou er
každél
ky ge
nevadi
je zá
nost s
rost C
tím oo

livým
sobi
stroj
platí
stane
sítí
rozbě
vteři
stroj
na. K
vence
nárok

je zh
mo na
troma
rotor

Uvedené příklady pohonu setrvačky mají své výhody, ale i odstraněním citlivého místa mechanického kontaktu zůstává po sledním citlivým místem sama setrvačka. Vývoj jde nyní jiným směrem, a to k vytvoření odolnějšího kmitajícího systému, než jakým je velmi choulostivá setrvačka náramkových hodinek.



Obr. 80. Princip použití tranzistoru pro ovládání elektromagnetu náramkových hodinek

HODINY SYNCHRONNÍ

U dosud popsaných typů elektrických hodin se používaly klasické regulátory - kyvadla nebo setrvačky.


U synchronních hodin je kmitající systém nahrazen synchronním motorkem, který se tak stává regulátorem. Od motoru je upraven převod na ručky nenáročně provedeným soukolím, neboť jde o převod dopomala. Motorek je přímo napojen na sítové napětí 120 V nebo 220 V, 50 Hz.

Synchronní motor se vyznačuje tím, že obrátky jeho rotoru mají přímý vztah k frekvenci proudu. Slovo synchronní je odvozeno od řeckých slov "syn" a "chronos", což znamená česky soudobý. Frekvence sítového napětí je závislá na otáčkách generátoru v elektrárně. Poněvadž do rozvodních sítí dodává elektrickou energii řada elektráren, je po připojení a sfázování rotor každého generátoru synchrone s frekvencí sítě. Proto jsou obrátky generátoru udržovány na stálé stejné, pevně určené výši. Poněvadž pak opět rotor každého připojeného synchronního motoru je závislý na generátoru, má s ním i stejně otáčky. Tato vlastnost se využívá u elektrických synchronních hodin, neboť stařost o časově nekolísající chod obstarává za nás elektrárna; tím odpadá jakákoli regulace.

Nevýhodou je občasné kolísání frekvence způsobené proměnlivým zatížením sítě, k němuž výjimečně dochází, což ovšem působí i odchylky v chodu hodin. Při přerušení proudu zůstane stroj stát, neboť nemá žádnou rezervu chodu. Tato nevýhoda platí i u samorozbíhacích typů, poněvadž zpoždění, které nastane při dočasném vypnutí proudu nebo při poruše v rozvodné síti (pojistky apod.), není patrné; když se potom hodiny zase rozběhnou, ukazují čas neodpovídající skutečnosti. Centrální vteřinová ručka poskytuje sice možnosti jisté kontroly chodu stroje nebo jeho zastavení, tím však není nevýhoda odstraněna. Kdyby odpadlo přerušování dodávky proudu a kolísání frekvence v síti, staly by se tyto stroje levným a bez vysokých nároků na přenos i spolehlivým časoměřicem.

Princip synchronního motorku je patrný z obr. 81. Stator je zhotoven z plechů a opatřen cívkou, která je zapojena přímo na síť. Střídavé kmity v síti vyvolávají pulsovaní elektromagnetického pole na pólech statoru, mezi nimiž je uložen rotor; protože není vytvořena pomocná fáze, nemůže se rotor

sám od sebe roztočit. U nás je frekvence sítě 50 period za sekundu (polarita se mění 100x za sekundu), takže dvoupólový rotor podle obr. 8la by měl stejné otáčky s generátorem, což činí



Obr. 81. Princip synchronního motoru:
a - s jednou pólovou dvojicí;
b - s více pólovými dvojicemi

$50 \times 60 = 3\ 000 \text{ /min}$. Takový rychloběžný rotor by byl pro hodinový stroj nevhodný, neboť by musil mít nějaké zařízení k udělení většího počtu než 3 000 ot/min, a těsně když by otáčky rotoru klesaly na 3 000 v minutě, byl by stržen do změnění magnetického pole a běžel by dále současně s generátorem.

Vytvoříme-li na rotoru více pólových dvojic (obr. 81b), snižuje se počet otáček rotoru podle vzorce:

$$\underline{n} = \frac{F \cdot 60}{\text{počet pólových dvojic}}$$

F - frekvence, tj. počet kmitů/s = 50 (u nás)
60 - sekund za minutu
 \underline{n} - otáček za minutu

Při jedné pólové dvojici činí rotor motorku:

$$\underline{n} = \frac{50 \cdot 60}{1} = 3\ 000 \text{ /otáček v minutě}$$

Pro třicetipólový rotor (15 pólových dvojic) vychází:

$$\underline{n} = \frac{50 \cdot 60}{15} = 200 \text{ /min}$$

Synchronní motorek, jehož rotor činí 200 otáček za minutu, již zcela vyhovuje a převod soukolím lze snadno provést. Při výpočtu soukolí u kyvadlových nebo setrvačkových hodin jsme vycházeli z počtu kyvů za 1 hodinu. Zde vycházíme z počtu otáček za 1 minutu, jež stanovíme výše uvedeným výpočtem. Čím více má rotor pólů, tím menší počet otáček za časovou jednotku vykoná.

Jak již bylo řečeno, tento motorek se sám nerozběhne, neboť rotoru musí být udělen dostatečný počet otáček a je jen pulsujícím magnetickým polem udržován v pohybu. Sníží-li se počet otáček např. přetížením rotoru, vypadne ze synchronizace a zastaví se. Provádí se tedy spuštění hodin vnějším zásahem a zcela jednoduchým způsobem. Šňúrkou nebo drátkem vyvedeným ze skříně stlačíme nebo zatáhneme pro tyto účely speciálně upravenou páčku do ozubení rotoru. Současně se napruží i pružina, již je obvykle tato páčka v počáteční poloze držena. Pustíme-li nyní páčku volně, pružina ji strhne zpět, přičemž ozub udělí rotoru dostatečný točivý pohyb, aby byl nadále unášen puleujícím polem.


U všech těchto typů se při přerušení proudu centrální vteřinová ručka zastaví. Soukolí i uložení hřidel je provedeno bez vyšších nároků na přesnost. Ložiska rotoru jsou obvykle z umělé hmoty stejně jako první kolo, jež je v záběru s pastorkem rotoru a zabírá nejčastěji do šnek. Umělá hmota zajišťuje bezhlubnost chodu. Větší setrvačnost rotoru se řeší masivní odpruženou destičkou, umístěnou na rotoru. Jinak není na soukoří nic mimořádného.

Cívka statoru má vinutí pro přepojení na 110 V a 220 V. Zde přicházíme do styku se síťovým napětím a musíme být proto zvláště opatrní na přímý dotyk s vodičem).

Pro uvedené nedostatky byly konstruovány stroje s elektrickým nataharem chodu (výrobek n.p. Chronotechna) a použity synchronní samorozbíhací motorek slouží jen k natahování pera. Tyto malé synchronní motorky jsou použity i u jiných speciálních typů strojů (např. tažné hodinové strojky pro registraci), a proto se s nimi seznámíme podrobněji.

Synchronní hodiny samorozbíhací

Samorozbíhací hodiny jsou jednofázovými motorky, jejichž stator má však póly opatřené závity na krátko (obr. 82). Je to vlastně kombinace motorku synchronního s asynchronním, neboť při rozvíhání nejsou otáčky rotoru v synchronizaci. Proto se také používá název synchronní hodiny s asynchronním náběhem.



V původním provedení použil Ferraria (feré) disku (jako u elektroměrů), který se otáčel mezi póly statoru (obr. 83). Disk 2 je z aluminia, stator 1 z plechu. Každý pól statoru je rozdělen ve dvě větve $\frac{4}{1}$ a $\frac{4}{1}$, 5 a $\frac{5}{1}$, z nichž $\frac{4}{1}$ a 5 jsou


Obr. 82. Princip synchronního motoru s asynchronním náběhem

k sobě postaveny úhlopříčně. Na nich jsou nasunuty měděné prstence, které tvoří vinutí nakrátko. Tyto měděné prstence zpomalují magnetický tok ve větvích, na kterých jsou umístěny vzhledem k větvím protilehlým.

Pulsující napětí ve vinutí cívky 3 působí souběžně pulsování magnetického toku na větvích statoru, který rovněž vrůstá od nuly do maxima a vytváří magnetické pole. Současně indukované proudy Foucaultovy (fukotovy), vzniklé v měděných prstencích ve větvích 4₁ a 5₁, tvoří magnetické pole posunuté o úhel Ψ vzhledem k poli hlavnímu. Měněním odporu lze dosáhnout posunutí magnetického pole v těchto větvích téměř o 90 stupňů. Magnetické toky ve statoru jsou takto vzájemně posunuty. V okamžiku, kdy se strídavé napětí na napěťových svorkách mění, vytvářejí indukované vřivé proudy v kotouči magnetické pole, jež se snaží změny hlavního magnetického pole brzdit; poněvadž to však není možné, začne se kotouč pohybovat sám. Je to asi tak, jako bychom pod kotoučem i nad ním (po jeho obvodu) pohybovali magnetem. Ve skutečnosti se tak pohybuje jen magnetické pole. Kdyby nebylo fázového posunutí, způsobeného měděnými prstenci, byly by silokřivky kruhové. Takto jsou vytvořena pole dvě a asymetrické síly, které nejsou v rovnováze, vytváří dvojí hnací sílu na kotouč a vyvolají jeho rotaci.

Obr.83. Princip Ferrarisova synchronního motoru: 1 - stator; 2 - disk; 3 - cívka; 4, 4₁, 5, 5₁ - rozdelení magnetických toků

U všech synchronních samorozbíhacích motorek jsou ve statoru měděné prstence. U synchronního motorku bez samorozběhu



Obr.84. Základní tvary rotorů synchronních motorek:
a - Křížík ZPA; b - Gottvaldov AEG; c - hodiny typu JK; d - AEG, ZPA


tyto prstence nejsou. Rotor je řešen různým způsobem. U synchronního motorku Křížík SM 500 má tvar podle obr.84a, ZPS Gottvaldov podle obr.84b, starý typ hodin JK podle c, typ AEG podle d.

Převážná většina má vinutí pro dvojí napětí, zapojená podle obr.85. Synchronní motorek vyráběný ZPA je na obr.86. Stator motoru a je současně pouzdrem, cívka d je kruhová a rotor e má tvar valečku. Stator je složen z dvou částí, které do sebe zapadají a jejichž ploché strany jsou lisovány

tak, že póly jsou vyhnuty dovnitř, jak vidíme z obrázku. Tak se vytvořilo 16 pólů. V každé polovině statoru je přinýtován měděný prstenec, takže vždy jeden pól prochází mědi. Dve společné póly tvoří dvojici přímého a posunutého pole. Tím je splněna podmínka samorozběhu. Ložiska rotoru c jsou z umělé hmoty, mezi póly a stěnou statoru je umístěna cívka. Rotor tvaru bubnu váží jen 3 gramy. Ploché strany jsou z pertinaxových destiček, ostatní je obalen ocelovým plechem. Bubínek je upevněn na hřídeli, jehož jeden konec je opatřen pastorkem zabírajícím do převodového soukoli. Poněvadž má motorek 16 pólů, činí rotor

$$\frac{50 \cdot 60}{8} = 375 \text{ otáček v minutě a motor má označení SM 375.}$$

Nyní se vyrábí tento motorek s použitím stálého magnetu a jinou úpravou rotoru, čímž se docílilo asi desetinásobné zvýšení výkonu, a proto je motorek označen SMz 375. Stator i




Obr.86. Pohled na součásti motorku SM 375:

a - stator motorku; b - půlové nástavce; c - ložiska rotoru;
d - cívka; e - rotor

cívka jsou upraveny stejně jako u prvního typu, ale rotor má tvar podle obr.87a. Trvalý magnet tvaru prstence je uložen mezi póly, pro něž vytváří předmagnetování. Aby nenastalo kmitání rotoru a bylo zajištěno otáčení vždy jen jedním směrem, je na rotoru bubínek s blokovacími válečky (obr.87b), které na točení a tlakem na stěny bubínského zamezí otáčení rotoru v opačném smyslu a umožní praktický rozběh rotoru v žádaném směru. Pro různé přístroje je k motorku přizpůsoben další převod ozubených kol.

Výrobek ZPS Gottwaldov je proveden podle obr. 88. Vmontovaná převodová skříňka je i s rotorem vsunuta do statoru. Tato převodová skříňka má převod upravený dopomala pomocí ozubených kol. Typ 1 má převod 1 : 1 CCC.




Obr. 87. Pohled na rotor motorku SMz 375:

a - rotor s permanentním magnetem; b - blokovací válečky s destičkou

Motorek SM Křížík má rotor o 12 poloh. Pastorek na rotoru má 10 zubů a zabírá do kola o 90 zubech, vyrobeného z umělé hmoty (novotexu). Na společném hřídeli je ještě devítizubý pastorek.

V hodinových rychloběžných strojích je rotor opatřen šnekem a zabírá do kola z umělé hmoty. Hřídel tohoto kola je druhým šnekem, zabírajícím do kola vteřinové ručky. Šnekový převod se používá k rychlému snížení otáček rotoru. Šnek je jednochodý, a poměr obrátek je tak dán počtem zubů kola, s kterým je šnek v záběru. Má-li toto kolo např. 60 zubů, otočí se jednou na 60 otáček šneku.



Obr. 88. Synchronní motorek z Gottwaldova

IV. SPŘAŽENÉ ELEKTRICKÉ HODINOVÉ SOUSTAVY

Jak bylo řečeno v úvodu, již při prvních pokusech ujištěvali vynálezci, že elektrické hodiny budou moci rozvádět čas po celém městě. Nyní jsme si již natolik zvykli na rozvod přesného času, že si těžko dovedeme představit dílny, kanceláře, hotely nebo jiné společenské prostory bez elektrických hodin nebo signálních hodinových zařízení.

Elektrický přenos času byl dosud řešen třemi způsoby. Méně přesné hodiny jsou vázány přesnějšími hodinami tak, aby obě kyvadla kyvala synchronně, i když ne v téže fázi, což se používá např. na hvězdárnách.

Druhý způsob představuje elektrické spojení jistého počtu vedlejších strojů s hlavními hodinami tak, že vedlejší stroje jsou periodicky (nejlépe každou hodinu) regulovány. Tato uprava může znamenat prostá posunutí minutové ručky na šedesátou minutu, je však možná i synchronizace dokonalejší, při níž jsou hodiny současně automaticky přeregulovány na správný chod.

Třetí způsob, v současné době nejrozšířenější a pro nás nejdůležitější, je spojení hlavních hodin s podružnými stroji, které jsou prakticky sčítací prouarových impulsů, vysílaných od hlavních hodin.

Podívejme se však ještě, jaká je výhledová perspektiva v oboru elektrického přenosu času. Podle dohody ČSAV a ministerstva dopravy má být na území ČSSR vybudována síť jednotného času. Z křemenného zdroje přesného času v astronomickém ústavu ČSAV budou po drátě vysílány časové impulsy do telefonní centrál v Praze na Žižkově, kde budou tyto impulsy řídit a kontrolovat další křemenné hodiny. Impulsy budou vysílány proto po drátě, že tak je možno nadhovorovým pásmem vysílat vyšší frekvenci, která nebude slyšet a rušit telefonní hovory. Z centrály bude frekvence rozvedena po telefonních linkách do krajských měst, kde bude řídit tamní křemenné hodiny. Stejnou cestou se převede přesný čas na centrály okresní a odtud do měst, která se postarají o rozvod jednotně řízeného času do pouličních hodin, závodů, institucí apod.

Stejný systém jednotně řízeného času má být vybudován i na železnicích, takže hodiny na pražském hlavním nádraží půjdou naprostě shodně s hodinami nejvzdálenější československé železniční stanice.

Kromě toho bude zdroj přesného času ČSAV vysílat pro případ poruchy telefonního dálkového vedení časové impulsy z astronomického ústavu přes poděbradskou vysílačku bezdrátově.

Celé časoměrné zařízení bude československé výrobky. Zařídíme se tak mezi první státy na světě s výsokým přesným jednotným časem.

ELEKTRICKÁ SIGNÁLNÍ HODINOVÁ ZAŘÍZENÍ

meziž
šovací
kostry

Pro časově vymezenou signalizaci (optickou nebo akustickou), jako je např. oznamování začátku a konce pracovní doby, vyučování, rozsvěcování a zhášení městského osvětlení v určitou denní dobu, uvádění do chodu a zastavování různých přístrojů apod., slouží signální hodinové zařízení, jehož základním článkem jsou signálové hodiny.

Princip signálního zařízení spočívá v tom, že pomocné zařízení obstarává uzavření proudového okruhu akustického zdroje. Dalším dílem je součást, která zprostředkovává činnost spínacího zařízení a synchronizuje zvukový signál s časem, který ukazuje ručky na hodinovém číselníku. Zařízení, které obstarává uzavření proudového okruhu, je také nejčastěji činitelem určujícím dobu trvání signálu. Mezi první pokusy o sestrojení signálního zařízení patří hodiny Josefa Flama, který použil kontaktní páčku, pohybující se po všecky, jež byla uváděna do pohybu ručkovým převodem. Později zhotoval M. Müller tzv. signální kolo, jehož pohyb je rovněž odvozen od ručičkového soukoli, ale jež je místo jedné vačky opatřeno řadou kolíčků, které funkci vačky nahrazují v tom smyslu, že uvádějí v činnost spínací zařízení. Signálové kolo má velké rozměry, je rozdelené na 24 hodiny a každá hodina zase po pěti minutách otvary vyvrstanými do věnce kola. Do otvorů jsou zašroubovány signální kolíčky. Otvorů se závitem je 288, neboť 24 hodiny znamenají 1 440 minut, takže pro pětiminutové intervaly skutečně vychází

$$\frac{1 \ 440}{5} = 288$$


Z dřívějších tuzemských výrobků jsou dodnes v provozu signálové hodiny s velkým signálovým kolem (HALNZ), s mechanickým nebo elektrickým natahováním. Závaží je zvedáno u hodin s elektrickým natahováním samočinně, v intervalech asi 1 hodiny, synchronním samorozbíhacím motorkem SM 375. Napětí motoru je 24 V a spotřeba asi 2,5 W. Společně s ozubenými převody tvoří motorek samostatnou součást, která je přišroubována na zadní desku hodinového stroje. Motorek se zapíná a vypíná palcem závažové kladky přes vypínač upevněný na desce signálového kola. Tento typ signálních hodin umožňuje jednoduchou jednookruhovou signalizaci. Funkce signálního ústrojí umístěného pod číselníkem na zákleďové desce hodinového stroje je zřejmá z obr. 89.

Ručičkový pastorek 1 pohání přes zvláštní vložené kolo 2 velké signálové kolo 3, které vykoná jednu otáčku za 24 hodiny. Signálové kolo je rozdeleno po 5 minutách 288 otvarů se závity. Zašroubováním signálových kolíků 4 do příslušných otvorů lze žádané časy libovolně nastavit pro signalizaci.

Proudový okruh signalizace se uzavírá dvěma spínacími kontakty, které jsou zapojeny za sebou. První kontakt K₁ tvoří spínací páka S a páka přerušovací P, které zapadají do

Obr.89
1 - ručičkový pastorek
2 - signálové kolo
3 - závaží
4 - signálové kolíčky
P - přerušovací páka
S - spínací páka
D - deska

mezizubních mezer dvanáctizubé rohatky 5 (dotyk na přerušovací páce je spojen s kostrou, dotyk na páce spinaci je od kostry odizolován). Spojení trvá tak dlouho, dokud přerušo-




Obr.89. Signálové hodiny s velkým signálovým kolo zn.HAINZ:
 1 - ručičkový pastorek; 2 - vložené kolo; 3 - signálové kolo;
 4 - signálové kolíčky; 5 - dvanáctizubá rohatka; 6 - regulační páčka;
 7 - signálová páčka; 8 - regulační šroub;
 P - přerušovací páčka; S - spinaci páčka; K₁, K₂ - spínaci kontakty

vací páka nezapadne do téže mezizubní mezery. Dobu spojení lze nastavovat v intervalu 6 až 40 sekund regulační pákou 6, která pohybuje vertikálně přes excentr přerušovací pákou, a tím určuje vzdálenost hrotů spinaci a přerušovací páky.

Druhý spínaci kontakt K₂ tvorí jedno rameno signálové páky 7 odizolované od kostry stroje a regulační šroub 8, který je rovněž od kostry odizolován. Kontakt K₂ je spínán signálovými kolíky najíždějícími na signálovou páku 7. Funkce prvního spínacího kontaktu záleží v tom, že každých 5 minut spadne se zuba otáčející se rohatky nejprve hrot horní signálové páčky a uzavře spojení až do doby, kdy spadne se

zubu spodní hrot spodní páčky, čímž dojde k přerušení obvodu. Druhý spínací kontakt se uzavírá jen v okamžiku, kdy je páčka vykláňena najíždějícími kolíčky, zašroubovanými do příslušných otvorů signálního kola. U správně seřízeného signálového ústrojí je v určené době spojen nejdříve kontakt K_2 a je rozpojován později než kontakt K_1 . Signálové kontakty lze zatěžovat maximálně proudem 2 ampérů.


Signálový stroj může být rovněž sestaven na sváření desce



Obr.90. Signálový stroj ve skutečnosti:
1 - velké vložené kolo; 2 - dvanáctizubá řehatka; 3 - spínací kontakty; 4 - signálové kolo (s kotoučem dnú uprostřed); 5 - páčka se řizováním délky signálů

(obr.90) a může být přišroubován k vlastnímu hodinovému stroji. Signálový stroj tohoto druhu, vyráběný n.p. Elektročas v Praze, je možno upravit trojím způsobem:

a) pro jednokruhovou jednoduchou signalizaci (jeden program) bez nedělního vypínání;



Obr.91. Funkční schéma signálového stroje pro jednokruhovou signalizaci: 1 - vložené kolo; 2 - minutová řehatka; 3 - pastorek; 4 - signálové kolo; 5 - signálový kolíček; 6 - stávěcí páčka; a, b - dotykové pružinky; L - signálová páka; S, P - páčky k ovládání proudového okruhu

- b) pro dva signálové okruhy (dva programy) se samočinným nedělním vypínáním;
- c) pro jeden signálový okruh s možností nastavení různé signalizace na všechny dny i na sobotu a se samočinným nedělním vypínáním.

Funkce signálového stroje pro jednoduchou jednokruhovou signalizaci je zřejmá z obr.91.


Vložené kolo 1, zabírající s ručkovým pastorkem, převádí pohyb ručkového soukolí na pětiminutovou rohatku 2, která má na svém obvodu vyfrézováno 12 zubů a vykoná jednu otáčku za hodinu. Pastorek 3, spojený s rohatkou 2 třetí spojkou, otáčí signálovým kolem 4, které vykoná jednu otáčku za 24 hodiny. Ve věnci signálového kola (rozděleného na 24 hodiny) je 288 otvorů se závitem (po 5 minutách) pro našroubování signálových kolíků 5a. V době určené pro signalizaci stlačí signálový kolík dolů signálovou páku L, která uvolňuje rameno spínací páky S. V okamžiku zapadnutí spínací páky S do mezizubní mezery rohatky 2 se uzavírá proudový okruh signálizace přes dotyková pera a a b. Proudový okruh je uzavřen tak dlouho, pokud přerušovací páka P nezapadne do téže mezizubní mezery rohatky 2 (dotyková pera a, b jsou rozpojena). Délka signálu (spojení proudového okruhu) je staviteľná od 2 do 30 sekund a je určována vzájemnou polohou hrotů spínací a přerušovací páky. Postavení přerušovací páky je možné měnit vertikálně excentrem, ovládaným stavěcí pákou 6. Čím (blíže) podobnější je vzdálenost hrotů pák S a P, tím déle je proudový okruh spojen, a obráceně. Jakmile opustí signálový kolík signálovou páku L, je tato vrácena do původní polohy perem 7.

Funkce signálového stroje pro dva signálové okruhy s nedělním vypínáním je patrná z obr.92.

Tento signálový stroj je proti prvnímu rozšířen o signálové páky L₁ a L₂, signálové kolíky 5b a 5c, svazek dotykových per c, d, e a zařízení pro vypínání signalizace ve dnech pracovního volna. Jestliže je signálová páka L stlačována signálovým kolíkem 5a, probíhá signalizace v prvním signálovém okruhu. Proudový okruh je uzavírán přes dotyková pera a - b - c - d.

K zapínání signalizace v druhém signálovém okruhu slouží střední signálový kolík 5b, který stlačuje signálové páky L a L₁. Signálová páka L₁ stlačí na dotykové pero d, přeruší spojení s dotykovým perem c a spojuje dotykové pero d s perem e, a tím i signalizaci v druhém signálovém okruhu. Proudový okruh je tedy uzevírán přes dotyková pera a - b - d - e.

Jestliže je potřeba v určitém čase zapojit oba signálové okruhy, použije se nejdélejší signálový kolík 5c, který stlačuje nejen signálové páky L a L₁, ale i signálovou páku L₂. Signálová páka L₂ spojí celý svazek dotykových per



Obr.92. Funkční schéma signálového stroje pro dva signalizační okruhy:

L, L₁, L₂ - signálové páčky; 1 - vložené kolo; 2 - minutová rohatka; 3 - pastorek; 4 - signálové kolo; 5a, 5b, 5c - signálové kolíčky; a, b, c, d, e - evazky dotykových per; K - kolíky; S, P - spínací páčky; r - raménko spínací páčky; 8, 9, 11 - ozubená kola; 10 - pastorek; 12 - denní kotouč; 13 - spirálové pero; 14 - perovník; 15 - vypouštěcí páčka; 16 - vyponutěcí kolíček; 17 - vačka

c - d - e, následkem čehož je spojen první i druhý proudový okruh signalizace.


Zapínání signalizace nebývá nutné denně, např. ve dnech pracovního volna. Signálový stroj je proto opatřen zařízením, které v těchto dnech zprostředkuje vypojení signalizace.

Se signálovým kolem je spojeno pevně kolo 8, které je v záběru s kolem 9. Kolo 9 se otáčí na hřídele pastorku 10 a vykoná za 24 hodiny polovinu otáčky. S hřídelem pastorku 10 je spojeno kolo 9 spirálovou pružinou 13, uchycenou vnitřním koncem v náboji tohoto kola, vnějším koncem v perovníku 14. Perovník je pevně spojen s hřídelem pastorku 10. Do perovníku jsou naraženy kolmo kolíky K. Otáčením kola 9

se sví
protož
Jednot
cí pák
vinu c
signál
ho kol
minu c
ka 17
ne ran
hodin
vána
ve sp
sit a
otoče

Obr.93
okruhy
ným ne
z, 8,
přepín
V
nalize

se svinuje pero 13, hřidel s perovníkem se však nepohybuje, protože jeden z kolíků K je zadržován vypouštěcí pákou 15. Jednou za 24 hodiny je vždy jeden z kolíků perovníku vypouštěcí pákou uvolněn a perovník s pastorkem 10 se pootočí o polovinu otáčky. Vypouštěcí páku ovládá vypouštěcí kolík 16 na signálovém kole. Pastorek 10 zabírá do kola 11 týdenního kotouče 12, kterým při vypuštění perovníku pootočí o sedminu otáčky, čili o jeden den. Vypnutí signalizace provádí vačka 17 na týdenním kotouči, který sedmý den (v neděli) nadzvedne rámeno r spinací páky S. Spinaci páka nemůže po dobu 24 hodin zapadat do mezizubních mezer rohatky 2 i když je uvolňována signálovou pákou L. Aby vypnutí signalizace proběhlo ve správný den, musí označení dne na týdenním kotouči souhlasit s kalendářním dnem. Týdenní kotouč se dá povytažením a pootočením správně nastavit.



Obr.93. Funkční schéma signálového stroje pro dva signalizační okruhy s možností nastavení libovolné signalizace a se samočinným nedělním vypínáním - rozšíření proti schématu z obr.92: f, g, h - dotyková pera; 18 - týdenní kotouč s kolíčkem; 19 - přepínací páčka

V případech, kdy je třeba v určitý den v týdnu změnit signálizaci, se použije signálový stroj pro jeden signalizační

okruh s možností nastavení libovolné signalizace a se samočinným nedělním vypínáním.

Sestavení a funkci ukazuje obr.93. Signálový stroj je v podstatě stejný s předešlým, navíc je však rozšířen o svazek dotykových per f, g, h, přepínací páku 19 a přestavitelný kolík 18 týdenního kotouče.

Pro normální signalizaci, např. pondělí - pátek (6 až 14 h) slouží krátký signálový kolík 5a. Proudový okruh signalizace je v určené době uzavírána přes dotyková pera a - b - g - h - c - d.


Pro odlišnou signalizaci, např. v sobotu, kdy končí pracovní doba ve 12 hodin, slouží střední signálový kolík 5b a kolík 18, zašroubovaný do příslušného otvoru (tj. sobota) týdenního kotouče. V určený den zvedne kolík 18 přepínací páku, která přeruší spojení dotykového pera g s perem h a přepíná je na pero f. Proudový okruh signalizace je tedy v určené době uzavírána přes pera a - b - g - f - e - d.

Jestliže je potřeba v den odlišné signalizace i v normální dny signál ve stejnou dobu (např. začátek pracovní doby), slouží tomuto účelu dlouhý signálový kolík 5c, který stlačuje všechny tři signálové páky, a tím spojuje svazek per c - d - e. Proudový okruh signalizace je tedy uzavírána v kterékoli poloze přepínací páky 19.

Samočinné nedělní vypínání signalizace pracuje stejně jako u předešlého signálového stroje. Je-li toto samočinné vypínání nežádoucí, je možno vačku 17 na týdenním kotouči odšroubovat.

Sérizení signálových hodin

Do příslušných otvorů na signálovém kole se našroubuje signálové kolíky podle času, kdy má probíhat signalizace. Při namářování ruček na správný čas se minutová ručka musí otáčet pouze doprava. Při otáčení minutovou ručkou proti směru chodu by mohlo dojít k porušení signálového stroje. Nařízený čas musí souhlasit s označením hodiny, která je vyražena na signálovém kole a nalézá se u hrotu signálové páky. Ukazují-li ručky např. 4 hodiny odpoledne, musí hrot signálové páky ukezovat na šestnáctku signálového kola. Jestliže čas na číselníku nesouhlasí s označením na signálovém kole, uchopíme signálové kolo pravou




Obr.94ab. Nastavení tlaku dotykových per svazku 3 z obr.90

rukou za obvod, levou podržíme minutovou ručku a pootáčíme signálovým kolem proti směru otáčení ruček tak dlouho, až se správné označení hodiny nastaví proti hrotu signálové páky. V okamžiku signálu má být vteřinová ručka na 60. sekundě. Tlak dotykových per signálového stroje je nutno dodržet podle údajů na obr. 94a,b.

Signálové hodiny Siemens-Halske mají mechanismus upraven pro pět proudových obvodů, takže lze stroj použít v závodech s více různými pracovními dobami a směny. Novější vynálezy směřují k nahrazení signálového kola páskem (Stromberg), na němž jsou intervaly časových signálů zachyceny a reprodukovány. Signálové hodiny lze použít též jako spínače pro rozsvěcování a zhášení světelnych reklam a jiných podobných zařízení tak, že proudové impulsy od hodin jsou přiváděny k speciálnímu spínacímu relé, jež pak již obstarává zapojování proudového obvodu.


HLAVNÍ HODINY S MECHANICKÝM HODINOVÝM STROJEM A HODINY PODRUŽNÉ

Úkolem hlavních (matičních) hodin je v pravidelných (zpravidla minutových) časových intervalech vysílat po drátě proudové impulsy pro určitý počet podružných hodin. Základním orgánem



Obr. 95. Uspořádání hlavních hodin:
A - mechanický hodinový stroj; B - stroj kotanckního zařízení;
C - kontaktní zařízení; D - elektrické nastavování

nem této hodinové soustavy jsou přesné hlavní hodiny (nejčastěji s kyvadlem), jejichž skupinové schéma je toto (skutečné provedení vidíte na obr.95):




Hodinový stroj má za úkol (kromě vlastního měření času) pravidelně vypouštět a zadržovat (nejčastěji jednou za minutu, ve zvláštních případech i po sekundách) v určitých časových intervalech stroj kontaktního zařízení. Kontaktní zařízení pak v těchto intervalech vysílá elektrické (zpravidla střídavě polované) proudové impulzy do sítě podružných hodin. Aby bylo odstraněno ovlivňování chodu hodin vedlejšími zásahy, jsou hlavní hodiny vybavovány elektrickým natahováním, které se samočinně zapíná (viz Schönberg).

Abychom dobře pochopili funkci celé hodinové soustavy, podívejme se nejdříve na blížší funkci a provedení některých kontaktních zařízení hlavních hodin.

1. Kontaktní zařízení hlavních hodin

Kdybychom u kteréhokoli běžného typu hodin s vteřinovou ručkou upravili na hřídeli vteřinového kola vačku k spinání elektrického obvodu baterie, jak je znázorněno na obr.96, vyřešili bychom tím ve velmi primitivním provedení otázku vysílání minutových elektrických impulsů pro podružný stroj. Rovněž podružný stroj by mohl být velmi jednoduchý. Kotva k je otočně uložená proti elektromagnetu a opatřena západkou Z, by pomocí pružiny p poháněla rohatku R, na které by již mohla být minutová ručka. Při otáčení vačky (pružina kontaktního pérka dosedá na izolovanou část) by ukončením 60. sekundy nastal styk s vodičem části vačky, a tím uzavření proudového obvodu baterie i elektromagnetu. Indukovaná elektromotorická síla by přitáhla kotvu K, západka Z by přeskocila o jeden roztec do záběru, přičemž by proti zpětnému pohybu byla rohatka zajistěna západkou Z₁. Po ukončeném impulsu by pružina p vrátila kotvu zpět na doraz a západka by posunovala rohatku o jeden zub dopředu. Minutová ručka podružného stroje by v tom oka-



Obr.96. Schéma kontaktního zařízení HH:

k - kotva; Z, Z₁ - západky; R - rohatka; p - pružina; V - vačka

záběru, přičemž by proti zpětnému pohybu byla rohatka zajistěna západkou Z₁. Po ukončeném impulsu by pružina p vrátila kotvu zpět na doraz a západka by posunovala rohatku o jeden zub dopředu. Minutová ručka podružného stroje by v tom oka-

mžiku poškočila o jednu minutu. Za další minutu by se popsaný děj opakoval.

Na tento principu byla řešena otázka vysílání impulsů a konstrukce podružných strojů u prvních typů hodinových soustav. Nyní již se nevyrábějí pro řadu nedostatků (proměnlivost impulsů, jejich citlivost na atmosférické vlivy). Byly nahrazeny systémem polarizovaných impulsů. U popsáного principu stejně jako u vyráběných systémů Synchronome, Perret, Thomas aj. je charakteristickým znakem, že vačka kontaktního zařízení jen uzavírá elektrický obvod s směrem toku proudu je stále týž. U nás je ještě používán nepolarizovaný systém IEM, s nímž se na závěr informativně seznámíme.

2. Polarizace impulsů

Elektromagnety podružných strojů jsou střídavě napájeny pólovanými impulsy, což zabranuje předběhnutí hodin, k němuž by mohlo dojít buď přerušovaným impulesem, způsobeným nedokonalým vedením, nebo opálením kontaktů hlavních hodin, či vlivem cizích impulsů indukovaných jakýmkoli způsobem ve vedení spojujícím jednotlivé členy soustavy. Polarizované stroje mají těž velmi malou spotřebu proudu a jdou spolehlivě i při poklesu napětí na polovinu.

Na obr. 97 je schéma principu polarizace impulsů pro podružné stroje. Baterie B je minus pólem zapojena na vačku d,

která se otáčí mezi kontaktními pružinami a - b. Tyto kontaktní pružiny dosedají na doraz c, k němuž je vyveden kladný pól baterie. Necháme-li nyní vačku hodinovým strojem otáčet, můžeme pozorovat změnu toku proudu do větve podružných strojů. Při svém pohybu ve směru šipky nadzvedne pružinu b do naznačené polohy, takže proud jede směrem od kladného pólu baterie přes pružinu a do elektromagnetů podružných hodin, uzavírá se přes pružinu b a vačku d na záporný pól. Při uskutečnění další půlobrátky nadzvedne vačka pružinu a a proud protéká opačným směrem podle přerušovaných šipek od kladného pólu baterie přes pružinu b do podružných strojů a zpět přes pružinu a na vačku a minus pól baterie.


Obr. 97. Schéma principu polarizace impulsů:

B - baterie; a, b - pružiny; d - vačka; e - detail provedení vačky s oboustrannou izolací

Odpor na schématu slouží k zamezení jiskření kontaktů. Aby nedocházelo k mžikovým krátkým spojením při styku vačky s pružinami, je vačka v principu provedena podle detailu e. Izolant na obou stranách zabránil, aby pružina vešla ve styk s vodivou částí vačky, pokud se neodchylí od kladné části c.


Skutečné provedení kontaktního zařízení je na obr. 98. Vačka je buď odizolována, nebo z nevodivého materiálu, takže jí

proudový okruh neprochází. Během jedné otáčky zaujme dvě klidové polohy a dvakrát sepne proudový okruh. Kontaktní svažky 1, 2, 3 a 1a, 2a, 3a jsou spojeny izolačním blokem. S kladným pólem baterie je spojena pružina 1 a 1a, se záporným pólem baterie jsou spojeny zase pružiny 3 a 3a, jež dosedají na izolované kolíčky k, k₁. Na pružiny 2 a 2a je napojen převod podružných strojů. Otáčí-li se vačka d ve směru šipky, dojde nejprve k přerušení obvodu mezi pružinami 3a a 2a, a teprve potom k spojení obvodu přes pružiny 2a a 1a, čímž se uskuteční proudový impuls pro podružný stroj. Okruh se uzavírá od kladného pólu baterie přes pružiny 1a a 2a na podružný stroj, kde kotva vykývne ve směru šipky I. Od podružného stroje váže na pružinu 3 a 3a na záporný pól baterie. Při dalším pootočení vačky je okruh přerušen nejprve mezi pružinami 2a a 1a a teprve potom se spojí mezi pružinami 2a a 3a. Při další půletáčce vačky se stejný postup opakuje na straně pružin 1, 2 a 3, podružný stroj však získá impuls opačné polarity a kotva vykývne ve směru šipky II. Odpor zapojený mezi pružinami 2 a 3 slouží k zamezení jiskření na kontaktech. Průžiny jsou opatřeny vodivými hroty a destičkami, takže nastává bodové vodivé spojení. Mají jistou nevýhodu, neboť se snadno opalují, oxydují a znečistují. Vykazují větší poruchovost a proto se s nimi setkáváme stále řidčeji.



Obr.98. provedení kontaktního zařízení s hrotovými kontakty:

I II - směr pohybu kotvy podružného stroje; d - vačka; k, k₁ - dorazné kolíky; 1, 2, 3, 1a, 2a, 3a - pružiny s kontakty



Kontaktní zařízení s kluznými kontakty a ochranou proti jiskření, používané u hlavních hodin n.p. Elektročas, u nás nejpoužívanější, se schématy poloh jsou na obr.99. Při vysílaném impulsu učiní vačka

Obr.99. Funkční schéma uzavírání proudových okruhů s kluznými kontakty:

R₁, R₂ - odpory; B - baterie; a, b, c, d, e, f, g, h - jednotlivé polohy kontaktního zařízení; 1, 5, 6 - vysílač impulsů; 2, 3, 4, 8 - pružiny; 7 - střední část ke kladnému pólu baterie

zase půlotáčky jako u předchozího. Kontaktní zařízení je hlavním strojem uváděno v činnost každou minutu. Vysílač impulsu 1, 5, 6 je spojen kluznou pružinou 8 přes odpor R₂ se záporným pólem baterie. Kontaktní pružina 2 tvoří odbocku téhož pólu. Na pružiny 3 a 4 je napojen přívod k podružným strojům, mezi nimiž je odpor R₁, sloužící k zamezení jiskření kontaktů. Kontaktní pružiny 3 a 4 obstarávají svým tlejem na část 7 vodivé spojení s kladným pólem baterie, jak jsme to viděli na obr.98.


3. Průběh a uzavírání proudových okruhů

Výchozí poloha (obr.99a):

1. V okamžiku, kdy vačka 5 dosedne na pružinu 3, uzavírá se elektrický okruh. Probíhá krátký impuls mimo podružný stroj od kladného pólu baterie přes část 7, pružinu 3, vačku 5 a 6, pružinu 8, odpor R₂ na záporný pól baterie (obr.99b).
2. Při dalším pootočení vačky se pružina 3 zvedne z dorazu 7 a proud se uzavírá od kladného pólu baterie přes doraz 7 a pružinu 4 do větve podružných strojů, zpět na pružinu 3 vačky 5, 6, pružinu 8, R₂ a k zápornému pólu baterie. Podružný stroj dostačuje přes odpor R₂ zeslabený impuls - buzení cívek (obr.99c).
3. Při dalším otáčení vačky klouže část 1 po pružině 2 tak dlouho, pokud neodpadne. Proudový okruh probíhá nyní od kladného pólu baterie přes doraz 7 a pružinu 4 do podružného stroje, zpět přes pružinu 3, kontaktní vysílač 5, 6, 1 a pružinu 2 k zápornému pólu baterie. To je hlavní proudový impuls, sloužící k pracovnímu napájení cívky podružného stroje (obr.99d). Současně je ještě uzavírána slabý proudový okruh jako v bodě 2.
4. Když opustí dílec 1 pružinu 2, probíhá uzavírací proud. Průžina 3 je odchýlena ještě od dorazu 7.
5. Průžina 3 leží opět na dorazu 7 a současně vačka 5 opouští průžinu 3 a otvírá tento kontakt, takže se celý proces vrátí do počáteční polohy. Mžikově probíhající proud je shodný s obvodem 1. Tato úprava postupného otvírání a uzavírání hlavního proudového impulsu přináší velkou výhodu. Při rozpedu magnetického pole cívek podružných strojů se může indukovaný proud uzavírat přes odpory R₂ a R₁, takže nemůže poškodit kontakty jiskřním.

Při otáčení vačky o další polovinu je probíhající postup stejný až na to, že místo zvedání průžiny 3 se zvedá průžina 4 a proud do obvodu podružných strojů probíhá v opačném směru. Kontaktní zařízení je ve skutečném provedení na obr.100.

Velikost ochranných odporek se řídí napětím hodinové soustavy.



Obr.100. Kontaktní zařízení (vysílač impulsů)
ve skutečném provedení:

R_1 , R_2 - odpory; 1 - váleček vačky; 2, 3, 4, 8 - kontaktní pružiny; 7 - střední část ke kladnému pólu baterie; 15g a 30g tlaky pružin


Odpor R_1 má při 6 V 100 Ω ; při 12 V 300 Ω
při 24 V 600 Ω ; při 60 V 1 000 Ω

Odpor R_2 má při 6 V 10 Ω ; při 12 V 30 Ω
při 24 V 100 Ω ; při 60 V 200 Ω

Kluzné kontakty jsou u kontaktního zařízení hlavních hodin nejrozšířenější, protože jejich provoz je na dlouhou dobu spolehlivý. Místo dotyku se čistí prakticky samo, takže přenášené proudy mají stejnou velikost. To je nutné pro zajištění spolehlivého provozu celé hodinové soustavy, uvědomíme-li si, že proudy jsou přenášeny poměrně nízkým napětím.

4. Podružné stroje polarizované


Stejně jako u nepolarizovaných systémů podružných strojů setkáváme se i zde se základním dílcem: elektromagnetem a kotvou. Podle pravidla pravé ruky víme, že severní pól magnetického pole se budí ve směru palce, uchopíme-li cívku tak, aby proti směrovaly po směru proudu. Měněním směru (polarity) toku se tedy budou měnit i póly jádra elektromagnetu (obr.101a).




Obr.101a. Změna magnetického pólu, způsobená změnou toku proudu polarizace:

S - severní pól;

J - jižní pól



Obr. 101b. Ovládání kotvy elektromagnetu změnou polarizace:
 S - severní pól;
 J - jižní pól



Obr. 101c. Působení změny polarizace na kotvu při předmagnetování:
 K - kotva;
 S - severní pól;
 J - jižní pól

Ze základních pouček víme rovněž, že stejnojmenné póly elektromagnetu se odpuzují a nestejnojmenné přitahují. Aby vznikl potřebný pohyb kotvy, uložíme otočně stálý magnet na jádro elektromagnetu. Pozorujeme-li nyní účinky změny polarity, vidíme tři stavy vzájemného působení elektromagnetu a stálého magnetu kotvy.

1. Proud protéká cívkou ve směru šipky, její levá část získává severní, pravá jižní polaritu. Stálý magnet má stálou polaritu a poněvadž se nestejnojmenné póly přitahují, drží se kotva při severním pólů (obr. 101b vpravo).
2. Ukončením impulsu zaniká magnetické pole elektromagnetu, ale jižní pól stálého magnetu působí dál na železné jádro, čímž se kotva udržuje ve stejně poloze jako při proběhnutém impulsu.
3. Změnou polarity impulsu protéká proud opačným směrem podle levého náčrtu. Nyní pravý pól elektromagnetu získává severní polaritu a levý pól jižní. Stejnojmenné póly se odpuzují, nestejnojmenné přitahují. Stálý jižní pól kotvy je jižním polem elektromagnetu odpuzován a současně přitahován pólem severním, což působí prudké pootočení kotvy doprava. Nyní se kotva udržuje u pravého pólů elektromagnetu až do doby nového impulsu, který dojde od hlavních hodin.

Účinky působení magnetických polí lze ještě zesílit, provedeme-li předmagnetování elektromagnetu. Takové řešení je na obr. 101c. Stálý magnet je svým jižním pólom připevněn k jádru elektromagnetu a na severním pólů je otočně uložena kot-


va K. Tím dochází v jádru elektromagnetu k předmagnetování jižního pólu, v kotvě severním pólem, takže tato je zase udržována ve vychýlené poloze. Vysíláním impulsů z hlasních hodin se mění polarita elektromagnetu takto:

1. První impulz shodně s předchozím výkladem indukuje v levém polovém nástavci severní pól a v pravém polovém nástavci jižní pól. Předmagnetování levého polového nástavce je jižní a pravého také jižní. Tím se účinky elektromagnetického pole v levém polovém nástavci ruší, kdežto v pravém se oba jižní póly posilují (sčítají) a kotva je překývnuta účinkem přitážlivé síly permanentního i buzeného jižního pólu směrem doprava.
2. Při druhém impulzu se v levém polovém nástavci indukuje jižní pól a v pravém pól severní. Nyní se účinky stálého pólu ruší s účinky elektromagnetického pólu v pravém polovém nástavci a v levém se sčítají. Proto kotva překývne doleva.

Po ukončení každého impulsu drží spolehlivě uzavřené magnetické pole kotvu v nastavené poloze a zamezuje její ovlivnění jakýmkoli směrem. Podružné stroje rozdělujeme na dvě skupiny podle konstrukce a pohybu kotvy.

5. Podružné stroje s kývavou kotvou

Schéma podružného stroje s kývavou kotvou Siemens-Halske je na obr. 102a. Kývavá kotva k je opatřena dvěma západkami



Obr. 102a. Schéma podružného stroje s kývavou kotvou:

ϱ - cívky; p_1 , p_2 - polové nástavce; k - kotva; z_k - západkové kolo; z_1 , z_2 - západky; s_1 , s_2 - dorazové šrouby

z_1 , z_2 , které při jejím pohybu poctáčejí západkovým kolem z_k . Při překývnutí kotvy doleva se delší západka zvedá a posunuje kolo, zatímco malá západka se nastaví do záběru. Při překývnutí kotvy doprava posunuje kolo malá západka a velká se nastaví do záběru. Pohyb kotvy je omezen a seřizuje se dorazovými šrouby i na polových nástavcích p . Rovněž pohyb kola je omezen pohybem západek a seřizuje se šrouby s_1 , s_2 . Tyto stroje se užívají i u nás. (Obr. 102b.)

Jiným představitelem podružného stroje s kývavou kotvou je výrobek VEB Elektrofeinmechanik Mittweida. Princip je stejný, avšak při seřizování času není třeba nastavovat ručku přepolováním; lze jí otáčet jako u mechanických strojů.

Tyto typy podružných strojů jsou poměrně hlučné (dopad kotvy na dorazy) a proto bylo řešeno i několik provedení (tzv. bez-

Obr. 1
stroj
ve sk


de dr
opět
no a

použí
Mimo
ještě

7. Z

impul
vá zp
líky,
čení
2 ve
spadn

hluchých strojů, u nichž byly nárazy tlumeny. Podružné stroje s kívavou kotvou se však používají stále méně, právě pro svou větší hlučnost.



Obr. 102b. Pohled na stroj s kívavou kotvou ve skutečnosti

v poloze, kdy se rameno S_e učinkem stálého magnetu drží u polového nástavce J_b .

Proběhne-li nyní cívky impuls opačné polarity a změní-li se pole indukované magnetomotorické síly, otočí se kotva o 90° . Po ukončení impulsu bu-




Obr. 103a. Princip podružného stroje s otočnou kotvou: K - kotva; S - severní pól; J - jižní pól; a, b, e, f - pomocné označení; p - permanentní magnet

de držena v poloze S_e a J_b . Při dalším impulsu se pootočí opět o 90° , neboť rameno kotvy S_f bude polem J_b odpuzeno a rameno kotvy S_f polem J_b přitaženo změnou polarity.

Skutečné provedení stroje s otočnou kotvou (Schönberg), používanou u podružných strojů n.p. Elektročas, je na obr. 103b. Mimo elektromagnet kotvy s pastorkem ozubeného převodu vidíme ještě zarážku.


7. Zarážka

U strojů s rotující kotvou vznikají setrvačné síly, neboť impuls kotvu důrazně natáčí o 90° a magnetické pole ji strhává zpět. Abi nedošlo ke kmitání kotvy, je opatřena čtyřmi kolíky, proti nimž se nastavuje páčka podle obr. 103c. Při otáčení kotouče ve směru šipky nadzvědne kolík 1 páčku, kolík 2 vejde do vykroužení a když přehěhne kolík 1 raménko 2, spadne páčka dolů, raménko se nastaví proti kolíku a zamezí




kmitání. Velmi důležité je, aby na tuto páčku nepřišel olej, neboť pak dochází k slepování.


Jiný systém s dělenou kotvou (Heliowattverke A.G. Berlin) je na obr. 103d. Dva stálé magnety tvaru $U_{1,2}$ jsou spojeny dvěma nástavci n, n_1 z měkkého železa. Tím je vytvořen jižní a severní pól trvalého magnetického okruhu. Uvnitř tohoto pole se otáčí hřídel h , opatřená šnekem pro převod, a na jejích koncích jsou upevněny dvě kotvy k, k_1 . Jsou to dvě poloviny obvyklého S -tvaru. Kotvy




Obr. 103b. Pohled na stroj s otočnou kotvou, vyráběný n.p. Elektročas a jiný takový stroj obdobně řešeny.



Obr. 103c. Princip funkce zarážky: a, b - ramena zarážky; 1, 2 - kolíčky zarážky



Obr. 103d. Princip podružného stroje s dělenou otočnou kotvou: U_1, U_2 - permanentní magnety; n, n_1 - půlové nástavce; h - hřídel; p, p_1 - půlové nástavce kotvy; k, k_1 - poloviny kotvy




Obr. 103e. Pohled na stroj vyráběný v závodech Heliowattwerke, A.G. Berlin


jsou nastaveny o 180° proti sobě, takže je v klidové poloze jedna v působnosti severního a druhá jižního pólu. Mimoto jsou obě kotvy stále pod vlivem prodloužených půlových nástavců B_1 , B_2 elektromagnetu, který zase působí odpuzování stejnojmenných a přitahování nestejnojmenných předmagnetovaných pólů, címž dochází k pootočení kotvy o 180° . Pohled na skutečný stroj je na obr. 103e.

8. Podružné stroje s dvojitou rotující kotvou

Většího přestavného momentu se dosahuje použitím dvojité kotvy podle obr. 104a. Na hřídeli jsou dvě kotvy tvaru S, namontované proti sobě. Elektromagnet má širší půlové nástavce. Stálý magnet má tvar U; mezi jeho póly se otáčí dvojitá kotva ovládaná elektromagnetem, který není spojen se stálým magnetem jako u předchozího systému. V klidové poloze jsou však ramena kotvy držena silou stálého magnetu a vlivem jeho působení má i vybuzené magnetické póly. Vyjdeme-li od okamžiku impuluš hlavních hodin, dostanou půlové nástavce např. takovou magnetickou polaritu, jaká je vyznačena na obrázku. Stejnojmenné póly kotvy elektromagnetu se odpudí a nestejnojmenné se přitáhnou. Kotva se tak otáčí o 90° dvojnásobným účinkem sil. Působení sil je zřejmé z náčrtu. Při



Obr. 104a. Princip podružného stroje s dvojitou kotvou: S - severní pól; J - jižní pól; 1234 - směr magnetického toku; a, b, c, d - kolíčky zárazky




Obr. 104b. Pohled na konstrukci stroje s dvojitou kotvou


dalším impulsu protéká cívkou elektromagnetu proud opačného smyslu a změnou polarizace magnetických pólů se kotva pootočí zase o tutéž hodnotu. Tento tzv. Wagnerův systém je sice jeden z nejstarších, pro svou naprostou provozní spolehlivost, výhodu většího přestavného momentu, možnost použití menšího provozního napětí i netečnost k přetížení se však používá dodnes. Pohled na celý stroj je na obr. 104b.

9. Podružné stroje s kotvou vícepólovou

Na obr.105a je princip nové německé konstrukce podružného stroje (Telephon und Normalzeit Gesellschaft in Frankfurt am Main), jehož kotvou je stálý otáčivý magnet válcového tvaru o šesti pólech. Otáčí se ve statoru děleném proti sobě na $60 - 120 - 60 - 120^\circ$. Tato úprava umožnuje nastavení šesti poloh rotoru. Ke každému vytváranému pólu statoru patří protipól posunutý o 180° . Při proběhnutí impulu se stejnojmenné póly odpuzují, nestejnojmenné přitahují a rotor se pootočí o 60° do polohy, kdy se stejnojmenné póly přitahují. Impuls opačné polarity způsobí další pootočení. Vytvarování statoru slouží k vytvoření nesymetrického pole, takže působení je na jedné straně větší než na druhé a je zajistěno otáčení rotoru jedním směrem; odpadá i zarážka. Pohled na celý stroj je na obr.105b.



Obr.105a. Princip podružného stroje s vícepólovou kotvou: S - severní pól; J - jižní pól



Obr.105b. Pohled na stroj Telephon und Normalzeit G. ve skutečnosti

protože se vznikajícím počtem připojených hodin roste protékající proud ve vedení, takže zatížení vodičů stoupá. Výhoda spočívá v tom, že při poruše některých hodin ukazují ostatní čas dále.

b) Méně používané je řazení sériové - za sebou (do smyčky) (obr.106b). Tento způsob řazení se používá výhodně tam,

kde pořizuje velké, jádří pouze lomy značné pech, konstrukce stroje.




Obr.106c.


10. Připojení podružných strojů k hlavním hodinám

Na kontektní zařízení hlavních hodin se připojují podružné stroje, které lze řadit dvojím způsobem:

a) Nejrozšířenější je řazení paralelní, tj. vedle sebe (obr.106a), které ovšem vyžaduje dostatečně dimenzované vodiče,



Obr.106a. Paralelní řazení podružných hodinových strojů




Obr.106b. Sériové řazení podružných hodinových strojů


Počet podružných strojů (jen PH) se hodinového menzování paralelní řadí 12 V lze možno připojovat při baterii při baterii. Při sériovém řazení PH je vyslý na vedení, třísekem o délce smyčky, no při baterii dílčí o průniku pojetí mazacího

Při soustavě tzv. linky každou linku hodiny, p

kde pořizovací náklady na dostatečně dimenzované vodiče jsou velké, jako např. u zařízení městských, kde se z jednoho místa řídí pouliční hodiny. Sériovým zařízením "na jeden drát" se výlohy značně snižují, protože může být venkovní, tj. na sloupech, konzolách apod. Výhoda spočívá ve snadné kontrole celé soustavy. Při případné poruše vedení se ovšem zastaví všechny stroje.




Obr. 106c. Linkový rozváděč



Obr. 106d. Schéma připojení linkového rozváděče na hlavní hodiny s paralelním řazením podružných hodin

Počet připojených podružných strojů (dále jen PH) se řídí napětím hodinové soustavy a dimenzováním kontaktů. Při paralelním řazení a baterii 12 V bývá obvykle možno připojit až 50 PH, při baterii 24 V až 70 PH, při baterii 60 V až 100 PH. Při sériovém řazení je počet PH ještě navíc závislý na délce a průřezu vedení, tj. na jeho elektrickém odporu. Je-li např. délka smyčky 4 km, je možno při baterii 24 V na vodič o průřezu $2,5 \text{ mm}^2$ zapojit maximálně 15 PH.




Obr. 106e. Opakovací relé RM7

Při překročení maximálního počtu PH je nutno rozdělit soustavu do dvou, popřípadě více linek. K tomu účelu slouží tzv. linkový rozváděč (obr. 106c). Ve skříně rozváděče je pro každou linku namontováno opakovací relé, kontrolní podružné hodiny, přesmykač pro vypnutí a seřízení linky, pojistky pro


každou linku i pojistky pro přívod proudu. Rozváděč je připojen na polarizované minutové impuley hlavních hodin, uvádějící v činnost minutové opakovací relé, které impuls pro každou linku odkládá. Funkci relé i poslevení hodin připojených v lince ukazují kontrolní hodiny. Přesmykačem je možno každou linku automaticky seřídit. Spotřeba rozváděče bez připojených PH v linkách je asi 0,4 W.

Počet PH připojených na jednu linku se opět řídí způsobem řazení PH a napětím použitého zdroje; u sériového řazení navíc ještě odporem vedení celé smyčky. Schéma připojení linkového rozváděče na hlavní hodiny s paralelním řazením PH vidíte na obr. 106d.



Obr. 106f. Schéma předávání minutových impulů: 01, 02 - svorky; S₁, S₂ - usměrňovač, A, B - elektromagnetické relé; a₁, a₂, a₃, b₁, b₂, b₃ - kontaktní důtyky; R - odpor; C - kondenzátor

těny proti jiskření a rušení rozhlasu. Vlastní spotřeba relé je stejná jako u jednoho kusu PH. Funkci opakování - předávání minutových impulů - si vysvětlíme podle schématu na obr. 106f.



Obr. 106g. Schéma napojení relé a zdroje proudu na linku hodinového zařízení

kotvu, která přepne důtek b₁ na důtek b₃. Průtok z baterie jde v tomto okamžiku ze záporného pólu na b₃, b₁ a na pravou svorku linky PH, z kladného pólu baterie na a₂, a₁ a na levou svorku linky. Elektromagnet A zůstává v klidu,

protože je polarizovaná, S₂ proudu netem A dotyk g₃ a g₂, sl tyk b₂.

Jak le k rozložení Relé s významem jeho hodiny

12. Hodiny

Aby celky, do kterých jsou vloženy kontakty, mohly být řízeny všechny součásti, lze řídit pouze jednou. Jde o menší a nekomplikované lince, které jsou obecně pořízeny vždy všech zapojených zdrojů.

Jako výčistěny a znečištění. Každé a nahraditelné případné soupravy a provozní náhradních, ve kterých jsou první hodiny, které mají je nutné výměny velká baterie vozní baterie pojena baterii dání zdroje.

Přepojení hodinové terie na baterii nedochází.

Právě u těchto hodin je rušení, když je hlášeno. K

protože usměrňovač S_1 proudový impuls nepropustil. Za minutu je polarita přiváděného impulsu na svorky Q_1 a Q_2 obrácená, to znamená, že proud prochází usměrňovačem S_1 , kdežto usměrňovač S_2 proud nepropustí. Následkem toho prochází proud elektromagnetem A , relé přitáhne kotvu, která přepíná dotyk a_1 na dotyk a_3 . Proud z baterie jde nyní ze záporného pólu na dotyk a_3 , a_1 a levou svorku linky, z kladného pólu baterie na dotyk b_2 , b_1 a pravou svorku linky PH .

Jak již bylo řečeno v úvodu, je možno použít opakovací relé k rozšíření hodinového zařízení např. do dalšího objektu. Relé s vlastním proudovým zdrojem je napojeno na linku stávajícího hodinového zařízení podle schématu na obr. 106g.

12. Hodinové ústředny

Aby bylo možno bezpečně zvládnout větší a velmi rozsáhlé celky, doplňují se hlavní hodiny speciálním zařízením. Minutové kontaktní zařízení je dimenzováno tak, že hlavními hodinami lze řídit 30 až 80 PH podle napětí použitého zdroje. Praxe však ukazuje, že větší množství PH není vhodné zapojit na jednu. Je výhodnější rozdělit velké hodinové soupravy na více menších skupin a každou opatřit opakovacím relé, takže je v jedné lince zapojeno vždy jen 30 až 70 PH. Poruchy v chodu, způsobené poškozením vedení apod., se při tomto uspořádání provějí vždy jen v části hodinové soupravy. Vyřazení z provozu všech zapojených podružných hodin by nastalo jen při selhání zdroje proudu nebo hlavních hodin.


Jako každé jiné hodiny, musí být i hlavní hodiny občas vyčistěny a namazány, neboť jinak suchý běh, ztuhnutí oleje a znečištění kontaktů může zavinit částečné nebo úplné selhání. Každé hlavní hodiny je tedy nutno časem vyřadit z provozu a nahradit po dobu opravy jinými. Především proto, ale i pro případ náhlé poruchy, se zařazují u rozsáhlejších hodinových souprav a u takových souprav, u nichž je vyžadována maximální provozní jistota (jako u hodinových souprav městských, nádražních, ve velkých závodech apod.) paralelně ještě druhé hlavní hodiny, které převezmou řízení podružných hodin, nejsou-li první hlavní hodiny provozuschopné. Také náhradní zdroj proudu je nutný. Obyčejně se k zásobování proudem velkých hodinových ústředen používá akumulátorová baterie a druhá, stejně velká baterie, je v rezervě. Jakmile je dodávka proudu z provozní baterie z jakýchkoli příčin přerušena, je okamžitě zapojena baterie náhradní. Je samozřejmě možné i jiné uspořádání zdrojů proudu.

Přepojení vysílaných minutových impulsů ze řídicích hlavních hodin na hlavní hodiny rezervní, přepojení provozní baterie na baterii náhradní probíhá automaticky, takže přitom nedochází k žádným diferencím v udávání času.


Právě tak jako provoz hlavních hodin a zdrojů proudu je u těchto hodinových souprav kontrolováno i vedení. Každé přerušení, krátké spojení, spojení se zemí apod. je automaticky hlášeno. K zajištění provozu jsou proto v soupravě umístěny

vhodné měřicí kontrolní a spínací přístroje, přehledně a přístupně sestavené na rozvodné desce. Rozvodná deska s přístroji je proto sloučena s dvěma hlavními hodinami v jediný celek - hodinovou ústřednu.

Na obr.107a je malá automatická hodinová ústředna MUS a na obr.107b je velká automatická hodinová ústředna VUS ve skutečném provedení.



Obr.107a. Malá automatická hodinová ústředna -MUS



Obr.107b. Velká automatická hodinová ústředna - VUS

Poznámka 5

a) malá automatická hodinová ústředna (MUS)

Malá automatická hodinová ústředna je řízena hlavními hodinami a tří-čtyřčinným vteřinovým kyvadlem, rozšířenými o signálové ustrojí, jehož funkce byla popsána ve statci o signálových hodinách. Minutové impulsy těchto hodin jsou rozvedeny do čtyř hodinových opakovacích relé, které pohánějí podružné hodiny na ně napojené. Každé opakovací relé tvoří s připojenými podružnými hodinami, pomocnými relé, kontrolními hodinami, pojistkami a přesmykací samostatnou skupinu. Rozdělením se odlehčí vlastní kontaktní zařízení hlavních hodin, sníží se spád napětí ve vedení čtyř samostatných větví a konečně lze vypnout, je-li třeba (při adaptacích, opravách vedení apod.), jednu část podružných hodin, zatímco ostatní pracují nerušeně dále.

Aby byla zaručena bezvadná funkce zařízení za všech okolnosti, je ústředna vybavena několika automaticky fungujícimi bezpečnostními zařízeními. Jsou to především rezervní hodiny hlavní ve stejném provedení jako hodiny řídící, které automaticky přebírají řízení ústředny, nastane-li porucha v hodinách řídících. Přitom je zaručeno, že podružné hodiny se v době přepnutí nezpozdí ani o minutu. Hodiny řídící i rezervní jsou mezi sebou synchronizovány, takže obojí ukazují stále stejný čas. Při přepnutí na rezervní hodiny se synchronizace samočinně přeruší.

Zdrojem proudu pro ústřednu je zpravidla akumulátorová baterie s nabíječkem pro trvalé nabíjení. Zdrojem může být též suchý usměrňovač; jako rezervy se použije akumulátorové baterie, na niž se ústředna samočinně přepočí při přerušení dodávky proudu ze sítě. Jako rezervní baterie pro hodinové a signálizační zařízení řízené ústřednou může být použita každá udržovaná akumulátorová baterie vhodného napěti a kapacity. Není-li již k dispozici podobná baterie, je nutno pro hodinové zařízení postavit baterii zvláštní.

Ústředna je uzavřena v kovové skříni k montaži na sed. Střed zaujímá panel, na němž jsou umístěny tyto přístroje:

žárovky pro signalizaci poruch, přepínacích pochodů atd.,
kontrolní podružné hodiny, ukazující čas v jednotlivých linkách shodně s připojenými podružnými hodinami,
voltmetr s voltmetrovým přepínačem pro měření napětí na všech důležitých bodech ústředny,
ampérmetr pro úhrnný proud, odbíraný ústřednou i s připojenými přístroji, pod zasklenými dvírkami klice pro vypínání a seřizování linek, vypínání synchronizace, ovládání automatické kontroly impulsů i tlačítka pro ruční signalizaci.

Pod panelem jsou namontována hodinová opakovací relé k přímému řízení podružných hodin, pojistky pro každou linku a signální okruhy, sada relé pro automatické přepínání provozu hlavních hodin a svorkovnice. Propojení je provedeno vyvázanou formou, zkousenou na izolaci 300 V střídavého proudu. Po obou stranách panelu, který je odklopny, jsou pod zasklenými kovovými dveřmi hlavní hodiny.

Provozní hodiny jsou doplněny kontaktem pro synchronizaci, rezervní hlavní hodiny synchronizačním zařízením Foucaultovým (fukátovým) s kontrolní žárovkou pro seřízení kyvadla. Ústředny se obvykle vyrábají pro provozní napětí 24 nebo 60 V.

Na ústřednu možno připojit při 24 V až 250 podružných hodin, při 60 V až 400 hodin. Přitom počet hodin v jedné lince nemá překročit 70, respektive 100 kusů. Při sériovém řazení podružných hodin záleží na délce a odporu hodinové smyčky.

b) velká automatická hodinová ústředna (VUS)

Tyto ústředny se používají pro velké a rozsáhlé průmyslové závody, provozovny a národnějšími požadavky na přesnost časového údaje, eventuálně takové, které potřebují sekundové hodiny (elektrárnny, rozhlas, televize), dále pro velké veřejné ústavy, městské hodinové sítě apod.

Hodinová ústředna je řízena přesnými hlavními hodinami s invarovým 1/1" kyvadlem typu HH3. Rezervní hlavní hodiny stejného provedení jsou k dispozici pro případ poruchy provozních hodin nebo jejich výřazení z jiných důvodů (čísťení apod.). Minutové impulsy těchto hodin jsou rozvedeny do libovolného počtu hodinových opakovacích relé, která pohánějí na ně připojené podružné hodiny. Každé opakovací relé tvoří s připojenými podružnými hodinami, pomocnými relé, ovládacími přesmykači, kontrolními hodinami, miliampérmetrem a pojistkami samostatnou skupinu, tzv. linku. Stejně je tomu i u impulsů sekundových. Tímto rozdelením odlehčí vlastnímu kontaktnímu zařízení hlavních hodin a umožní připojení takřka neomezeného počtu podružných hodin.

Výše uvedená skupiny (linky) se sdružují do jednotlivých polí; jejich počet určuje, kolik podružných hodin lze připojit na hodinovou ústřednu.

Na dalších polích jsou usporádána všechna ostatní zařízení pro automatický provoz ústředny, respektive signalizaci pracovní doby aj., po případě pro některé požadavky zvláštní, jako je vysílání časového znamení apod.

V obvyklém provedení mají ústředny především zařízení pro automatické přepínání provozu hlavních hodin provozních na hodiny rezervní, řízené minutovými, respektive i sekundovými diferenciálními relé s pojistkami, přesmykači a pomocnými relé. Hlavní hodiny se přepinají bez přerušení provozu podružných hodin, které nepřetržitě ukazují přesný a stejný čas.

Každá ústředna má zařízení pro synchronizaci kyvadel obou hlavních hodin podle Foucaulta s miliampérmetrem pro seřízení kyvadel, pojistkové automaty pro střenosmerný a střídavý proud, automatické přepínání proudových zdrojů, ampérmetr pro úhrnný proud odbíraný ústřednou, ampérmetr pro nabíjecí proud a voltmetr s přepinači pro měření napětí na všech důležitých bodech ústředny.

Ústřednu lze vybavit i podružnými signálovými hodinami typu PSM pro signalizaci pracovní doby nebo zvláštních časových údajů, buď pro dva okruhy s nedělním vypínáním, nebo pro jeden okruh se sobotním přepnutím na jiný signalizační interval s nedělním vypínáním. K tomu jsou opět v ústředně vestavěny všechny potřebné přesmykače, relé, pojistky aj.

Všechna tato zařízení se obyčejně sdružují do dalšího samostatného celku, zv. pole. Pokud je žádáno některé speciální zařízení, jako vysílání časového signálu apod., připojuje se k zařízení pro signalizaci pracovní doby. Kontrola zdrojů proudu s automatickým přepínáním hlavních hodin a baterií tvoří pak samostatnou skupinu.

Na každém poli jsou tež všechny potřebné signalizační žárovky pro hlášení poruch a všech přepínacích i jiných pochodů. Všechny přístroje každého pole jsou propojeny využitou kabelovou formou, jejíž izolace je zkoušena střídavým proudem 300, respektive 600 V. Forma je zakončena svorkovnicí, na kterou se připojuje hlavní kabel spojující všechna pole, vyvedený na hlavní svorkovnici.

Ústředna může být vybavena tež přístroji pro měření izolace vedení a automatickým hlášením zemního obvodu.

Zdroje proudu se volí podle velikosti ústředny a místních dispozic vždy tak, aby nemohlo dojít k přerušení dodávky proudu pro hodinová zařízení. Jedná se buď o síťový zdroj s rezervní akumulátorovou baterií, nebo dvě akumulátorové baterie.

V prvním případě je ústředna vybavena zařízením pro automatické přepnutí na rezervní baterii (pro případ přerušení dodávky proudu ze sítě), v druhém pak automatickým přepinačem, který přepojuje ústřednu z baterie I (provozní) při poklesu napětí na určenou minimální hodnotu na baterii II (rezervní), přičemž zapne nabíječ na baterii I. Celý pochod je signalizován a zvláštní ukazatel zachytí okamžitý stav.

Ústředna je provedena jako stojanový rozváděč v kovovém rámu, do nějž jsou po stranách vsazeny hodinové skříně a uprostřed jednotlivá pole.

Hodinové ústředny jsou stavěny pro provozní napětí 24 nebo 60 V. Počet připojených podružných hodin není téměř omezen a řídí se jen velikostí ústředny.

13. Hlav
ci

Te
u nás se
ními mi

Úk

1. Každe

ze mi

čas

2. Hlavn

koná

vede

a) V

č

b) V

v

A B C

HH

Obr. 107
jení vo
A, B, C

na vodi

mí hodi

tedy ně

čekají,

proudov

jsou te

hlavní

impulsn

valech

až 20 i

krát ry

vý, Vat

59 jso

kají, a

vého ok

13. Hlavní a podružné hodiny se samočinnou kontrolou a regulací chodu zn. IBM International Business Machines


Tento druh hodinového zařízení (s kterým se ještě můžeme u nás setkat, třebaže se již nevyrábí) pracuje s nepolarizovanými minutovými impulsy.

Úkolem celé hodinové soustavy je vykonat každou hodinu:

1. Každé PH zapojit do kontrolního okruhu, a to v určité poloze minutové ručky na číselníku PH, čímž porovnají vlastní čas s časem hodin hlavních.
2. Hlavní hodiny jako výkonný orgán celé hodinové soustavy vykonávají dvojí druh kontroly; chyba se tedy seřizuje dvojím vedením soustavy, tj.
 - a) Vodičem B se přerušují impuley na deset minut před ukončenou hodinou, aby všechny podružné hodiny, které jdou napřed, mohly být zadrženy;
 - b) Vodičem A jsou vysílány zvláštní dobíhací impulsy, aby všechny hodiny, které se opozdily, byly posunuty vpřed.


Všechny správně jdoucí podružné hodiny ukazují stejný čas s hodinami hlavními, a proto na ně uvedená kontrola nepůsobí. Oba výše uvedené vodiče A a B (obr. 107 I) jsou připojeny k jedné větvi okruhu a mají stejnou polaritu, záporné napětí. Třetí vodič C - kladný je zpětný a tvoří druhou větev okruhu.

Schéma zapojení HH a PH:




Obr. 107-I. Schéma zapojení vodičů HH a PH:
A, B, C - vodiče

Vysvětlíme si, jak probíhají jednotlivé funkce celé hodinové soustavy na časovém diagramu obr. 107 II. Podružné hodiny porovnávají vlastní čas s časem hodin hlavních v 59. minutě. Jakmile dosáhnou PH 59. minutu, zapojí se automaticky vačkovou na vodič B, do něhož je vysílání minutových impulsů hlavními hodinami přerušeno 10 minut před ukončenou hodinou. Jdou-li tedy některé PH napřed, přestanou dodávat minutové impulsy a čekají, až je vodič B hlavními hodinami opět zapojen do proudového okruhu. Jestliže se však některé PH opozdily a nejsou tedy v 59. minutě přepojeny na vodič B, dostávají od hlavních hodin v době od 59'10" do 59'40" přes vodič A impulsním zařízením hlavních hodin ve dvou sekundových intervalech zrychlovací impulsy. Toto impulsní zařízení vyšle 15 až 20 impulsů plné normální délky, jsou však vysílány třicetkrát rychleji proti normální rychlosti chodu hodinové soustavy. Vstupuje v činnost pouze jednou za hodinu. Při dosažení 59' jsou však PH zastaveny přepojením na drát B, načež čekají, až je vodič B zapojen hlavními hodinami do proudového okruhu. Vodič B je HH zapojen do okruhu asi v 59'50".



Obr.107-II. Časový diagram impulsů HH



Obr.107-III. Pohled na podružný stroj systému International ve skutečnosti

DOCHÁZKOVÉ KONTROLNÍ, REGISTRAČNÍ A ČSTATNÍ SPECIÁLNÍ HODINY

Tyto speciální druhy hodin neslouží jen k ukazování času, nýbrž k výkonu dalších funkcí. Hodinový stroj vnáší svým účelem do zařízení časovou veličinu a přidruženými mechanismy provádí požadované úkony.

1. Hodiny pro kontrolu docházky

Stroj je určen pro kontrolu docházky pracovníků ve výrobních podnicích, obchodních domech, úřadech apod. a je vybaven:


takže všechny PH dostávají sedesátý impuls současně. Opětne přepojení PH na vodič A proběhne ve čtvrté minutě nové hodiny. Aby se zabránilo časovým odchylkám při vypnutí proudu v síti, jsou zařízení většího rozsahu vybavena přepojovacím relé, takže hodinovou soustavu při přerušení proudu ze sítě samočinně přepíná na nouzovou akumulátorovou baterii. Obr.107 III ukazuje pohled na stroj.

- a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
 - f)
- Prvky. Kontrol
- 5
 - 7
 - 27
 - 3
 - 17
 - 18
 - 30


- Obr.108a
vodičů;
7 - segm
ček; 10
páčka; 1
dnů; 15
padkové
naestvit
přesunov
páčka zv

- a) soustrojím vypouštěcím
- b) hodinovým strojkem s číselníkem
- c) težným soustrojím s příslušenstvím
- d) mechanismem k nastavení trychtyře s kartou do poloh dnů, příchodu a odchodu z práce
- e) mechanismem k ovládání razicích kol: dnů, hodin a minut
- f) razicím mechanismem s posunovačem barvici pásy

První typy kontrolních hodin mely řídící strojek mechanický. Kontrolní hodiny s elektrickým řídícím strojkem mají elektromotorek k připojení na sítové napětí. Nyní vyráběné kontrolní hodiny jsou vybaveny vypouštěcím relé k připojení na střídavé polarizované impulsy 6, 12, 24 nebo 60 V. Na obr. 108 je pohled na docházkové kontrolní hodiny DKL, výrobek n.p. Elektročes. Jsou v principu shodné s modernějším typem DK3.



Vypouštěcí relé je umístěno nad hodinovým strojkem. Vodiče jsou přivedeny otvorem 2 a připojeny na svorkovnice 5. Vypouštěcí relé zde zastává stejnou funkci jako kotva u kyvadlového stroje. Je to elektromagnet, který je přijímanými polarizovanými impulsy od hlavních hodin




Obr. 108a,b. Dvojí pohled na docházkové hodiny DKL: 2 - přívod vodičů; 5 - svorkovnice; 6 - seřizovací dvouminutová páčka; 7 - segmentem seřizujeme 1 minutu; 9 - páčka pro ražení známků; 10 - trychtyř; 11 - jazyček trychtyře; 12 - seřizovací páčka; 13 - páčka k ovládání typového kola dnů; 14 - ukazatel dnů; 15 - číselník dnů; 16 - pojistná páčka rohatky; 17 - západkové kolo; 18 - západka; 19 - najízděcí kotouč; 20, 21, 22 - nastavitelné výplně; 23 - ruční ovládání ražení barvy; 24, 25 - přesunovací palce; 26 - západka; 29, 30, 31 - vodicí tyče; 40 - páčka zvonku; 26, 27 - šrouby

uváděn v pohyb a uvolňuje soukoli hodinového strojku, takže se růčka pootočí o 1 minutu kupředu při každém impulsu. Na správný čas seřizujeme hodiny páčkou 6 (vždy o sudý počet minut). Seřízení jedné minuty provádíme přesunutím segmentu 7. Spojení hodinového strojku s tažným strojcem obstarává spojovací kloubový hřídel.

Zdrojem tažné síly je zde silné pero navinuté v perovníku. To udržuje soukoli hodinového strojku trvale pod účinkem tahové síly a pomocí převodů, pák a nakloněných rovin ovládá automatické nastavování trychtýře s píchací kartou i nastavování razicích kol. Samotné ražení značek na kartu se provádí stisknutím páky 9. Tato páka dále ovládá přes páčku 4C zvonek, který při každém stisknutí páky zazní. Trychtýř 10 je opatřen jazyčkem 11, jenž ukazuje nastavený pohyb trychtýře proti štítku s označením:

Dopoledne		Odpoledne		Přerušení	
Přichod	Odchod	Přichod	Odchod	Odchod	Přichod


Při přerušení a předčasném odchodu se posunuje trychtýř ručně. Jinak se zastavuje automaticky najíždějícím kotoučem 19, který má na své čelní straně odstupňování, po němž se pohybuje ovládací páka trychtýře. Nastavitelné výplně 20, 21 a 22 jsou přichyceny šrouby, takže lze přesně nastavit požadovaný římkový automatický přemístění trychtýře. Dále jsou na bubnu přesunovací palce 24, 25 a další umožňující nastavení barvy se provádí pohybem páčky 23.



Obr.109a. Mechanismus k nastavení trychtýře s kartou: a - pastorek; b - podložka

S otáčením najíždějícího kotouče je spojeno automatické ovládání nastavení karty na správný den. Karta se vždy zvedne o velikost jednoho dne pohybem ozubené tyče (obr.109a), která je ovládána pastorkem a.

Aby bylo možno kartu nářídit se zřetelem na rádkový předtisk dnù, doseda spodním okrajem na podložku b. Na kartě je předtisk dnù; k ozubené tyče je přišroubována tsk, že ji lze výškově seřizovat. Uskutečňuje se to západkovým kolečkem 17 (podle obr.108), jež je za-



Obr.109b

1.
2.
3.
Systém
kol za

Serizer


Jeho
15 (ob



Obr.109c

níkem. E
kolo o 1

Dop
odp



Obr.109b. Pravá část typového stroje

jištěváno západkou 18. Umístěnou na páčce. Při seřizování prostřednic-tvím páčky se pohybuje západkou 18 dopředu tak dlouho, až nastavíme správný den. Na počátku měsíce je karta správně nařízena tehdy, když stroj razí na první den.


Typový stroj se skládá z ovládací části podle detailu 109b a 109c a tří typových kol:

1. typové kolo dnů (razí dny)
2. typové kolo hodinové (razí hodiny)
3. typové kolo minutové (razí minuty)

Systém páček a pružinek slouží k automatickému přestavování kol za chodu stroje.

Serízení dne

Jednotlivé dny jsou vyznačeny na kotoučku s číselníkem 15 (obr.108). Při seřizování dne se zvedne páka 13 nahoru, čímž typové kolo označující den postoupí o jeden dílek dopředu. Tišknou-li hodiny např. pondělí a chceme-li je seřídit na středu, je nutno zvednout páku 13 dvakrát, až hrot 14 ukáže na číselníku 15 středu. Přitom dbáme abychom páku 13 zvedli jen o tolik, kolik je třeba, aby páčka 16 zaskočila do rohatky.




Obr.109c. Levá část typového stroje

níkem. Každým zvednutím a spuštěním páky 12 postoupí razicí kolo o 1 hodinu.

Dopolední čas se znádí od 00,00 do 12,00 h
odpolední čas se znádí od 12,01 do 23,59 h

Serízení minut a hodin


Nejprve stroj seřídime vypouštěcí pákou 6, respektive 7 na kteroukoliv celou hodinu. Potom zvedáním a spuštěním seřizovací páky 12 seřídime ražení hodiny tak, aby souhlasila s číselníkem. Každým zvednutím a spuštěním páky 12 postoupí razicí kolo o 1 hodinu.



Obr.109d. Detail ovládání razicího kamene

kud po navinuté páscce nevystoupí dřevěný váleček do té výše, že přepadne na druhou stranu odvinuté cívečky. Při svém přemístění změní podávací západku a barvici pásky se navíjejí v opačném směru.


Změnu barvy při změně pracovní doby provádíme tak, že nejprve nařídíme hodiny vy pouštěcí pákou 6 - 7 na minutu, v níž se má barva změnit. Potom uvolníme šroub 26 na stupňovém bubnu a palec 25 pro přesunování barvy se posune tak, aby se páka 23 pohybovala asi 1/2 mm před okrajem palce, načež šroub zase přitáhneme.



Obr.109f. Docházkové hodiny DK3 ve skutečnosti

Čas se razí na kartu přes barvici pásku páky (9) razicím kamenem (podle obr. 109d). Je zde rameno s hřidelem a pákou k ovládání posunovače barvici pásky.

Páskový stroj je na obr.109e. Skládá se z dvou převíjejících se kotoučů opatřených západkovými kolečky a řízených západkovým mechanismem. Systém dvou západek na čelní stěně, ovládaných pružinami a dřevěným válečkem, umožňuje postupné převíjení barvici pásky z jedné strany na druhou. Posun odpovídající rozteči zubů rohatky se provádí při každém stisknutí páky 9. Převíjení z jedné strany na druhou trvá tak dlouho, po-



Obr.109e. Páskový stroj kontrolních docházkových hodin

Při výměně pásky povolíme na obou stranách hlavních desek stroje šrouby 27 a sejmeme přední část plechového krytu. Zvedneme západku 28 a vytáhneme vodicí tyč 29. Právě tak vyjmeme vodicí tyč 30 a 31. Jakmile jeme tyto tyče vytáhli, uvolníme trochu pásku a celé páskové soustrojí vytáhneme směrem nalevo a dopředu. Starou pásku pak vyměníme za novou navíjením. Po přeskročení kleďinky má být volný konec

pásksy až
véme poz
nou stra

Mod
Jsou roz
chozích
Vyrábějí
ní novin
hodiny a
cházky.
tickému

2. Regi

V m
žadavky
jména př
proto,
které v
hal děj
znamenav
těchto z

a)
b)
c)



Obr.110a
ření a z
tla

vod upra
s hrotu
vé stroj

Taž
stroje m
kem. St
vený k p
řešení b


pásy asi 1,3 m dlouhý. Při zpevňování páskového soustrojí dáváme pozor, aby na vodicí tyči přišla kratší trubička na správnou stranu, tj. vlevo od pásku.

Moderně jsou uspořádány hodiny pro kontrolu docházky DK3. Jsou rozměrově menší, avšak princip zůstává stejný jako u předchozích dvou typů. Celkové uspořádání je znázorně na obr. 109f. Vyrábějí se také jako stroj týdenní, 14denní a měsíční. Poslední novinkou n.p. Elektročas je stroj DK4, konstruovaný jako hodiny automatické, kde odpadá stlačování páky při ražení docházky. Vsunutím píchačky do stroje je udělen impuls automatickému tiskacímu mechanismu.

2. Registraci hodiny

V moderním výzkumu a průmyslu se stále více uplatňují požadavky automatického zapisování průběhu měřených veličin, zejména při řazení a kontrole automatizovaných pochodů. Je to proto, že graf poskytuje nejpřehlednější informaci o pochodech, které v zařízení probíhají. Dále je dokladem toho, jak probíhal děj v jistém časovém úseku, neboť dovoluje nepřetržitě zaznamenávat např. průběh tlaku, teploty, napětí apod. U všech těchto zapisovacích (registračních) přístrojů nacházíme

- a) systém, který měření provádí a převádí na ukazatele;
- b) záznamový prostředek (materiál), na který se měřená veličina zapisuje;
- c) zapisovací a hnací ústrojí, které řídí pohyb zapisovacího prvku a záznamového prostředku, popřípadě obou v závislosti na měřené veličině nebo na čase.




Obr. 110a. Princip měření a zapisování tlaku

Jako příklad může sloužit mechanický způsob zapisování tlaku (obr. 110a). Systémem je membrána s pákou, záznamovým prostředkem registrační papír na válci, zapisovým pero s inkoustem a hnacím ústrojím hodinkový strojek. Záznam může být proveden perem a inkoustem, fotograficky, magnetofonovým páskem i jinak, což závisí na druhu přístroje. Nás však zajímá záznam perem na papír a hnací ústrojí mechanické nebo elektromechanické, jak se s ním dosud nejčastěji v závodech setkáváme. Starší typy hnacích ústrojí mají mechanické hodinové strojky s ručním natahováním; jsou dosud vyráběné a používány. Masivní typ hodinového strojku má převod upravený k pohybu válce, kotouče nebo transportního kola s hroty zapadajícími do perforace registračního papíru. Hodinové strojky s registračním válcem RP vyrábí n.p. Elektročas.

Tažný hodinový strojek RP 120 a RP 140 pro zapisovací přístroje má vestavěný krok typu Rosskopf s antimagnetickým vlásenkem. Strojek je umístěn v bočnicích, které nesou převod, upravený k posunu papíru a navijecí cívky. Na obr. 110b je takové řešení bočnice s převodem zachyceno. Tažný strojek je bud


je ručním, nebo s elektrickým natahováním. Vně vyvedeným pastorkem zabírá s kolem c_1 . Na společném hřídeli je kolo c_1 . To




Obr.110b. Schéma převodu tažného registračního strojku:
A, B - navíjecí válečky; a - tažný stroj; b, c, c₁, d - kola s pastorky tažného převodu; 1, 2, 3, 4, 5, 6 - kola s pastorky navíjecího převodu

je v záběru s kolem d , jež je spojeno s hřidelem třetí spojkou. Na též hřidle jsou unášecí kotouče registračního papíru. Tím je zprostředkován převod tažného strojku na registrační papír a kluzná spojka dovoluje nastavení papíru na požadovaný čas.

Druhý převod slouží k napínání registračního papíru. Kolo 1 unáší kolo 2 třetí spojky. Tento pohyb se převádí na kolo 3 , vložené kolo 4 , pastorek s kolem 5 a pastorek navíjecího válečku b . Kombinace navíjecího převodu kluznou spojkou vyžaduje speciální způsob prevíjení registračního papíru. Role se navlékne na váleček A a papír se vsadí perforací na unášecí kotouče. Pak se zachytí do spodního válečku B , který jej zpočátku navíjí na malý průměr. Navíjením papíru nerušta však rychle jeho obvod a mění se rychlosť otáčení napínacího válečku B . Proto je



Obr.110c. Jednoduchá úprava registračního převodu s použitím synchronního motorku



Obr.110d. Princip ovládání proudového okruhu spínacími hodinami: a - otočná hvězdice; b - přepínací segment; c - kontakt; l, z - ovládací palce
Starší kde je ník, ot je děle selník zateli pevněny Schéma din. Pa hvězdic c a uz pod pro a segme tanován synchro hrazují

upraveno soukolí pro nejmenší průměr (dorychla) a kluzná spojka přenáší jen takovou sílu, která by papír napínala, ale netrhala. Tím je umožněno plynulé převinutí role papíru z horního válečku na spodní.

Kde se neklade požadavek na převíjení a počítá se s každodenním odstranováním registračního papíru, vystačí se s úpravou jednodušší, např. podle obr. 11Cc. Zde není navýjecí převod. Tažným strojkem je synchronní motorek zabudován na miniaturní převod a rychlostní skříň (1 000 : 1) a pastorkem zasahuje do převodu v bočnicích.

Vzhledem k požadované funkci bývají v zapisovacích přístrojích hlavně čtyři typy hnačích ústrojí:

- a) mechanické hodinové strojky s ručním natahováním
- b) mechanické hodinové strojky s elektrickým natahováním
- c) elektrické hodinové strojky (motorky) synchronní
- d) elektrické hodinové strojky impulsní

Principem elektrických strojků impulsních je elektromagnet s otočnou kotvou a rohatkou se západkou. Ten posune přes ozubené soukolí při každém vstupním impulsu od hodin páse registračního papíru, záznakovou desku nebo válec o určitou hodnotu. Výhodou je maximální přesnost ovlivněná přesností hlavních hodin.

3. Hodiny spínací

Hodinové stroje se dále používají k časově závislému zapínání a vypínání nebo i k přepínání různých proudových obvodů. Oblast použití je značná. Spínací hodiny mohou sloužit

- a) k tarifním účelům (k přepínání vícesazbových elektroměrů)
- b) k ovládání spotřebičů (veřejného osvětlení, světelních reklam, domovního osvětlení)
- c) k regulaci odběru elektrické energie (blokování spotřebičů v určité době, např. bojlerů, čerpadel, akumulačních kamen apod.)

Starší typy používají běžné mechanické hodiny se setrvačkou, kde je na prodlouženém hřídeli minutového kola převod na číselník, otácející se místo hodinové ručky. Na kovovém číselníku je dělení od 1 do 24 hodin nebo dvakrát od 1 do 12 hodin. Číselník je volně otáčivý, takže je možno jej nastavit proti ukažateli na správný čas. Na jeho obvodu jsou nastavitelně připevněny palce k ovládání mžikového přepínače proudového obvodu. Schéma na obr. 11Cd představuje jednoduchý princip spínacích hodin. Palcem 1 nastaveným na požadovanou hodinu bude otočena hvězdice a s přepínacím segmentem b, který spojí kontakt c a uzavře tak proudový okruh spotřebiče. Spotřebic bude pod proudem tak dlouho, dokud palec a neotočí opět hvězdici a segment nepřeruší kontakt. Moderní typy mají elektrické natahování (Křížík), nebo je místo setrvačkového stroje použit synchronní motorek. V posledních letech se spínací hodiny nahrazují dokonalejšími výrobky průmyslových relé.

Elektromechanických strojků pro krátké časové úseky se vyrábí více jako časových spínačů k nejrůznějším účelům. Konstrukce těchto strojků je poněkud odlišná (LHD Liberec). Číselníkem se nejčastěji nastavuje doba, po kterou má být obvod zapojen. Tlačítkem se strojek uvádí do chodu, načež po uplynutí nastavené doby vypne automaticky okruh a zastaví se.

Časoměrná zařízení pro sportovní účely

N.p. Elektročes vyrábí také měřicí soupravy pro sportovní účely, z nichž tři nejužívanější dále popisujeme:

A. Hokejová měřicí souprava LH

Slouží k měření čistého času hry a trestů při ledním hokeji i k signalizaci docílených branek. Tato souprava odpovídá mezinárodním pravidlům. Tvoří ji:

- a) hlavní měřicí přístroj
- b) velké podružné stopky
- c) dvě braniová stiskátka
- d) dvě soupravy braniových majáků
- e) volič trestů
- f) čtyři měřiče trestů a
- g) příslušenství se signalizačním zařízením

B. Měřicí souprava pro košíkovou BS

Užívá se pro měření čistého času hry a oddechových časů při košíkové. Souprava odpovídá mezinárodním pravidlům košíkové FIBA.

Skládá se

- a) z hlavního měřicího přístroje
- b) z velkých podružných stopek a
- c) z příslušenství

Jako doplněk měřicího zařízení se vyrábí světelné sekundové počítadlo DBS k sledování dodržování pravidla 30 sekund, během nichž má družetvo držící míč střílet na koš. Zařízení sestává z ovládací skříně a dvou transparentů pro upevnění koše a z příslušenství, skládajícího se z vodivých kabelů. Dalším doplnkem je dálkově ovládaný ukazatel bodů PB 25.

C. Elektrické hodiny pro kopanou FH

Masivní hodinový strojek je poháněn synchronním elektromotorkem zařízeným pro připojení na světelnou síť. Velký číselník bývá doplněn ukazateli stavu branek.

VĚŽNÍ HODINY

Pro kostelní věže, správní budovy, školy, továrny, nádraží i jiné stavební objekty se používají moderní věžní hodiny těchto typů:

věžní hodiny A 2e a A 4e bez biciho zařízení s automatickým elektrickým natahováním;

věžní hodiny Bg 2e a B 2e, které bijí celé i půlhodiny, s automatickým elektrickým natahováním;

věžní hodiny Cg 2e a C 2e, bici, které ohlašují celé hodiny a čtvrtě, s automatickým elektrickým natahováním;

věžní hodiny Cg 4e a C 4e bici, které ohlašují celé hodiny a čtvrtě s automatickým elektrickým natahováním.


Číselníky se vyrábějí v různém provedení se zřetelem na stavitelský sloh budovy i případné další požadavky. Hodinové stroje jsou ve dvou základních provedeních, buď jako kyvadlové, nebo s vypouštěcím relé k zapojení na hlavní hodiny.

V. ELEKTRONICKÉ ČASOMĚŘIČE SE SPECIÁLNÍM CHRONOMETRICKÝM PRVKEM



Často slyšíme hovořit o hodinách molekulárních nebo atomových. I když toto pojmenování není tak docela přesné, jejich princip má přece k těmto hodinám určitý vztah. Dosud nejpřesnějším regulátorem pro nepřenosné hodiny bylo kyvadlo, pro přenosné setrvačka s vláskem, a vývoj několika století směřoval k zdokonalení jak těchto oscilátorů, tak i pomocného zařízení až do nedávných let, kdy kmity kyvadla nahradily kmity krystalů nebo molekul.

Konstrukce prvních hodin s použitím křemenného krystalu spadá do roku 1930. Uskutečnili ji Schieb s Adelsbergerem v Berlíně a Essen s Dynem v Londýně. Toto složité elektronické časoměrné zařízení bylo pak dále zdokonalováno i zjednodušováno; dosažené výsledky jsou obrovské. Křemenné hodiny měří čas s přesností na 1 až 2 tisíciny sekundy; lze jimi zjišťovat i proměnlivost našeho dospědlného času odvozeného z rotace Země.

Je-li krystal křemene vhodným způsobem vybroušen v destičku vloženou mezi dvě elektrody, mezi nimiž je elektrické napětí, křemenná destička se smrští nebo roztáhne podle směru napětí. Je-li toto napětí ve vhodném rytmu střídáno tak, že odpovídá periodě vlastních kmítů destičky, dochází k rezonanci, která zvětší a udržuje kmity krystalů. Tyto kmity jsou u běžných



Obr.111a - Přenosné tranzistorové křemenné hodiny typu TKH 1;
a - zapojení; b - pohled na hodiny ve skutečnosti



Obr.111b. Velká automatická hodinová ústředna KTS řízená křemenným oscilátorem

destiček velmi rychlé, třeba stotisíc i více za sekundu. Jejich frekvence je však při vhodném uspořádání přístroje a při konstantní teplotě téměř ideálně stálá. Tuto vysokou frekvenci lze převést na nižší a nakonec až na sekundové signály. Schéma principu je znázorněno na obr. III.

Provádí se to tak, že se elektronickými prostředky sníží frekvence ze sto tisíc napřed na tisíc kmitů za sekundu. Tímto střídavým proudem je poháněn synchronní motorek, na jehož kontakty jsou připojeny další převody. V poslední době byly v záhraničí a nezávisle i u nás vypracovány metody elektronicky dělící frekvenci tisíc až na sekundové signály. Vedle křemenných tyčinek a destiček se jako chronometrický prvek užívají také křemenné prsteny, jejichž výhoda je v tom, že se jejich frekvence a teplotou mění jen nepatrně a rovněž i stárnutím se křemenné prsteny mění méně a rychleji se ustalují.

Látka v tomto tvaru představuje však soustavu obrovského počtu molekul. Je proto pochopitelné, že se chová složitě. Mnohem jednoduššími tvary jsou základní částice látky (atomy a molekuly). Také v tomto směru byly činěny pokusy použít periodicky probíhající jevy - např. kmity samotných molekul - k měření času. Vznik a pohlcování světla molekulami je podloženo kmity a rotacemi molekul. Např. určité záření, které vysílá nebo pohlcuje amoniak, odpovídá 23 870 miliónům kmitů za sekundu. Tento počet je přirodní konstantou, charakteristickou pro molekulu amoniaku. Proto se může použít molekula amoniaku pro velmi přesné měření vysokého kmitočtu. Tak byly před několika lety zkonstruovány hodiny, jimž se poněkud nepřesně říká atomové.


V podstatě jsou to opět krystarové hodiny. Počet kmitů křemenného krystalu, násobený elektronicky, se však srovnává neučtě automaticky s kmity amoniakových molekul. Amoniaková molekula kmítá asi 200 000krát rychleji než křemenná destička. Je-li destička v pořádku, zůstává tento poměr trvale neměnný. Jakmile se poměr trochu změní, je zřejmé, že krystal kmítá chybě a automatické zařízení (servomechanismy) jeho kmitočet opraví. Dosavadní stolové hodiny mají některé technické nedostatky, na jejichž odstranění se pracuje. Uvažuje se o použití kyslíku, který má ještě přesněji vymezenou frekvenci. V novější době byl zkonstruován druhý typ, který úplně odpovídá prvním krystarovým hodinám, tj. užívá přímo oscilátor o frekvenci spektrální čáry amoniaku.

Ve spolupráci s Ústavem radiotechniky a elektroniky Československé akademie věd v Praze začal n.p. Elektročas, jako jeden z prvních podniků na světě vyrábět tranzistorové křemenné hodiny TKH 1, určené pro přesné měření času ve vědeckých ústavech. Jsou konstruovány pro použití jak v laboratořích, tak i v terénu. Lze je použít též jako kmitočtový normál k cejchování jiných přístrojů.

Velká automatická hodinová ústředna KTS, řízená křemenným oscilátorem, je znázorněna na obr. IIIb. Je určena pro počet velkého počtu podružných minutových a sekundových hodin v dopravě, ve velkých závodech, v městech, televizních i rozhlasových stanicích apod.

Náramkové hodinky bez setrvačky

I u náramkových strojů jsou činěny pokusy nahradit dosavadní kmitající systém, setrvačku s vláskem, jiným, lépe využívajícím zařízením. V roce 1960 dala na trh americká firma "Bulova Watch Co" nové elektrické hodinky Accutron. U tohoto výrobku je jako oscilátor použita jakási ladička. Schéma uspořádání je zřejmé z obr. 112. Ladička se udržuje v kmitavém pohybu elektrickým okruhem bez mechanických kontaktů za použití tranzistoru.



Obr. 112. Princip funkce náramkového hodinového stroje zn. Accutron

Zdrojem je zde rtuťová baterie umístěná přímo ve strojku, která vydrží 12 měsíců. Ladička vykonává 360 kmitů za sekundu, přičemž vydává slabý bručivý tón. Kmity ladičky jsou západkou přeneseny na rohatku a soukolím na ručky. Vzhledem k poměrně vysokému kmitočtu ladičky se pohybuje centrální vteřinová ručka plynule. Technické podrobnosti jsou uvedeny v poznámce 6.

Nu
měrné do
při letu
části ja
ny poloh
izochron
necitliv
vzdornéh
hovací h
olejován
zat. Por
dima, že
chodu -
seznámim
/ Ram
a stálými
magnetem
Na levém
do západ
stejně u
kolo v n
R a tra
Délka la
Západkov
Cívky el

Součásti
venými h

Pře
váni do
máhání
použiti.

Závěr

V
kroků
honu s
venými
ní kon
Oprávn
nosti
jí pře
dání n
náleze
první
tranzis
vrhy s
Můžeme

Na vývoji obdobných typů strojů se pracuje v SSSR i u nás, neboť se po měrně dobře osvědčují nejen při běžné praxi, ale i jako přesné časoměřice při letu raketou kolem zeměkoule. Tako upravený stroj nemá tak citlivé součásti jako stroj setrvačkový. Je prakticky nárazovzdorný a necitlivý na změny polohy, protože ladička kmitá v každé poloze stejně. Neznáma žádná chyba izochronismu, protože amplituda je udržována na stálé stejně výši. Stroj je necitlivý na změny teploty, neboť ladička je vyrobena ze speciálního teplovzdorného materiálu. Porovnáme-li počet součástí, mají jich běžně samonatahovací hodinky 136 a tento stroj pouze 27. Není třeba zabývat se problémem olejování, protože soukoli se pohybují bez tlaku a není proto třeba je mazat. Porovnáme-li běžný typ hodinek, který koná 18 000 kryv za hodinu, vídeme, že ladička kmitá 144krát rychleji, čímž se dosahuje vysokou přesností chodu - při teplotě mezi -7°C a $+50^{\circ}\text{C}$ jen ± 1 minuta za měsíc. Proto se seznámit ještě s některými podrobnostmi tohoto systému.

Raménka ladičky jsou osazena malíckými pouzdérky z měkkého železa z a stálými magnety m , která mají tvar kužele. Mezi pouzdérkem a stálým magnetem je vytvořeno silné magnetické pole, v němž jsou umístěny cívky. Na levém rameni je připevněno párko zakončené hrotom z kamínku a zasahující do západkového kola, které je výchozím kolem ručičkového soukoli. Druhé stejně upravené párko je na desce stroje a má za úkol zajišťovat západkové kolo v nastavené poloze. Dalšími součástmi jsou ještě kondenzátor C , odpor R a tranzistor T . Délka ladičky je 25 mm.

Západkové kolo má průměr 2,4 mm a tloušťku 0,038 mm. Na obvodu má 300 zubů o rozteci 0,025 mm. Kolo se otočí za $5/6$ s = 0,833 s.

Cívky elektromagnetu jsou navinuty z drátu o průměru 0,015 mm. Jedna cívka má 8000 závitů, druhá 6 000 + 2 000 závitů. Odbočka s 2 000 závitů tvorí fazovaci vinutí. Cívky jsou dlouhé 3,8 mm a mají průměr 4,6 mm. Délka vinutí činí asi 90 m. Odebíraný výkon je 0,008 miliwattů.

Součásti jsou vymenitele jako komplexní dílce již přesně seřízené s nastavenými hodnotami.

Přes mikroskopickou jemnost řadicího mechanismu (přesnost jeho zpracování dosáhla hranič výrobních možností) vydržely tyto stroje nadměrné namáhání při všech zkouškách a lze předpokládat, že se osvědčí i při běžném použití.

Závěr - hodiny budoucnosti

Vycházíme-li ze současného stavu klasických hodinových kroků i regulačních orgánů kyvadla a setrvačky s vláskem, počtu stroje závežím nebo perem, setkáváme se s principy objevenými zhruba před 500 lety a postupně využívanými k maximální konstrukční dokonalosti a kvalitě funkčních činností. Oprávněný je jistě současný názor, že posud dosažené přesnosti jsou maximální a překážky brzdící další vývoj spočívají především v zastaralých principech. Proto dochází k hledání nových cest, které bylo zahájeno již před 100 lety vynálezem elektrických hodin. Do roku 1930 patří konstrukce prvních křemenných hodin a v roce 1956 byl poprvé použit tranzistor. Poslední konstrukční novinky a progresivní návrhy směřují k odstranění setrvačky i u hodinek náramkových. Můžeme tedy předpokládat, že hodinářský obor prochází sou-

časné převratnou vývojovou etapou a že v budoucnu budou na hodináře kladený nové požadavky, především na znalosti elektrotechniky a elektroniky. Existují i extrémní úvahy, které předpokládají odstranění soukoli hodinového stroje vůbec, a tedy i odstranění ruček. Jde zde o snahu přeměnit hodinky na jakési miniaturní přijímače, které by jen zachycovaly a sdělovaly časové signály. Pokusy s příjemem se zatím daří jen v okruhu 30 až 50 km od vysílače. Je samozřejmě, že každá realizace je vázána nejen na výhody a přání, ale rovněž i na strojové vybavení závodů, připravenost údržby i odbornou vyspělost hodinářů.

Znalost pokrokové teorie a bohatá praxe v oboru zůstávají natrvalo hlavními pomocníky vysoké produktivity práce hodináře - opraváře.

I. PŘ.
1.
2.
3.
4.
5.

Rušivé
1.
2.
3.
4.
5.

Rušivé
1.
2.
3.
4.
5.

Ústrojí

Doporučená literatura

- Prof.dr.inž. M.Hajn: Základy jemné mechaniky a hodinářství
 Prof.dr. B. Schneider: Presný čas
 Jaromír Boukal: Opravy hodinek

Časové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Použitá literatura

- Prof.dr.inž.M.Hajn: Základy jemné mechaniky a hodinářství
 Dr.K. Giebel-A.Helwig: Feinstellung der Uhren
 Hans Jendritzki: Lehrbuch für das Uhrmacherhandwerk
 Cl. Saunier : Lehrbuch der Uhrmacherei in Theorie und Praxis
 V. Trojanovski: Elektročasovyje systemy i mechanismy
 R.P. Guye: Horlogerie électrique
 K. Schiebe: Uhr und Strom
 Felix Schmidt: Elektrische Uhren
 Dokumentační materiál n.p. Elektročas, Praha

II. ZVL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O B S A H

	Str.
I. PŘESNÁ REGULACE HODINOVÝCH STROJŮ	3
1. Izochronismus kyvadla	3
2. Izochronismus setrvačky s vláskem	5
Rušivé vlivy jednotlivých ústrojí hodin	7
1. Ústrojí tažné	8
2. Ústrojí převodové	8
3. Ústrojí kroku	10
4. Uprava švýcarského kroku	10
5. Uprava válečkového kroku	11
Rušivé vlivy vlásku	12
1. Proměnlivost momentu setrvačnosti	12
2. Předpětí vlásku v místech jeho upevnění	12
3. Pohyb těžiště vlásku	13
4. Upevnění vlásku v rolničce	15
5. Proměnlivost čepového tření u setrvačky	16
Ústrojí ručičkové	18
Nařízení vteřinové ručky na nulu	18
Časové signály	18
1. Srovnávání hodin a hodinek s časovými signály	20
2. Poetup při rychlé regulaci stroje	20
3. Koincidenční metoda	21
4. Denní chod a kvalita stroje	21
5. Výpočet chodu a variace některých hodinek	23
6. Rychlá regulace vibrografem	24
7. Kontrola hodinového stroje vibrografem	29
8. Praktické provádění regulace hodinek pomocí vibrografu	30
II. ZVLÁŠTNÍ DRUHY HODIN A HODINEK	32
1. Stroje vodotěsné	32
2. Hodinky se samočinným nátahem	34
3. Antimagnetické hodinky	35
4. Nárazovzdorné hodinky	35
A. Systém Wyler	36
B. Systém Incablok	36
5. Incastar	37
6. Stroje s centrální vteřinovou ručkou	39
Typ A	39
Typ B	39
Typ C	39
Typ D	40
7. Slepecké hodinky	40
8. Hodinky ponocenské	40
9. Stopky	41
Průběh funkcí	41
Číselník stroje	43

10. Kapesní a náramkové stroje kombinované se stop-kami	43
Průběh funkcí	44
Číselník stroje	45
11. Systém Rattrapant	46
12. Chronodata	47
13. Bicí hodinky	47
14. Hodinky skákací - číslovky	48
15. Hodinky s budíčkem	48
16. Kalendářní hodiny	48
17. Krátkodobé časoměřice neboli minutky	49
18. Šachové hodiny	49
19. Hodiny telefonní	49
20. Hodiny holubářské	49
III. ELEKTRICKÉ HODINY	51
Samostatné hodinové stroje s kyvadlem nebo setrvačkou	
1. Elektrické natahování stroje	52
Poznámka 1	53
2. Elektromagnetické natahování	56
3. Krátkodobé natahovací systémy	59
Elektromagnetický a elektrodynamický pohon kyvadla...	
1. Elektromagnetický impuls konstantní	70
2. Elektrické spínače (kontakty)	72
3. Bezkontaktní přepínač	74
Poznámka 2	75
4. Tranzistorové kyvadlové bezkontaktní hodiny HH5	77
Poznámka 3: Zennerovy diody	79
Elektromagnetický a elektrodynamický pohon setrvačky	
1. Přenášení pohybu setrvačky na soukolí	82
2. Klidová poloha kotvy elektromagnetu	83
3. Serízení dotykových per - nastavení křídélka..	83
Poznámka 4	83
4. Pohon setrvačky elektrických náramkových hodinek	84
Hodiny synchronní	87
Synchronní hodiny samorozbíhací	89
IV. SPŘAŽENÉ ELEKTRICKÉ HODINOVÉ SOUSTAVY	93
Elektrická signální hodinová zařízení	
Serízení signálových hodin	94
100	
Hlavní hodiny s mechanickým hodinovým strojem a hodiny podružné	
1. Kontaktní zařízení hlavních hodin	102
2. Polarizace impulsů	103
3. Průběh a uzavírání proudových okruhů	105
4. Podružné stroje polarizované	106
5. Podružné stroje s kývavou kotvou	108

	Str.
6. Podružné stroje s kotvou otočnou	109
7. Zarážka	109
8. Podružné stroje s dvojitou rotující kotvou ...	111
9. Podružné stroje s kotvou vícepólovou	112
10. Připojení podružných strojů k hlavním hodinám	112
11. Opakovací relé	114
12. Hodinové ústředny	115
Poznámka 5: a) malá automatická hodinová ústředna (MUS)	116
b) velká automatická hodinová ústředna (VUS)	117
13. Hlavní a podružné hodiny se samočinnou kontrolou a regulací chodu zn. IBM	119
Docházkové, kontrolní, registrační a ostatní speciální hodiny	120
1. Hodiny pro kontrolu docházky	120
Seřízení dne	123
Seřízení minut a hodin	123
2. Registrační hodiny	125
3. Hodiny spínací	127
Časoměrná zařízení pro sportovní účely	128
A. Hokejová měřicí souprava LH	128
B. Měřicí souprava pro košíkovou BS	128
C. Elektrické hodiny pro kopanou FH	128
Věžní hodiny	128
V. ELEKTRONICKÉ ČASOMĚŘICE SE SPECIÁLNÍM CHRONOMETRICKÝM PRVKEM	130
Náramkové hodinky bez setrvačky	132
Poznámka 6	133
Závěr - hodiny budoucnosti	133
Doporučená literatura	134
Použitá literatura	134

